

## Fotos e informações adicionais dos poços da área de Capela São Pedro

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 14/02/2006 e 16/02/2006. Foram visitados 6 poços na área de Capela São Pedro.

### 1-ATV-2-ES

- Poço arrasado e antepoço aterrado, sem possibilidade de encontrar sua localização exata.
- Acesso interrompido, pista de acesso elevada, ladeada por vegetação de taboa e por pasto mais elevado.
- Água obtida do terreno alagado (pequena lagoa aparentemente perene).
- Energia a 500m.
- O proprietário da área solicitou, através do termo de devolução formal, que permanecessem na base dois tanques de concreto.



Foto 1 (Poço 1-ATV-2-ES)

### **1-BRSA-56-ES**

- Poço arrasado e antepoço aterrado, sem possibilidade de determinação exata da posição.
- Vestígios da base de concreto.
- Região circundada de silvicultura para lenha.
- Sem energia nas proximidades (necessário gerador).
- Sem água corrente (embora esteja provavelmente com lençol freático bem alto devido á topografia plana e solo arenoso).
- Acessível por estradas de boa qualidade e manutenção provavelmente feita pelos proprietários da terra.



Foto 2 (Poço 1-BRSA-56-ES)

### **1-BRSA-62-ES**

- Poço arrasado e antepoço aterrado, porém com cicatrizes que permitem sua localização.
- Acesso em boas condições em tempo seco.
- Sem água de superfície ou energia próximas.
- Localizado em areal muito úmido com pastagem nativa e silvicultura.
- Base elevada por aterro.



Foto 3 (Poço 1-BRSA-62-ES)

### **1-CSP-1-ES**

- Distante 500 m do anterior e nas mesmas condições, isto é, poço arrasado e antepoço aterrado, com localização ainda visível.
- Laje em concreto permanece na área da base a pedido do proprietário.
- Área de pasto de criação intensiva e locação junto a uma estrada de boa qualidade.
- Energia na locação.
- Sem indícios de fonte de água próxima.



Foto 4 (Poço 1-CSP-1-ES)

### **1-CSP-2-ES**

- Poço arrasado e antepoço aterrado, com localização ainda visível.
- Laje em concreto permanece na área da base a pedido do proprietário.
- Área de pasto de criação intensiva e locação junto a uma estrada de boa qualidade.
- Energia na locação.
- Sem indícios de fonte de água próxima.



Foto 5 (Poço 1-CSP-2-ES)

### **1-FS-1-ES**

- Poço arrasado e antepoço aterrado, sem vestígios de qualquer natureza da locação.
- Área de pasto com remanescente de mata próximo.
- Estrada necessitando reparos.
- Energia a 300m e água provavelmente no talvegue da mata.



Foto 6 (Poço 1-FS-1-ES)