

Fotos e informações adicionais dos poços da área de Conceição da Barra

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 14/02/2006 e 16/02/2006. Foram visitados 13 poços na área de Conceição da Barra.

1-CB-3-ES

- Poço arrasado e antepoço sem possibilidade de ser localizado.
- Não há vestígios aparentes.
- Água e energia somente a uns 2000m.
- Vegetação nativa, em fitofisionomia característica de restinga, em regeneração.



Foto 1 (Poço 1-CB-3-ES)

3-CB-4-ES

- O poço já foi abandonado e arrasado, tendo a área sido ocupada por assentamento humano.
- Área da base e do antepoço não localizados.



Foto 2 (Localização do poço 3-CB-4-ES)

3-CB-5-ES

- Poço arrasado. Antepoço aterrado. Permanece na base a laje em concreto.
- Energia no local e água numa vertente próxima.
- O outro lado da pista foi utilizado no passado e está sob recuperação com plantio de mudas pelo Concessionário.
- Ao redor existe área em recuperação.



Foto 3 (Poço 3-CB-5-ES)

7-CB-6-ES

- Poço arrasado, antepoço sem localização precisa.
- Área em recuperação, na margem de uma rodovia.
- Energia na locação.
- Sem água.

- Um bloco de ancoragem no outro lado da pista será removido para ser utilizado em perfurações futuras nos campos próximos.



Foto 4 (Poço 7-CB-6-ES)

7-CB-7-ES

- Não foram tiradas fotos.
- Área de plantio extensivo de eucaliptos em regeneração, à margem da estrada secundária. Não há vestígios da indústria, nem mesmo da posição do antepoço.

7-CB-8-ES

- Poço arrasado, sem sinais do antepoço.
- Energia na locação.
- Estrada de acesso em bom estado.
- Área com vegetação em estágio de recuperação avançado.



Foto 5 (Área do poço 7-CB-8-ES)

7-CB-9-ES

- Poço arrasado, antepoço aterrado sem vestígios da ponta do revestimento, provavelmente cortado no fundo.
- Permanece na locação laje em concreto.
- Energia a 200m.
- Área no entorno da base em franca recuperação da vegetação.



Foto 6 (Poço 7-CB-9-ES)

7-CB-11-ES

- Poço arrasado, antepoço não localizado.
- Área ocupada com cultivo de cana.
- Água a 200m e energia a 300m.
- Acesso precário, fechado por colchete.



Foto 7 (Poço 7-CB-11-ES)

7-CB-10-ES

- Base quase íntegra e dique aterrado.
- Acesso bom.
- Sem água.
- Energia próxima.

3-CB-12-ES

- Poço arrasado, porém permanecem o antepoço aterrado e a laje de concreto.
- Acesso precário e energia a mais de 2000m.
- Vegetação no acesso e entorno em recuperação.



Foto 8 (Acesso ao poço 3-CB-12-ES)



Foto 9 (Base de concreto do poço 3-CB-12-ES)

7-CB-13-ES

- Poço dentro de área de eucaliptos, com sub-bosque de capim-navalha e ervas espinhentas.
- Base a 300m da rodovia.
- O acesso, sem nem mesmo picada aberta, foi impossível por falta de equipamento e vestimenta apropriada para a aspereza da vegetação.

9-PSG-1-ES

- Poço arrasado e antepoço sem localização exata.

- Acesso bom.
- Energia no local.
- Sem água próxima.



Foto 10 (Poço 9-PSG-1-ES)

9-PSG-4-ES

- Poço arrasado e sem vestígios do antepoço ou de laje em concreto.
- Infra-estrutura (água, energia e acesso) semelhante à do poço 3-CB-12-ES.
- A região afetada pela retirada de areia.



Foto 11 (Poço 9-PSG-4-ES)

1-FSM-1-ES

- Informação não disponível.

1-FSM-2D-ES

- Informação não disponível.