

Fotos e informações adicionais dos poços da área de Porto do Mangue

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 21/02/2006 e 24/02/2006. Foi visitado 1 poço na área de Porto do Mangue.

1-PM-2-RN

- Situado na caatinga arbustiva, poço com ponta de revestimento; antepoço e base de concreto quase íntegros.
- Presença de lixo urbano na locação e grande dique de retirada de material de empréstimo para terraplenagem.
- Sem água próxima e energia a 1 km.
- Acesso fácil.



Foto 1 (Poço 1-PM-2-RN)



Foto 2 (Dique erodido na área do poço 1-PM-2-RN)



Foto 3 (Sob a vegetação, lixo na área do poço 1-PM-2-RN)