

Fotos e informações adicionais dos poços da área de Rio Ipiranga

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 14/02/2006 e 16/02/2006. Foram visitados 4 poços na área de Rio Ipiranga.

1-RIP-1A-1-ES

- Poço arrasado e antepoço aterrado e não localizado.
- Situado à margem de rodovia importante pois é a única que corre ao longo da costa marinha.
- Energia no local.
- Água de poço, levando em consideração que o lençol freático seja superficial.



Foto 1 (Poço 1-RIP-1A-ES)

1-DEG-1-ES

- Poço arrasado e antepoço tamponado sem feições que indiquem localização exata.
- Área de criação extensiva de gado.
- Energia a 500m e sem água.
- A estrada da própria fazenda é o acesso à locação.



Foto 2 (Poço 1-DEG-1-ES)

1-BRSA-57-ES

- Poço equipado.
- Localização com linha de coleta e base para tanque.
- Acesso razoável.
- Área de pasto com lençol provavelmente superficial.
- Energia próxima.



Foto 3 (Poço 1-BRSA-57-ES)



Foto 4 (Poço 1-BRSA-57-ES – detalhe da cabeça)

1-BRSA-80-ES

- Base alteada sobre área de pasto inundável.
- Poço arrasado e antepoço tamponado, sem vestígios aparentes.
- A estrada de acesso também é elevada mas interrompida antes da área da base.
- Energia a 1000m.
- Sem fonte de água de superfície próxima.



Foto 5 (Poço 1-BRSA-80-ES)