

## ANEXO V DO CONTRATO - RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS

| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL  | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIPÇÃO DO IMÓVEL   | ESTADO DE CONSERVAÇÃO  | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|--|--------------------------------|--|--|------------------------|
| <b>Centro de visitantes/Escritório Floresta Nacional de Canela</b> | 29°19'22.01"S<br>50°48'55.84"O | Prédio de madeira de 1948 com dois pisos.<br>1º andar: centro de visitantes com museu e duas salas usadas como escritório da UC. Possui dois banheiros para uso tanto dos servidores como de visitantes.<br>2º andar: auditório, um pequeno escritório e depósito. | <b>Regular</b><br>Requer reformas no madeiramento, dedetizar, pintura externa e interna, reparos nas janelas. Reparos de rede elétrica. Manutenção no telhado em função de goteiras. Refazer calçamento em torno do imóvel. Reforçar estrutura que sustenta piso superior. Falta acessibilidade. Revitalização do museu. | 240,15 m <sup>2</sup>  |



| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRÍÇÃO DO IMÓVEL  | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                    | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|------------------------|
| Garagem               | 29°19'22.25"S<br>50°48'56.48"O | Cobertura para um veículo, ao lado do centro de visitantes | Regular. Colunas necessitam de reformas. |                        |



| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL  | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  | ESTADO DE CONSERVAÇÃO   | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------|
| Guarita  | 29°19'23.86"S<br>50°48'57.04"O | Imóvel de alvenaria construído em 1998. Não está no patrimônio. É usado pelos vigilantes. Possui uma cozinha e um pequeno banheiro que é disponibilizado aos visitantes. | Regular.<br>Necessita dedetização, pintura, repor algumas tábuas e reparos na rede elétrica. Necessita fossa, filtro e sumidouro novos. | 56,25                  |
|   |                                |  |   |                        |

| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                 | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| Galpão Gralha Azul    | 29°19'23.47"S<br>50°48'52.00"O | Construído em 1998, não está no patrimônio. Atualmente está interditado pois seu madeiramento (tesouras) estão cedendo e seu telhado poderá vir a cair. Possui banheiros e churrasqueiras e mesas. | Irreversível. Necessita ser demolido. | 269.45                 |



| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  | ESTADO DE CONSERVAÇÃO   | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|------------------------|
| Imóvel funcional 1    | 29°19'23.09"S<br>50°48'49.40"O | Imóvel de madeira com construção em 1948. Possui sala, cozinha e dois quartos, além de garagem | Regular.<br>Necessita pintura, dedetização e troca de algumas tábuas.<br>Também é necessário trocar o telhado e fazer reparos na rede elétrica.<br>Necessita de fossa e filtro novos. | 121,41                 |



| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL     | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL   | ESTADO DE CONSERVAÇÃO   | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------|
| <b>Imóvel Funcional 2</b> | 29°19'22.04"S<br>50°48'49.44"O | Imóvel de madeira construído em 1948. Possui sala, cozinha e três quartos, além de garagem. | Regular.<br>Necessita pintura, dedetizar e retirar abelhas que se instalaram no forro da casa. É necessário reparar o telhado, forro e algumas outras tábuas. Necessita reparos na rede elétrica. | 107,41                 |



| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL     | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  | ESTADO DE CONSERVAÇÃO   | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|---------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------|
| <b>Imóvel funcional 3</b> | 29°19'20.51"S<br>50°48'51.11"O | Imóvel de madeira construído em 1948. Possui sala, cozinha e três quartos. | Ruim.<br>Necessita pintura, dedetização, reparo de goteiras e de madeiramento no assoalho, parte externa e aberturas. Necessita reparos na rede elétrica. | 105                    |



| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL     | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL                   | ESTADO DE CONSERVAÇÃO   | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|
| <b>Imóvel Funcional 4</b> | 29°19'19.87"S<br>50°48'51.31"O | Imóvel da madeira construído em 1948. | Ruim.<br>Necessita pintura, dedetização, reparo de goteiras e de madeiramento no assoalho, parte externa e aberturas. Necessita reparos na rede elétrica. | 82,31                  |



| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL                   | ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Imóvel funcional 5    | 29°19'23.82"S<br>50°49'00.81"O | Imóvel de madeira construído em 1948. | Irreversível. Necessita demolição. | 78                     |



| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL   | ESTADO DE CONSERVAÇÃO  | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|------------------------|
| Carpintaria           | 29°19'22.67"S<br>50°49'00.97"O | Imóvel de madeira usado para guardar materiais de trabalho. Conta com duas garagens, inclusive uma para veículos grandes. | Ruim.<br>Necessário reformas estruturais (paredes laterais estão afundando). Também precisa de pintura e troca de aberturas. Necessita reparos na rede elétrica. | 143,75                 |



| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  | ESTADO DE CONSERVAÇÃO   | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|------------------------|
| Escolinha             | 29°19'22.43"S<br>50°49'01.58"O | Imóvel de madeira construído em 1948 para ser uma escola. Atualmente é usado como sede para os brigadistas. No 1º andar possui dois banheiros e cozinha e uma ampla sala. O 2º andar é um grande cômodo. | Regular.<br>Necessita pintura, dedetização, reforma no telhado, banheiros, cozinha, aberturas, fiação elétrica e duplicação de paredes para fins de conforto térmico. | 223,94                 |



| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL   | ESTADO DE CONSERVAÇÃO  | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|------------------------|
| Galpão/Garagem        | 29°19'20.50"S<br>50°49'02.93"O | Imóvel de madeira construído em 1948 e reformado em 1996. É usado como garagem e para guardar equipamentos. | Ruim.<br>Necessitam dedetização, pintura, reparos estruturais e no telhado. Necessita reparo da rede elétrica. | 164,72                 |



| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL   | ESTADO DE CONSERVAÇÃO             | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| Celeiro               | 29°19'21.39"S<br>50°49'01.23"O | Imóvel de madeira construído em 1948. Possui dois pisos e era um celeiro. Atualmente não é usado. Imóvel não possui banheiro. | Péssimo.<br>Necessitam demolição. | 119,16                 |



| DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL | LOCALIZAÇÃO                    | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL   | ESTADO DE CONSERVAÇÃO  | ÁREA (M <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|------------------------|
| Galpão CTG            | 29°19'21.58"S<br>50°48'56.40"O | Imóvel de madeira construído em 1948 e reformado em 1985. É usado como refeitório dos servidores e também para eventos. | Ruim.<br>Necessitam dedetização, troca de algumas costaneiras, vigas de madeira e substituição do assoalho e do telhado. A churrasqueira necessita reforma. Reparo na rede elétrica. | 59                     |

