

Relatório Fotográfico da DPF/CZS/AC

O presente relatório tem como objetivo apresentar a atual situação da estrutura física de alguns itens da Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul/AC. São apresentadas ainda sugestões de melhorias para cada um deles.

1. TELHADO

- Justificativa: telhas antigas e trincadas; infiltração nas salas em virtude de problemas na cobertura.
- Sugestão: substituição por telhas com isolamento térmico. A indicação de telhas com proteção térmica deve-se às altas temperaturas registradas na cidade de Cruzeiro do Sul/AC.



Figura 1: Vista aérea da Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul/AC com destaque para área a ser modificada.

2. ESTACIONAMENTO

- Justificativa: diversos blocos de concreto estão soltos, apresentando risco de acidente.
- Sugestão: troca de todo o piso intertravado de concreto.



Figura 2: Vista aérea de trecho do estacionamento.



Figura 3: Destaque para os blocos soltos.

3. ACABAMENTO EXTERNO

- Justificativa: pintura externa de paredes, muros, grades e passarelas encontra-se deteriorada; forro da entrada principal ressecado e encardido; trecho de parede externa com alvenaria aparente, gerando mofo na parte interna da sala.
- Sugestão: pintura de paredes, muros e passarelas; troca de forro pvc; execução de chapisco, reboco e pintura em trecho de alvenaria aparente.



Figura 4: Situação do muro, grade e passarela de acesso da Delegacia.



Figura 5: Forro em pvc encardido e ressecado.



Figura 6: Pintura externa deteriorada.



Figura 7: Parede interna da sala.



Figura 8: Parede externa com alvenaria aparente.

4. CERCA ELÉTRICA

- Justificativa: cerca elétrica danificada e sem funcionamento.
- Sugestão: instalação de concertina em virtude da facilidade de manutenção.



Figura 9: Situação da cerca elétrica.



Figura 10: Destaque para o vão do portão de correr.

5. RECUPERAÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS

- Justificativa: mastros deteriorados e sem fixação.
- Sugestão: instalação de novos mastros.



Figura 11: Mastros deteriorados e sem fixação.

6. RETIRADA DE ANTENA

- Justificativa: antena não possui utilização e ocupa uma área onde pretende-se executar uma passarela coberta de acesso do prédio principal ao prédio anexo.
- Sugestão: retirada da antena.



Figura 12: Antena sem utilização.

7. REDE ELÉTRICA

- Justificativa: diversos pontos de energia estão sem funcionamento. Não há identificação das portas de rede nas salas e no painel localizado no NTI. Além disso, diversas salas apresentam estações de trabalho em quantidade superior ao que foi inicialmente dimensionado.
- Sugestão: recuperação dos pontos de energia, identificação das portas de rede e laudo técnico sobre possível sobrecarga da rede.

Cruzeiro do Sul, 17 de março de 2021.

THAÍS KLEIN FORNAZELLI MARTINS

Agente de Polícia Federal

Mat. 21.433