


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS



- REMOÇÃO DA PIA DA LAVANDERIA E REINSTALAÇÃO AO LADO;
- INSTALAÇÃO DE NOVA COPA DE GESSO ACARTONADO COM PIA, TORNEIRA, BANCADA E ARMÁRIOS;
- INSTALAÇÃO DE DEPÓSITO AO LADO DA NOVA COPA;



- RETIRADA DO PISO EMBORRACHADO DA ESCADA;
- COLOCAÇÃO DE NOVO PISO VINÍLICO NA ESCADA;



- DEMOLIÇÃO DA PIA E ARMÁRIO EXISTENTE;
- COLOCAÇÃO DE AZULEJO EM TODA A PAREDE DA PIA;
- COLOCAÇÃO DE NOVA CUBA, BANCADA, TORNEIRA E ARMÁRIOS;
- COLOCAÇÃO DE NOVO PISO EM TODO O ANDAR SUPERIOR.



- MONTAGEM DE DIVISÓRIA DE CHAPA CIMENTÍCIA NA FRENTE DAS CELAS



- TROCA DE PISO CERÂMICO (PISO SOBRE PISO);
- RETIRADA DAS DIVISÓRIAS ANTIGAS;
- INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO;
- INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA EM TODO O ANDAR SUPERIOR.



- COLOCAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NO BANHEIRO DO TÉRREO;
- COLOCAÇÃO DE TORNEIRAS MONOCOMANDO.



- SUBSTITUIÇÃO POR TORNEIRAS MONOCOMANDO NO BANHEIRO DO ANDAR SUPERIOR.



- INSTALAÇÃO DE TOLDO DE COBERTURA NA JANELA DA SALA DO PLANTÃO.