











PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO

  <p>2A</p>	<p>EXTINTOR TRICLASSE (2A,2B,2C), COM SINALIZAÇÃO E PISO 1 AFASTAMENTO LIVRE DE 1(1U) METRO PARA ACESSO</p>
 	<p>CAIXA DE HIDRANTE METÁLICA, 80x64x7cm COM 2(U)AS MANGUEIRAS DE 2 1/2" x 15m</p>
<p>SPK Nº</p> 	<p>BICO DE SPRINKLER PENDENTE</p>
<p>SISTEMA DIÂMETRO</p> 	<p>TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO</p>
 <p>diâmetro m</p>	<p>TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO, NÚMERO DA PRIMÁRIA E DIÂMETRO</p>

Revisões					
Nº	DESCRIÇÃO	DATA			
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05			
10	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09			
<div></div> <div>Receita Federal</div>		<div>Contratada</div> <div><div>MDB</div><div>ARQUITETURA</div></div>		Grupo	
				08.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
				Subgrupo	
				08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
Obra		Fase	Revisão		
		PROJETO BÁSICO	R12		
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"		Folha			
Endereço		RFB-A02-PB-08.01 002 PLF-TER-PRO-GER-R12			
Contratada		Títulos			
		PLANTA BAIXA PAV. TERREIO			
MDB ARQUITETURA					
Coordenador					
ARO. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2					
Responsável Técnico					
ARO. LAIS COSTA - CAU A69552-1					
ARO. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4					
ARO. ZALDO SOTERO - CAU A44598-0					
		Emissão	Folha		
		MAI 2018	08.01 002 / 530		