

MEMORIAL DESCRITIVO

ROTEADOR CISCO ASR1002HX

FABRICANTE: CISCO SYSTEMS INC.

MODELO: ASR1002HX

FAMÍLIA: ASR1000 SERIES

HOMOLOGAÇÃO ANATEL: 2628-08-1086

PAÍS DE ORIGEM: ESTADOS UNIDOS

LOGRADOURO: WEST TASMAN DRIVE, 170

CIDADE: SAN JOSE ESTADO: CALIFORNIA

FUNÇÃO: ROTEADOR DE DADOS COM E SEM FIO, COM INTERFACES ÓPTICAS QUE SUPORTAM COMUNICAÇÕES ENTRE PONTOS E USUÁRIOS FIXOS E/OU MÓVEIS. APLICAÇÃO EM AMBIENTES CORPORATIVOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E EMPRESAS COM FLUXO DE DADOS QUE NECESSITA SER GERENCIADO.

ALIMENTAÇÃO:

CONTA COM FONTES DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO DE ENTRADA 110 E/OU 240 VAC E TENSÃO DE SAÍDA DE 12 VDC E VDC 3.3 VDC

IMAGENS REAIS DO MODELO

FRONTAL



TRASEIRA



MODEL NUMBER:5
CISCO-ASR1000 SERIES ROUTER

この装置は、クラスAの情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

CAUTION: MULTIPLE POWER SOURCES MAY BE PRESENT. DO NOT ENERGIZE. ALL POWER CONNECTIONS MUST BE REMOVED. NO LIVES ARE GUARANTEED BY PRESENCE.

PRECAUCION: Puede haber varias fuentes de alimentación. Por desconectar la energía, retire los conectores de potencia antes de instalar, reemplazar o cablear. NO GARANTAMOS LA VIDA POR PRESENCIA.

VERBODEN: De nieuwe installatie draagvoorzien van meerdere stroombronnen. Voordat u de energie aansluit, moet u alle voedingsaansluitingen verwijderen. Het leven wordt niet gegarandeerd door aanwezigheid.

ATTENTION: Plusieurs sources de multiples sources d'alimentation. Pour désactiver, déconnecter toutes les sources d'alimentation, à l'installation, à l'entretien ou à l'installation. La vie n'est pas garantie par la présence.

注意: 複数の電源が接続されている可能性があります。電源を接続する前に、電源を切断し、すべての電源ケーブルを断線させ、ケーブルを接続してください。存在による保証はありません。

警告: 複数の電源が接続されている可能性があります。電源を接続する前に、電源を切断し、すべての電源ケーブルを断線させ、ケーブルを接続してください。存在による保証はありません。

注意: 複数の電源が接続されている可能性があります。電源を接続する前に、電源を切断し、すべての電源ケーブルを断線させ、ケーブルを接続してください。存在による保証はありません。

CAUTION: NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. DO NOT BE EXPOSED TO ELECTRICALLY SHOCKED PERSONNEL.

PRECAUCION: No hay partes aptas para ser puestas en reparación por el usuario. El servicio debe ser suministrado por personal capacitado en electricidad.

VERBODEN: Keine user serviceable onderdelen. Niet open. Het voo kwalificatie personeel aanpak.

ATTENTION: Aucune pièce interne ne se prête à une réparation par l'utilisateur. Toutes les interventions doivent être effectuées par des techniciens agréés.

注意: ユーザーが内部の部品を修理しようとしてはいけません。修理は電気設備の専門知識を持つ技術者によって行う必要があります。

警告: 内部の部品はユーザーが修理できない可能性があります。修理は電気設備の専門知識を持つ技術者によって行う必要があります。

注意: 内部の部品はユーザーが修理できない可能性があります。修理は電気設備の専門知識を持つ技術者によって行う必要があります。

CAUTION: THIS UNIT CONTAINS FLUORINATED FLUIDS.

PRECAUCION: Este equipo contiene gases fluorados de alta presión.

VERBODEN: Deze Einheit enthält erdvervalende fluïdum.

ATTENTION: Ce ne peut que cette unité contiennent des fluides fluorés.

注意: この装置には高圧のフッ素化ガスが充填されています。

警告: この装置には高圧のフッ素化ガスが充填されています。

注意: この装置には高圧のフッ素化ガスが充填されています。

CAUTION: THIS UNIT CONTAINS FLUORINATED FLUIDS.

PRECAUCION: Este equipo contiene gases fluorados de alta presión.

VERBODEN: Deze Einheit enthält erdvervalende fluïdum.


ATTENTION: Ce ne peut que cette unité contiennent des fluides fluorés.

注意: この装置には高圧のフッ素化ガスが充填されています。

警告: この装置には高圧のフッ素化ガスが充填されています。

注意: この装置には高圧のフッ素化ガスが充填されています。

Cisco Systems Inc., 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134-1705



MODEL NUMBER/S CISCO-ASR1000 SERIES ROUTER

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置は他の無線電波及び電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には他の製品を調停するよう要求されることがあります。




www.anatel.com.br



www.cisco.com/brasil



50



KC



CE



SP

TNY-ASR1000(A)
US
LR82435

CAUTION: NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. MUST BE SERVICED BY TECHNICALLY QUALIFIED PERSONNEL.

ATENÇÃO: NÃO HÁ PARTES DE FÁCIL MANUTENÇÃO INTERIORE. DEVE SER MANUTIDA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

PRECAUCIÓN: NO HAY PARTES INTERIORES DE FÁCIL MANUTENCIÓN. DEBE SER MANUTIDA POR PERSONAL TÉCNICAMENTE CUALIFICADO.

VORSICHT: Keine aus Benutzer auswechselbaren Teile innen. Nur von qualifiziertem Techniker zu warten.

ATTENTION: Aucune pièce intérieure ne se prête à une révision par l'utilisateur. Toutes les révisions doivent être effectuées par des techniciens agréés.

注意
機内には修理可能な部品が搭載されていません。修理は技術的に有資格者が行う必要があります。

注意
本装置は修理可能な部品、修理可能部品は搭載されていません。修理は技術的に有資格者が行う必要があります。

注意
本装置は修理可能な部品、修理可能部品は搭載されていません。修理は技術的に有資格者が行う必要があります。

注意
本装置は修理可能な部品、修理可能部品は搭載されていません。修理は技術的に有資格者が行う必要があります。

CAUTION: NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. MUST BE SERVICED BY TECHNICALLY QUALIFIED PERSONNEL.

ATENÇÃO: NÃO HÁ PARTES DE FÁCIL MANUTENÇÃO INTERIORE. DEVE SER MANUTIDA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

PRECAUCIÓN: NO HAY PARTES INTERIORES DE FÁCIL MANUTENCIÓN. DEBE SER MANUTIDA POR PERSONAL TÉCNICAMENTE CUALIFICADO.

VORSICHT: Keine aus Benutzer auswechselbaren Teile innen. Nur von qualifiziertem Techniker zu warten.

ATTENTION: Aucune pièce intérieure ne se prête à une révision par l'utilisateur. Toutes les révisions doivent être effectuées par des techniciens agréés.

注意
機内には修理可能な部品が搭載されていません。修理は技術的に有資格者が行う必要があります。

注意
本装置は修理可能な部品、修理可能部品は搭載されていません。修理は技術的に有資格者が行う必要があります。

注意
本装置は修理可能な部品、修理可能部品は搭載されていません。修理は技術的に有資格者が行う必要があります。

注意
本装置は修理可能な部品、修理可能部品は搭載されていません。修理は技術的に有資格者が行う必要があります。