


IPHAN
URSAP
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO
BENS MÓVEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO - SP
Nº 207/2011
TERMO DE TRANSFERÊNCIA



CÓPIA

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Exmta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO DOS BENS



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 207/2011, DOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS À UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, formaliza a transferência para o INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais informações relativas aos referidos bens relacionadas em anexo, as quais fazem parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da assinatura do presente Termo.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, de

de 2011.

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CRUZ
Inventariante da extinta Rede Ferroviária Federal S/A

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA
Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. -
RFFSA

PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS NO MUSEU DE BEBEDOURO - NÃO CONVÊNIENTOS
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVÊNIENTOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
1		Estação de Bebedouro	Mesa de Madeira com 05 gavetas	Não Convênido	INV. 001				
2		Estação de Bebedouro	Cadeira de Madeira com Braço	Não Convênido	4336	CP			
3		Estação de Bebedouro	Placa de Indicação do Km 187	Não Convênido	INV. 002				
4		Estação de Bebedouro	Suporte para Carimbos	Não Convênido	INV. 003				
5		Estação de Bebedouro	Máquina de Escrever Manual	Não Convênido	INV. 004				
6		Estação de Bebedouro	Cadeira de Madeira com Assento em Palhinha	Não Convênido	INV. 005				
7		Estação de Bebedouro	Escrivania de Madeira com 2 Gavetas	Não Convênido	INV. 006				
8		Estação de Bebedouro	Placa de Ferro com Inscricão: Apte	Não Convênido	INV. 007				
9		Estação de Bebedouro	Telefone para Comunicação nos Trecho	Não Convênido	INV. 008				
10		Estação de Bebedouro	Lanterna de Sinalização de Ferro	Não Convênido	INV. 009				
11		Estação de Bebedouro	Lanterna de Calda para Carro Passageiro	Não Convênido	INV. 010				
12		Estação de Bebedouro	Lanterna para Sinalização de Ferro	Não Convênido	INV. 011				
13		Estação de Bebedouro	Vídeos para Lanterna Sinalizadora nas bores: Verde, Amarelo e Vermelho	Não Convênido	INV. 012				
14		Estação de Bebedouro	3 Apitos de Metal de Chefe de Trem	Não Convênido	INV. 013				
15		Estação de Bebedouro	3 Pesos de Ferro para Balança	Não Convênido	INV. 014				
16		Estação de Bebedouro	Predendor de Papel em Formato de Mão	Não Convênido	INV. 015				
17		Estação de Bebedouro	2 Cadeados de Ferro	Não Convênido	INV. 016				
18		Estação de Bebedouro	1 Bastão de STAFF	Não Convênido	INV. 017				



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. –
RFFSA

PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS NO MUSEU DE BEBEDOURO - NÃO CONVÊNIENTOS
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVÊNIENTOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
19		Estação de Bebedouro	Xicara e Pires de Louça da Companhia Paulista	Não Convênido	INV. 018				
20		Estação de Bebedouro	2 Alicates para Picotar Bilhete	Não Convênido	INV. 019				
		Estação de Bebedouro	Régua de Madeira para Medição com		INV. 020				
21		Estação de Bebedouro	Simbolo da Companhia Paulista	Não Convênido	INV. 021				
22		Estação de Bebedouro	Uniforme do Chefe de Trem	Não Convênido	INV. 022				
23		Estação de Bebedouro	Uniforme do Chefe de Estação	Não Convênido	INV. 023				
24		Estação de Bebedouro	2 Bonés com Simbolo da Companhia Paulista	Não Convênido	INV. 024				
25		Estação de Bebedouro	Uniforme de Agente de Trem	Não Convênido	INV. 025				
26		Estação de Bebedouro	Suporte para Lapis e Caneta	Não Convênido	INV. 026				
27		Estação de Bebedouro	Suporte para Lapis e Caneta com Simbolo da Cia Paulista	Não Convênido	INV. 027				
28		Estação de Bebedouro	Bomba de Alerta para Mudança de AMV.	Não Convênido	INV. 028				
29		Estação de Bebedouro	Máquina de Calcular Manual	Não Convênido	213363	Fepasa			
30		Estação de Bebedouro	Máquina de Calcular Elétrica	Não Convênido	213313	Fepasa			
31		Estação de Bebedouro	Máquina de Escrever Manual	Não Convênido	INV. 028				
32		Estação de Bebedouro	3 Bandeiras de Sinalização com Suporte de Madeira	Não Convênido	INV. 029				
33		Estação de Bebedouro	Relógio da Estação de Bebedouro com 2 Faces	Não Convênido	INV. 030				
34		Estação de Bebedouro	Campainha de Estação	Não Convênido	INV. 031				
35		Estação de Bebedouro	Apito de Locomotiva à Vapor	Não Convênido	INV. 032				
36		Estação de Bebedouro	Telefone de Parede com Caixa de Madeira	Não Convênido	INV. 033				



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. -
RFFSA

PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS NO MUSEU DE BEBEDOURO - NÃO CONVÊNIENTOS
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVÊNIENTOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
37		Estação de Bebedouro	Caixa de Madeira com Maquinário do Relógio da Estação	Não Convênido	INV. 034				
38		Estação de Bebedouro	Armário de Madeira com Duas Portas com Vidros	Não Convênido	INV. 035				
39		Estação de Bebedouro	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	INV. 036				
40		Estação de Bebedouro	Quadro com 6 Ferramentas	Não Convênido	INV. 037				
41		Estação de Bebedouro	Placa de Ferro com Inscrição: Pare Olhe e Escute	Não Convênido	INV. 038				
42		Estação de Bebedouro	Placa de Ferro com Inscrição: Construído pela Pullman - STANDARD CAR EXPORT U. S. A. 1938	Não Convênido	INV. 039				
43		Estação de Bebedouro	Bandeira da Companhia Paulista	Não Convênido	INV. 040				
44		Estação de Bebedouro	Parafusos para Fixação Da Linha	Não Convênido	INV. 041				
45		Estação de Bebedouro	Grampo para Fixação de Linha	Não Convênido	INV. 042				
46		Estação de Bebedouro	2 Alicates para Lacre	Não Convênido	INV. 043				
47		Estação de Bebedouro	Placa de Ferro da Companhia Paulista (VEH)	Não Convênido	INV. 044				
48		Estação de Bebedouro	Grampeador de Ferro	Não Convênido	INV. 045				
49		Estação de Bebedouro	Caixa de Sinalização de Ferro	Não Convênido	INV. 046				
50		Estação de Bebedouro	Bomba Manual de Água	Não Convênido	INV. 047				
51		Estação de Bebedouro	Lustre de Bronze de Carro Passageiro	Não Convênido	INV. 048				
52		Estação de Bebedouro	Bandeira da FEPASA	Não Convênido	INV. 049				
53		Estação de Bebedouro	Torneira de Ferro Fundido do Reservatório das Locomotivas à Vapor	Não Convênido	INV. 050				
54		Estação de Bebedouro	Tampa de Poste em Ferro Fundido	Não Convênido	INV. 051				



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. -
RFFSA

PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS NO MUSEU DE BEBEDOURO - NÃO CONVÊNIENTOS
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVÊNIENTOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
55		Estação de Bebedouro	Serrote Manual	Não Convênido	INV. 052				
56		Estação de Bebedouro	Placa de Apoio de Trilho	Não Convênido	INV. 053				
57		Estação de Bebedouro	Material para Fixação de Linha Ferrea	Não Convênido	INV. 054				
58		Estação de Bebedouro	Isolador de Louça para Energia Elétrica	Não Convênido	INV. 055				
59		Estação de Bebedouro	Caixa de Madeira para Ferramentas	Não Convênido	INV. 056				
60		Estação de Bebedouro	Caixa de Madeira para Ferramentas	Não Convênido	INV. 057				
61		Estação de Bebedouro	Caixa de Madeira para Ferramentas	Não Convênido	INV. 058				
62		Estação de Bebedouro	Carrinho de Bagagem	Não Convênido	10374	CP			
63		Estação de Bebedouro	Balança com Capacidade para 500Kg para Estação	Não Convênido	INV. 059				
64		Estação de Bebedouro	3 Capacetes de Plástico	Não Convênido	INV. 060				
65		Estação de Bebedouro	Chave de Mudança de Linha	Não Convênido	INV. 061				
66		Estação de Bebedouro	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	INV. 062				
67		Estação de Bebedouro	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	INV. 063				
68		Estação de Bebedouro	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	INV. 064				
69		Estação de Bebedouro	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	INV. 065				
70		Estação de Bebedouro	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	INV. 066				
71		Estação de Bebedouro	Vagão de Carga Fechado s/ nº	Não Convênido	INV. 067				
72		Estação de Bebedouro	Vagão de Carga Fechado s/ nº	Não Convênido	INV. 068				
73		Estação de Bebedouro	Carro de Passageiro s/ nº	Não Convênido	INV. 069				
74		Estação de Bebedouro	Carro de Passageiro s/ nº	Não Convênido	INV. 070				

Oderson Arrais Monteiro
Inventariança da Extinta RFFSA/URSAP
Mat. 99.807.1692

Reginaldo C.M. Di Pietro
Inventariança da Extinta RFFSA/URSAP
Mat. 99.817.8165


FICHAS DE INSPEÇÃO DOS BENS



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: MESA DE MADEIRA COM 5 GAVETAS		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
Nº. Patr./Tombo INV. 001		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona ☐		Observações:			

Foto




Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Aires Montano
Inventariação da Exlt. RFFSA - NRS
Mat. 99.807.169-2
Reginaldo C.M. Di Pietro
Inventariação da Exlt. RFFSA - URS
Mat. 99.817.416-5


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Exltinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14



UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010		F. ORIGEM: C. P.		MUNICÍPIO: BEBEDOURO		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:	
Nº. Patr./Tombo 4336		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona		Tipo do Bem: Mobiliário	
Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Exltinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Inventariança da Exltinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP	BEM MÓVEL: PLACA DE INDICAÇÃO DO KM. 187	LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO	Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA	MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	MAT:
TÉCNICOS DO IPHAN:					
Nº. Patr./Tombo INV. 002	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro Regina Moura
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010	
BEM MÓVEL: SUPORTE PARA CARIMBOS		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO		MUNICÍPIO: BEBEDOURO	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 003	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Angas Monteiro
Inventariança da Extingta RFFSA
Regist. nº 99.807.169-2/99.817.416-5
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCRIVER MANUAL		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
Nº. Patr./Tombo INV. 004		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Ruim ☐ Regular ☒ Bom		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona		Tipo do Bem: Equipamento	
Valor Hist./Artist. Cult.:		☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Exlta RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
Região de RFFSA-URSA
Inventariação da Exlta RFFSA-URSA
Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 6

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
 BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO EM PALHINHA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
 Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
 TÉCNICOS DO IPHAN:
 DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
 F. ORIGEM:
 MUNICÍPIO: BEBEDOURO
 MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
 MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 005 Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Mobiliário Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			


Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arantes Montalvo
 Inventariedade da Ex-linha Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Matr. 99.807.169-2
 REGISTRO: INV/RFFSA-URSAP
 Inventariedade da Ex-linha Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Matr. 99.817.416-5

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM:

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: ESCRIVANINHA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo
INV. 006

Bem Tombado:
☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência):
☐ Ruim ☐ Regular ☒ Bom

Tipo do Bem:
Mobiliário

Valor Hist./Artst. Cult.:
☐ Sim ☐ Não

Funcionamento:
☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona

Ferramental:

☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:

☐ Sim ☒ Não

Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA-URSAP
Registros de Bens Históricos
Mat. 99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010	
BEM MÓVEL: PLACA DE FERRO COM INSCRIÇÃO: APITE		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTação DE BEBEDOURO		MUNICÍPIO: BEBEDOURO	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo INV. 007		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			


Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Antunes Montalvo
Inventarância da Ex. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
RFFSA-URSAP
Inventarância da Ex. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5
RFFSA-URSAP
Inventarância da Ex. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: TELEFONE PARA COMUNICAÇÃO NO TRECHO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
F. ORIGEM: BEBEDOURO
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 008	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento	Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:


Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Ext. RFFSA/RFSAP
HEBES C. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
Inventariação da Ext. RFFSA/RFSAP

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: LANTERNA DE FERRO PARA SINALIZAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

F. ORIGEM:

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo
INV. 009

Bem Tombado:
☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência):
☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:
Equipamento

Valor Hist./Artíst. Cult.:
☐ Sim ☐ Não

Funcionamento:
☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Ferramental:


☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:

☐ Sim ☒ Não

Observações:


Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arnes Monteiro
 Inveniente da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Matr. 99.807.169-2
 INV/RFFSA-URSAP
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14
 Matr. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: LANTERNA DE CALDA PARA CARRO PASSAGEIRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM :
MUNICÍPIO : BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 010	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento	Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemi Aires Montoro
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
REGISTRO DE BENS HISTÓRICOS
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: LANTERNA DE FERRO PARA SINALIZAÇÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 011		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					


Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariante da Exlnta RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
M. Di Pietro
Inventariante da Exlnta RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 13

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM:

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

LOCAL DA INSPEÇÃO: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: VIDROS PARA LANTERNA CORES: VERDE, VERMEL. E AMAREL.


LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: ☐ Equipamento		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
Inventário nº 13 de 2010
M. Di Pietro

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: 3 APITOS DE METAL DE CHEFE DE TREM
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MÁT: _____
MÁT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 013		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Ext. RFFSA/URSAP
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Ext. RFFSA/URSAP
Mat. 99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: 3 PESOS PARA BALANÇA DE FERRO		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
Nº. Patr./Tombo INV. 014		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAF
Mat. 99.807.169-2
REGISTRO DE BENS HISTÓRICOS
INV/RFFSA-URSAF
Mat. 99.817.416-5

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 16

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM:

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP


PEÇA MÓVEL: PREDEADOR DE PAPEL EM FORMATO DE MÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTACÇÃO DE BEBEDOURO

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

1.º Patr./Tombo INV. 015		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funçãoamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Tipo do Bem: Equipamento		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Aires Monteiro
Inventariação de Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA-URSAP
Reg. 99.817.416-5
Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: 2 CADEADOS DE FERRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 016		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					


Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Mat. 99.807.169-2
Inventariância da Ext. RFFSA/URSAP
Regido pelo C.M. Di Pietro
Mat. 99.807.416-5
Inventariância da Ext. RFFSA/URSAP

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: I BASTÃO DE STAFF

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

F. ORIGEM:

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo
INV. 017

Bem Tombado:
☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência):
☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:
Equipamento

Valor Hist./Artst. Cult.:
☐ Sim ☐ Não

Funcionamento:
☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona


Ferramental:

☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:
☐ Sim ☒ Não

Observações:


Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Aires Monteiro
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV. 017
Assinatura de ODEMIR/REGINA MOURA
Mat. 99.817.416-5

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: XICARA E PIRES DE LOUÇA DA C. PAULISTA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTACÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 018	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
	Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Airões, Monteiro
Inventariedade da EXINTA RFFSA - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
Inventariedade da EXINTA RFFSA - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: 2 ALCATES PARA PICOTAR BILHETES
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
F. ORIGEM: BEBEDOURO
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010


Nº. Patr./Tombo INV. 019	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artíst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arroz Montiro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: RÉGUA DE MADEIRA COM SIMBOLO DA C. PAULISTA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010


F. ORIGEM:

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo INV. 020	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arnes Monteiro
Mat. 99.807.169-2
Inventariança da Exl. RFFSA-URSAP
M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
Inventariança da Exl. RFFSA-URSAP

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: UNIFORME DO CHEFE DE TREM		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
Nº. Patr./Tombo INV. 021		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona		Tipo do Bem: Vestuario ☐ Sim ☐ Não	
Valor Hist./Artst. Cult.:		☐ Sim ☐ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM :
MUNICÍPIO : BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arantes Monteiro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2
Regina Ar. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSA
Mat. 99.817.416-5




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM :
MUNICÍPIO : BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/RÉGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo INV. 022	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Vestário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Exltinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: 2 BONÊS COM SIMBOLO DA C. PAULISTA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010


F. ORIGEM:

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 023		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Vestuario		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Extinguida RFFSA - URSAP
Mat. 99.807.169-2
Regina Moura
Inventariação da Extinguida RFFSA - URSAP
Mat. 99.817.416-5

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: UNIFORME DE AGENTE DE TREM

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 024		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Vestário		Valor Hist./Artíst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Regina M. C. M. Di Pietro
INV/RFFSA
MAT: 99.807.169-2
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: SUPORTE PARA LÁPIS E CANETA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 025		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferromental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Aires Montalvo
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Ext. RFFSA-URSA
C.M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 27

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM:

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:


Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

BEM MÓVEL: SUPORTE PARA LÁPIS E CANETA COM SIMBOLO DA C. PAULISTA

Nº. Patr./Tombo INV. 026		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			


Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arnes Monteiro
Inventariância da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5
M. Di Pietro

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: BOMBA DE ALERTA PARA MUDANÇA DE AMV.

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5


MUNICÍPIO: BEBEDOURO

F. ORIGEM:

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 027	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



IPHAN

Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Moraes Monteiro
Regina M. C. M. Di Pietro
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

CIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
 BEM MÓVEL: MÁQUINA DE CALCULAR MANUAL
 LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
 Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
 TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
 F. ORIGEM: FEPASA
 MUNICÍPIO: BEBEDOURO
 MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
 MAT:

Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
 Odemir Arraes Monteiro
 Inventariação da Extinta RFFSA-URSAP
 Matr. 99.807.169-2
 INVENTÁRIO DE BENS HISTÓRICOS
 Nº 99.817.416-5
 C. M. Di Pietro



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM: FEPASA
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo 213313	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
Régina Moura
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 028		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Araes Monteiro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA-URSAP
Regist. em 22.08.2010
Mat. 99.817.416-5

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

BEM MÓVEL: 3 BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE DE MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5


MUNICÍPIO: BEBEDOURO

F. ORIGEM:

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 029		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Moraes Monteiro
Inventariação da Extna Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Data: 09/07/1992
INV/RFFSA
Assinatura de Odemir Moraes Monteiro
Mat. 99.807.169-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 33

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM:

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP


BEM MÓVEL: RELÓGIO DA ESTAÇÃO DE BEBEDOURO COM 2 FACES

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

Patr./Tombo INV. 030		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Tipo do Bem: Equipamento		Arterial: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	



Foto

Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Exlta RFFSA-URSAP
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
M. Di Pietro
INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM :

MUNICÍPIO : BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA


LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO

BEM MÓVEL: CAMPANHINHA DE ESTÇÃO

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

Patr./Tombo INV. 031		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Equipamento		Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
Reg. 99.817.416-5
Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: APITO DE LOCOMOTIVA AVAPOR
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 032		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 36

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
 BEM MÓVEL: TELEFONE DE PAREDE COM CAIXA DE MADEIRA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO
 Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
 TÉCNICOS DO IPHAN:
 DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
 F. ORIGEM:
 MUNICÍPIO: BEBEDOURO
 MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
 MAT:

N.º Pat./Tombo INV. 033		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Ruim ☒ Regular ☐ Bom	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Observações:		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
 Odemir Arraes Monteiro
 Matr. 99.807.169-2
 REGISTRO DA RFFSA-URSAP
 Matr. 99.817.416-5
 INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
BEM MÓVEL: CAIXA DE MADEIRA COM MAQUINÁRIO DO RELÓGIO DA ESTÇÃO F. ORIGEM :
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo INV. 034	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto




Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Extinta RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
Regina AP. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS DE VIDROS		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO		MUNICÍPIO : BEBEDOURO	
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010		F. ORIGEM :		MAT:	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	
Nº. Patr./Tombo INV. 035		Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis: *Odemir Arraes Monteir.*
M. 10.04.71 1507



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTACÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTACÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

F. ORIGEM:

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo
INV. 036

Bem Tombado:
☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência):
☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

Valor Hist./Artst. Cult.:
☐ Sim ☒ Não

Funcionamento:
☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona


Tipo do Bem:
Mobiliário

Ferramental:
☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:
☐ Sim ☒ Não

Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: QUADRO COM 6 FERRAMENTAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM:

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

MAT:

Nº. Patr./Tombo
INV. 037

Bem Tombado:
☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência):
☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:
Equipamento

Valor Hist./Artist. Cult.:
☐ Sim ☐ Não


Funcionamento:
☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Observações:

Ferramental:
☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:
☐ Sim ☒ Não

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PLACA DE FERRO COM INSCRIÇÃO: PARE OLHE ESCUTE DA E. F. A. F. ORIGEM:
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

Técnicos do IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Patr./Tombo INV. 038		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Ruim ☒ Regular ☐ Bom	
Grupo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Arrumamental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
() Observações:					

Foto



Odemir Araoz Monteiro
Assessoria de Bens Históricos
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
MAT. 99.807.169-2-
Inventário de Bens Históricos
Inventário de Bens Históricos
Inventário de Bens Históricos

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 42

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PLACA DE FERRO INSCRIÇÃO: CONSTRUÍDO PELA PULLMAN

F. ORIGEM :

MUNICÍPIO : BEBEDOURO


MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

Técnicos do IPHAN:

Pat./Tombo INV. 039		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Tipo do Bem: Equipamento		Arquitetural: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
 Odemir Antunes Monteiro
 Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Matr. 99.807.169-2
 INV/RFFSA
 Matr. 99.817.416-5

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM:

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA


LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

BEM MÓVEL: BANDEIRA DA COMPANHIA PAULISTA

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

Nº. Patr./Tombo INV. 040		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



8 10:30

IPHAN

Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariança de Bens Históricos - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM :

MUNICÍPIO : BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA LINHA


LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

1. Patr./Tombo INV. 041		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Ruim ☒ Regular ☐ Bom	
Apoio do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Arrumamental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Ex-Linha Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Assinatura de Regina Moura
Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CRAMPO PARA FIXAÇÃO DA LINHA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº Patr./Tombo INV. 042	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Tipo do Bem: Equipamento	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:
----------------------------	--	---	--	--	-----------------------------	---	--------------

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Regist. AP-C. M. Di Pietro
INV/RFFSA-05817/416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM :

MUNICÍPIO : BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: 2 ALICATES PARA LACRE


LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo INV. 043		Bem Tombado: ☐ Bem ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Ferramental		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INVENTARIAÇÃO DE BENS HISTÓRICOS
M. D. PIETRO
Mat. 99.817.416-5

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 47

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PLACA DE FERRO DA COMPANHIA PAULISTA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM:


MUNICÍPIO: BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 044		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



8 10:48

IPHAN

Odemir Arantes Monteiro
Assessoria de Exlta RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: GRAPEADOR DE FERRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
MATERIAL: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Patr./Tombo INV. 045		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Grupo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Arrematada: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			

Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
 ODEMR ARRAES MONTENIRO
 Mat. 99.807.169-2
 Inventariança da Exlt. RFFSA-URSAP
 INV/RFFSA-URSAP
 Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CAIXA DE SINALIZAÇÃO DE FERRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 046		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Azeiteiro Monteiro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
REGINA AP. C.M. DI PIETRO
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: BOMBA MANUAL DE ÁGUA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 047		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
MAT: 99.807.169-2
Regina Moura
INV/RFFSA
MAT: 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: LUSTRE DE BRONZE DE CARRO PASSAGEIRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 048		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artíst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Exlta RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: BANDEIRA DA FEPASA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 049		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5
M. Di Pietro

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM :
MUNICÍPIO : BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:


Nº. Patr./Tombo INV. 050	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento	Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Exl. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
Mat. 99.817.416-5
Verificação de Exl. RFFSA-URSAP

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: TAMPA DO POSTE EM FERRO FUNDIDO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 051		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					


Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAF

Registado no C.M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAF
Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: SERROTE MANUAL
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 052		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Ferromental		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferromental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	


Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Exl. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA-URSAP
REGISTRO Nº. 01 Piéto
Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PLACA DE APOIO DE TRILHO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 053	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Observações:		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
demir/Arraes Monteiro
Mat. 99.807.169-2
REGISTRO AD. C. M. O. de Pietro
Inventariação da Exlt. RFFSA-URSAP
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

BEM MÓVEL: MATERIA PARA FIXAÇÃO DE LINHA FERRÊA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

Nº. Patr./Tombo INV. 054	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	Tipo de Bem: Equipamento	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Observações:
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não							

Foto



Odemir Airão Monteiro
Assistente Técnico Responsável:
MAT. 99.807.169-2
Inventariação da Extingtina Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
MAT. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: ISOLADOR DE LOUÇA PARA ENERGIA ELÉTRICA

F. ORIGEM :

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

MUNICÍPIO : BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº. Patr./Tombo
INV. 055

Bem Tombado:
☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência):
☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:
Equipamento

Valor Hist./Artst. Cult.:
☐ Sim ☐ Não


Funcionamento:
☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Observações:

Ferramental:
☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:
☐ Sim ☒ Não

Foto



Odemir Aires Mantovani
Inventariança da Exlnta RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
Inventariança de Bens Históricos
Reg. nº 99.817.416-5
M. Di Pietro

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

BEM MÓVEL: CAIXA DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

Nº. Patr./Tombo INV. 056	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	Funçãoamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Tipo do Bem: Equipamento	Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Observações:
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não							

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Demir Airton Montello
Inventariação da Exltia Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat: 99.807.169-2
Inventariação da Exltia Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat: 99.807.169-2
Inventariação da Exltia Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat: 99.807.169-2

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CAIXA DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 057	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Regina Ap. Moura
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CAIXA DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 058	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Idemir Arraes Monteiro
Responsáveis:
Assinatura de Ext. RFFSA/URSAP
Mat. 99.807.169-2
Assinatura de Ext. RFFSA/URSAP
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CARINHO DE BAGAGEM
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM: CIA PAULISTA
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo 10374	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:



Foto

Udemia Armas Montado
Inventância da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Regina M. C. M. Di Pietro
INV/RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: BALANÇA COM CAPACIDADE PARA 500 KG
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 059		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



demir Aires Monteiro
Inventário de Bens Históricos - URSAP
Mat. 99.807.169-2
Regist. AP. C. M. Di Pietro
Inventário de Bens Históricos - URSAP
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: 3 CAPACETES DE PLÁSTICO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 060		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Odemir Menezes de Almeida
Mat. 99.807.169-2
Inventariança da Exlt. RFFSA-URSAP
Reg. 99.817.416-5
M. Di Pietro

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CHAVE DE MUDANÇA DE LINHA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 061	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Ordem Arquivo Histórico
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
Inventariação de Bens Históricos

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTAÇÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5


Nº. Patr./Tombo INV. 062
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem: Mobiliário
Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

Foto



Odemir Arraes Monteiro
Inventariante de Bens Históricos
Mat. 99.807.169-2
Região do C. M. Di Pietro
Inventariante de Bens Históricos
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTAÇÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 063		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



IPHAN

Odemir Arães Moutinhos Responsáveis:
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTAÇÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
F. ORIGEM: BEBEDOURO
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 064	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Foto



Odemir Arraes Monteiro
Inventariante RFFSA-URSAF
Mat. 99.807.169-2
Inventariante RFFSA-URSAF
Mat. 99.807.416-5
Inventariante RFFSA-URSAF
Mat. 99.807.416-5

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

F. ORIGEM:

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo
INV. 065

Bem Tombado:

☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência):

☐ Bom

☒ Regular

☐ Ruim

Tipo do Bem:

Mobiliário

Valor Hist./Artist. Cult:

☐ Sim ☐ Não

Funcionamento:

☐ Total

☐ Parcial

☒ Não Funciona

Ferramental:

☐ Sim

☒ Não


Instalado no local de trabalho:

☐ Sim

☒ Não

Observações:

Foto



Odeir Arões Monteiro
Mat. 99.807.169-2
Inventariação de Bens Históricos
INV/RFFSA
Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTAÇÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
F. ORIGEM:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

Nº. Patr./Tombo INV. 066	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Odemir Arraes Montalvão
Assessoria de Bens Históricos
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
REGINA MOURA
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM :

MUNICÍPIO : BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: VAGÃO DE CARGA FECHADO S/Nº

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo
INV. 067

Bem Tombado:
☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência):
☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:
Material Rodante
Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não


Funcionamento:
☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Ferramental:
☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:
☐ Sim ☒ Não


Observações:

Foto



Odemir Araoz Monteiro
Mat. 99.807.169-2
Regina AP. C. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: VAGÃO DE CARGA FECHADO S/Nº
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010
F. ORIGEM: BEBEDOURO
MUNICÍPIO: BEBEDOURO
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 068	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Material Rodante	Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Odemir Assis Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
Invent. de Bens Históricos
C. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2010

F. ORIGEM:

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIRO S/Nº

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo
INV. 069

Bem Tombado:
☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência):
☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim


Tipo do Bem:
Material Rodante ☐ Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não

Funcionamento:
☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Instalado no local de trabalho:
☐ Sim ☒ Não

Observações:

Foto



Odemir Anjos Montenegro
Responsáveis:

Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
INV/RFFSA
Mat. 99.817.416-5
C. M. Di Pietro

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIRO S/Nº
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE BEBEDOURO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5


Nº. Patr./Tombo INV. 070
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim

Tipo de Bem: Material Rodante
Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Observações:
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Foto



Odemir A. Reis Moutinho
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
Regina M. Moura
INV/RFFSA
Mat. 99.817.416-5
C. M. Di Pietro