

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC		12	
CIDADE	Florianópolis	ESTADO	SC	
RUA / AV	Servidão Nossa Senhora de Lourdes	Nº	110	ÁREA TOTAL 5704,20m²
BAIRRO	Agronômica	ANO DE CONSTRUÇÃO	-	
ATENDE PÚBLICO	SIM		DATA HABITE-SE 19/08/2009	
	NÃO	X	DATA DO LAUDO novembro de 2025	
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PRÓPRIO	X	PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO SIM	
	LOCADO		NÃO X	
	CEDIDO			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU	Arq. Simone Bottega Marcussi – CAU: A55271-2		Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	RRT 16352505 Data: 05/12/2025

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade	SIM	NÃO	Não se aplica
Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?	X		
O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?		X	

		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050		SIM	NÃO	Observações
1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO				
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	X		
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?	X		
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	X		
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	X		
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?			X
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de no máximo 3%?	X		

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		X	

Item da NBR9050		SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a) É antiderrapante?	X			
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?	X			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	X			Não está de acordo com a NBR
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?	X			

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
			X		Reforma de toda a calçada	

Item da NBR9050		1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.7.1	a)	Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?			X	
6.12.7.1	b)	Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?			X	
6.12.7.3	c)	O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?			X	
6.14.1.2	d)	Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?			X	
6.12.7.3	e)	A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?			X	
6.12.7.3	f)	A rampa possui largura mínima de 1,50 m?			X	
6.12.7.3 e NBR16537 (Seção 6)	g)	A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?			X	
6.3.2	h)	O piso da rampa é em material antiderrapante?			X	

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
				x		

Item da NBR9050		1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.4	a)	Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?	X			
6.15	b)	O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?	X			
6.15 e 5.6.4.2	c)	Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?		X		

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
				X		

Item da NBR9050		1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a)	Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?	X			
6.3.5, 6.3.6	b)	Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadricular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?	X			

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
				X		

Item da NBR9050		1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.5	a)	Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?			X	
6.12.5	b)	No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?			X	
6.12.5	c)	Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?			X	

			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
--	--	--	-----	-----	---------------	--

	NECESSITA PROJETO ?		X	
--	---------------------	--	---	--

		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	SIM	NÃO	Observações
6.3.2 e 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	X		
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b) Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?		X	
6.14.1.2	c) Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?		X	
6.14.1.2	d) Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)		X	
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e) Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?			X
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f) Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?		X	
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?		X	
6.14.1.2	h) O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?		X	
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i) Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?		X	
6.14.1.1	j) As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?		X	
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k) Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?		X	
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?		X	

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		X	Somente sinalização.

		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	SIM	NÃO	Observações
6.2.2	a) Todas as entradas da edificação são acessíveis?		X	
6.2.2	b) Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?		X	
5.3.2	c) No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?		X	
6.2	d) A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	X		

6.2.8, Seção 5 e sub-itens	e)	Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?	X			
5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B	f)	Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?		X		

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		
	NECESSITA PROJETO ?	X				

Item da NBR9050		3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a)	É antiderrapante?	X			
6.3.2	b)	É regular, estável e não trepidante?	X			
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?		X		
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?		X		
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e)	Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?		X		

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		
	NECESSITA PROJETO ?	X				

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

3. ACESSO À EDIFICAÇÃO		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	SIM	NÃO		
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a) Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	X			
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?	X			
6.6.2.1	c) A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?	X			
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d) Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?		X		
6.3.4.1	e) A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?		X		FAZER RAMPA 1:2 NA ENTRADA DA PORTA BEIRA MAR E PORTA FUNDOS
6.1.1.2	f) Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?	X			
6.3.7	g) Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?		X		
6.11.2.4	h) As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	X			
6.11.2.13	i) Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?		X		
6.11.2.13	j) Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?		X		
6.11.2.11	k) Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?			X	
6.11.2.11	l) Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?			X	
6.11.2.11	m) As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?			X	
6.2.5	n) Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?			X	
6.2.7	o) Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?			X	
Anexo B	p) Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	X			
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
		X			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

Item da NBR9050	3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.1	a) Existe escada no acesso?	X			ENTRADA BEIRA MAR E RUA.
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	X			
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	X			
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?	X			
6.8.7	e) Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?	X			
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?			X	
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?		X		
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X		
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X			
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	X			
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	X			
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	X			
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	X			
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?			X	
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?			X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8), NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X		
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?		X		
6.8.2	r) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$		X		
6.8.4	s) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?			X	
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
		X			

UNIDADE / ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

		TÉRREO				GARAGENS				MEZANINO				
		4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA												
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
Item da NBR9050		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?												
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?												
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)			X		X				X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)			X				X				X		
4.3.3	e)	X				X				X				
4.3.3	f)				X			X				X		
6.1.2	g)	X						X		X				
		SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA		SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA		
		X						X						
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
Item da NBR9050		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).												
		SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA		SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA		
				X				X						

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência				
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)				
UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC			
		1º PAVTO		2º PAVTO
		3º PAVTO		
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA		ATENDE NBR9050-2020		ATENDE NBR9050-2020
		NÃO SE APLICA		NÃO SE APLICA
		OBSERVAÇÕES		OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL			
6.11.1	a) Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	Corredor com 1,4m		Corredor com 1,4m
6.3.2	b) O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (loais amplos e sem referência/ balizamento)?			
4.3.3	e) No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?			
4.3.3	f) Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?			
6.1.2	g) A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?			
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA		SIM NÃO JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?		X		X
		ATENDE NBR9050-2020		ATENDE NBR9050-2020
		NÃO SE APLICA		NÃO SE APLICA
		OBSERVAÇÕES		OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL			
6.3	a) Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).			
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA		SIM NÃO JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?		X		X

		4º PAVTO				5º PAVTO				6º PAVTO							
		4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA				ATENDE NBR9050-2020				ATENDE NBR9050-2020				ATENDE NBR9050-2020			
Item da NBR9050		4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES		
		SIM	NÃO	SIM	NÃO			SIM	NÃO								
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?		X			Corredor com 1,4m	X				X					
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?		X				X				X					
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?			X				X				X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?				X				X				X			
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?		X				X				X					
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?				X				X				X			
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?		X				X				X					
		NECESSITA PROJETO ?		SIM NÃO		JUSTIFICATIVA		SIM NÃO		JUSTIFICATIVA		SIM NÃO		JUSTIFICATIVA			
				X				X				X					

		4º PAVTO				5º PAVTO				6º PAVTO							
		4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL				ATENDE NBR9050-2020				ATENDE NBR9050-2020				ATENDE NBR9050-2020			
Item da NBR9050		4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES		
		SIM	NÃO	SIM	NÃO			SIM	NÃO								
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).		X				X				X					
		NECESSITA PROJETO ?		SIM NÃO		JUSTIFICATIVA		SIM NÃO		JUSTIFICATIVA		SIM NÃO		JUSTIFICATIVA			
						X		X				X					

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

Item da NBR9050

4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL

6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?			
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	X		
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?		X	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (loais amplos e sem referência/ balizamento)?			X
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	X		
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?			X
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	X		

NECESSITA PROJETO ?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

X		
---	--	--

4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL

Item da NBR9050

4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL

6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).			
-----	----	---	--	--	--

NECESSITA PROJETO ?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

	X	
--	---	--

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

				TÉRREO				GARAGENS				MEZANINO			
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA				ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?			X			X				X			
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?			X			X				X			
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?			X			X				X			
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?			X			X				X			
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?			X			X				X			
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?			X			X				X			
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?			X			X				X			
5.4.6	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?			X			X				X			
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X			X				X			
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X			X				X			
6.9.3.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?			X			X				X			
6.9.3.4	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X			X				X			
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X			X				X			
6.9.3.2	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?			X			X				X			
6.9.3.5	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?			X			X				X			
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?			X			X				X			
6.6.2.8 e 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?			X			X				X			
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?			X			X				X			
				SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?					X				X				X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência							
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)							
UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC						
		1º PAVTO		2º PAVTO	3º PAVTO		
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA		ATENDE NBR9050-2020		ATENDE NBR9050-2020		ATENDE NBR9050-2020	
		NÃO SE APLICA		NÃO SE APLICA		NÃO SE APLICA	
		OBSERVAÇÕES		OBSERVAÇÕES		OBSERVAÇÕES	
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
6.1.1.2	a) Existe rampa interna?		X		X		X
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?		X		X		X
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?		X		X		X
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?		X		X		X
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?		X		X		X
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?		X		X		X
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?		X		X		X
5.4.6	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?		X		X		X
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?		X		X		X
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?		X		X		X
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?		X		X		X
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X		X		X
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?		X		X		X
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X		X		X
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?		X		X		X
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X		X		X
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?		X		X		X
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		X		X		X
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA		SIM NÃO JUSTIFICATIVA		SIM NÃO JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?			X		X		X

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência					
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)					
UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC				
		4º PAVTO		5º PAVTO	
		6º PAVTO			
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA		ATENDE NBR9050-2020		ATENDE NBR9050-2020	
		NÃO SE APLICA		NÃO SE APLICA	
		OBSERVAÇÕES		OBSERVAÇÕES	
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:	SIM	NÃO	SIM	NÃO
6.1.1.2	a) Existe rampa interna?		X		X
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?		X		X
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?		X		X
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?		X		X
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?		X		X
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?		X		X
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?		X		X
5.4.6	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?		X		X
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?		X		X
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?		X		X
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?		X		X
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X		X
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?		X		X
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X		X
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?		X		X
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X		X
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?		X		X
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		X		X
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA		SIM NÃO JUSTIFICATIVA	
		SIM NÃO		SIM NÃO	
NECESSITA PROJETO ?		X		X	

		ÁTICO		
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA		ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:	SIM	NÃO	
6.1.1.2	a) Existe rampa interna?		X	
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?		X	
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?		X	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?		X	
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?		X	
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?		X	
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?		X	
5.4.6	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?		X	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?		X	
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?		X	
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?		X	
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X	
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?		X	
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X	
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?		X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X	
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?		X	
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		X	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		X	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

		TÉRREO				GARAGENS				MEZANINO			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA													
4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:													
6.1	a) Existe escada na edificação?	X				X				X			
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	X				X				X			
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	X			Escada interna térro x mezanino tem espelho vazado.	X				X			Escada interna térro x mezanino tem espelho vazado.
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?	X				X				X			
6.8.7	e) Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	X				X				X			
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	X				X				X			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?		X				X				X		
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X				X				X		
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X				X				X			
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?		X		O CORRIMÃO DA ESCADA DE INCÊNDIO TEM DIMENSÃO MAIOR QUE 45MM		X		O CORRIMÃO DA ESCADA DE INCÊNDIO TEM DIMENSÃO MAIOR QUE 45MM		X		O CORRIMÃO DA ESCADA DE INCÊNDIO TEM DIMENSÃO MAIOR QUE 45MM
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	X				X				X			
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?		X		Escada interna térro x mezanino .	X					X		Escada interna térro x mezanino .
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X		Escada interna térro x mezanino .	X					X		Escada interna térro x mezanino .
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?			X				X				X	
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?			X				X				X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (Item 4.8) e NBR 14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X				X				X		
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?		X				X				X		
6.4.2	r) No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?		X		REALIZAR UM PLANO DE FUGA EM QUE CONSTEM OS PROCEDIMENTOS DE RESGATE PARA AS PESSOAS COM OS DIFERENTES TIPOS DE DEFICIÊNCIA		X		REALIZAR UM PLANO DE FUGA EM QUE CONSTEM OS PROCEDIMENTOS DE RESGATE PARA AS PESSOAS COM OS DIFERENTES TIPOS DE DEFICIÊNCIA		X		REALIZAR UM PLANO DE FUGA EM QUE CONSTEM OS PROCEDIMENTOS DE RESGATE PARA AS PESSOAS COM OS DIFERENTES TIPOS DE DEFICIÊNCIA
5.5.1.3	s) Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?		X				X				X		
5.5.2.1 e NBR16820	t) O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?		X				X				X		
5.5.2.2	u) A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?			X				X				X	
5.4.3	v) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		X				X				X		
6.8.2	w) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m		X		O DEGRAU DA ESCADA DE INCÊNDIO É MENOR, TEM 26,5CM		X		O DEGRAU DA ESCADA DE INCÊNDIO É MENOR, TEM 26,5CM		X		O DEGRAU DA ESCADA DE INCÊNDIO É MENOR, TEM 26,5CM
6.8.4	x) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?			X				X				X	
		SIM NÃO		JUSTIFICATIVA		SIM NÃO		JUSTIFICATIVA		SIM NÃO		JUSTIFICATIVA	
		X				X				X			

Cópia de Laudo_de_Acessibilidade_Florianópolis_R03

Cópia de Laudo_de_Acessibilidade_Florianópolis_R03

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

		TÉRREO				GARAGENS				MEZANINO			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR 9050	4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E NBR 16858-3) :	SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.1.1.2	a) Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?	X				X				X			
NBR 16858-3 Item 5.3.2.4	b) O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?	X				X				X			
4.3.2	c) Ter abertura livre mínima, na porta, de 0,80m.	X				X				X			
NBR 16858-3 Item 5.3.1 Tabela 3	d) Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	X				X				X			
NBR 16858-3 Item 5.1.2	e) Os botões, placas e símbolos (na cabine e no pavimento), bem como a identificação do elevador e sua adjacência, contrastam com as superfícies adjacentes?		X		NÃO HÁ CONTRASTE DE LUMINÂNCIA DENTRO DA CABINE		X		NÃO HÁ CONTRASTE DE LUMINÂNCIA DENTRO DA CABINE		X		NÃO HÁ CONTRASTE DE LUMINÂNCIA DENTRO DA CABINE
NBR 16858-3 Tabela 4 (alíneas "c", "h" e "k")	f) A altura do relevo da parte ativa do botão e símbolo tem desnível (mínimo 0,8mm)?	X				X				X			
NBR 16858-3 Item 5.3.2.3	g) Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?	X				X				X			
NBR 16858-3 Item 5.3.2.1	h) Tem corrimão nos painéis lateral e fundos da cabina?(com comprimento mínimo = 400mm, seção entre 30 e 45mm, face superior a 0,9m (±25 mm) do piso)		X		A ALTURA DO CORRIMÃO É SUPERIOR		X		A ALTURA DO CORRIMÃO É SUPERIOR		X		A ALTURA DO CORRIMÃO É SUPERIOR
5.4.5.2 6.10.2	i) Tem sinalização interna e externa informando: - Instrução de uso - junto à botoeira (Visual e tátil - Braile) - Indicação da posição para embarque e desembarque (Visual e tátil - Braile) - Indicação dos pavimentos atendidos nas botoeiras (Visual e tátil - Braile) e batentes das portas (Visual, tátil - Braile e tátil - Relevo) - Dispositivo de chamada no alcance manual (Tátil - Braile) apenas elevadores verticais. - Dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio. - Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braile em qual andar da edificação a pessoa se encontra		X		NÃO HÁ EXTERNAMENE INSTRUÇÕES DE USO E INDICAÇÃO DOS PAVIMENTOS VISUAL E BRAILE		X		NÃO HÁ EXTERNAMENE INSTRUÇÕES DE USO E INDICAÇÃO DOS PAVIMENTOS VISUAL E BRAILE		X		NÃO HÁ EXTERNAMENE INSTRUÇÕES DE USO E INDICAÇÃO DOS PAVIMENTOS VISUAL E BRAILE
NBR 16858-3 Item 5.1.3 NBR 16858-3 Item 5.4.2.4	j) Tem sinalização visual e sonora no pavimento? - Visual luminoso (1,80m ≤ H ≤ 2,50m); - Informa a direção do próximo destino (altura mínima das setas: 40mm); - Sonora: Deve acompanhar a iluminação das setas. Em conformidade com 5.1.3, devem ser um som para subir e dois sons para descer. Um sinal sonoro no pavimento deve indicar quando as portas comecarem a abrir		X		NÃO HÁ SOM AO SUBIR E AO DESCER		X		NÃO HÁ SOM AO SUBIR E AO DESCER		X		NÃO HÁ SOM AO SUBIR E AO DESCER
NBR 16858-3 Item 5.4.2.5 NBR 16858-3 Item 5.1.3 ISO 4190-5:2006	k) Tem sinalização visual e sonora na cabine? - Visual (1,60m ≤ H ≤ 1,80m); Indicador de posição, com números dos pavimentos entre 30 e 60mm. - Sonora: Uma voz, em pelo menos um dos idiomas locais oficiais, deve anunciar a posição da cabina; e alarme.		X		ALTURA DO VISOR INTERNO É DE 1,9 E O ALARAME NÃO TEM SÍMBOLO GRAFICO AMARELO		X		ALTURA DO VISOR INTERNO É DE 1,9 E O ALARAME NÃO TEM SÍMBOLO GRAFICO AMARELO		X		ALTURA DO VISOR INTERNO É DE 1,9 E O ALARAME NÃO TEM SÍMBOLO GRAFICO AMARELO
NBR 9050/2020 Item 5.4.6 e 6.10.2 NBR 16537/2024 item 7.6.2	l) Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?		X				X				X		
NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e Tabela 6	m) Possui sinalização em braile na cabina?	X				X				X			
NBR 9050/2020 Item 4.6.9 NBR 16858-3 Item 4.6.9 NBR 9050/2020 Item 4.6.9 NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e 5.4.2.2	p) A botoeira do pavimento está localizada entre 0,85 m e 1,10 m do piso?		X		A ALTURA DOS BOTÕES VAI ATÉ 1,34M		X		A ALTURA DOS BOTÕES VAI ATÉ 1,34M		X		A ALTURA DOS BOTÕES VAI ATÉ 1,34M
	q) A botoeira da cabine está localizada entre 0,85 m e 1,20 m do piso?	X				X				X			
6.10.2.3	r) Há interfone ou outra forma de comunicação na cabina para solicitar auxílio?	X				X				X			
NBR 16858-3 Item 5.4.1.2 NBR 16858-3 Item 5.4.3	s) Há elevadores com sistema de controle de destino? Verificar particularidades na NBR 16858-3			X				X				X	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?		X				X				X			

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

	4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA
Item da NBR 9050	4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E NBR 16858-3) :
6.1.1.2	a) Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?
NBR 16858-3 Item 5.3.2.4	b) O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?
4.3.2	c) Ter abertura livre mínima, na porta, de 0,80m.
NBR 16858-3 Item 5.3.1 Tabela 3	d) Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?
NBR 16858-3 Item 5.1.2	e) Os botões, placas e símbolos (na cabine e no pavimento), bem como a identificação do elevador e sua adjacência, contrastam com as superfícies adjacentes?
NBR 16858-3 Tabela 4 (alíneas "c", "h" e "k")	f) A altura do relevo da parte ativa do botão e símbolo tem desnível (mínimo 0,8mm)?
NBR 16858-3 Item 5.3.2.3	g) Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?
NBR 16858-3 Item 5.3.2.1	h) Tem corrimão nos painéis lateral e fundos da cabina?(com comprimento mínimo = 400mm, seção entre 30 e 45mm, face superior a 0,9m (±25 mm) do piso)
5.4.5.2 6.10.2	i) Tem sinalização interna e externa informando: - Instrução de uso - junto à botoeira (Visual e tátil - Braile) - Indicação da posição para embarque e desembarque (Visual e tátil - Braile) - Indicação dos pavimentos atendidos nas botoeiras (Visual e tátil - Braile) e batentes das portas (Visual, tátil - Braile e tátil - Relevo) - Dispositivo de chamada no alcance manual (Tátil - Braile) apenas elevadores verticais. - Dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio. - Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braile em qual andar da edificação a pessoa se encontra
NBR 16858-3 Item 5.1.3 NBR 16858-3 Item 5.4.2.4	j) Tem sinalização visual e sonora no pavimento? - Visual luminoso (1.80m ≤ H ≤ 2.50m); - Informa a direção do próximo destino (altura mínima das setas: 40mm); - Sonora: Deve acompanhar a iluminação das setas. Em conformidade com 5.1.3, devem ser um som para subir e dois sons para descer. Um sinal sonoro no pavimento deve indicar quando as portas comecarem a abrir
NBR 16858-3 Item 5.4.2.5 NBR 16858-3 Item 5.1.3 ISO 4190-5:2006	k) Tem sinalização visual e sonora na cabine? - Visual (1.60m ≤ H ≤ 1.80m); Indicador de posição, com números dos pavimentos entre 30 e 60mm. - Sonora: Uma voz, em pelo menos um dos idiomas locais oficiais, deve anunciar a posição da cabina; e alarme.
NBR 9050/2020 Item 5.4.6 e 6.10.2 NBR 16537/2024 item 7.6.2	l) Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?
NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e Tabela 6	m) Possui sinalização em braile na cabina?
NBR 9050/2020 Item 4.6.9 NBR 16858-3 Item 4.6.9 NBR 9050/2020 Item 4.6.9 NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e 5.4.2.2	p) A botoeira do pavimento está localizada entre 0,85 m e 1,10 m do piso?
	q) A botoeira da cabine está localizada entre 0,85 m e 1,20 m do piso?
6.10.2.3	r) Há interfone ou outra forma de comunicação na cabina para solicitar auxílio?
NBR 16858-3 Item 5.4.1.2 NBR 16858-3 Item 5.4.3	s) Há elevadores com sistema de controle de destino? Verificar particularidades na NBR 16858-3

	NECESSITA PROJETO ?
	X

1º PAVTO			
ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
SIM	NÃO		
X			
X			
X			
X			
	X	NÃO HÁ CONTRASTE DE LUMINÂNCIA DENTRO DA CABINE	
X			
X			
	X	A ALTURA DO CORRIMÃO É SUPERIOR	
	X	NÃO HÁ EXTERNAMENE INSTRUÇÕES DE USO E INDICAÇÃO DOS PAVIMENTOS VISUAL E BRAILE	
	X	NÃO HÁ SOM AO SUBIR E AO DESCER	
	X	ALTURA DO VISOR INTERNO É DE 1,9 E O ALARAME NÃO TEM SÍMBOLO GRAFICO AMARELO	
	X		
X			
	X	A ALTURA DOS BOTÕES VAI ATÉ 1,34M	
X			
X			
		X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

2º PAVTO			
ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
SIM	NÃO		
X			
X			
X			
X			
	X	NÃO HÁ CONTRASTE DE LUMINÂNCIA DENTRO DA CABINE	
X			
X			
	X	A ALTURA DO CORRIMÃO É SUPERIOR	
	X	NÃO HÁ EXTERNAMENE INSTRUÇÕES DE USO E INDICAÇÃO DOS PAVIMENTOS VISUAL E BRAILE	
	X	NÃO HÁ SOM AO SUBIR E AO DESCER	
	X	ALTURA DO VISOR INTERNO É DE 1,9 E O ALARAME NÃO TEM SÍMBOLO GRAFICO AMARELO	
	X		
X			
	X	A ALTURA DOS BOTÕES VAI ATÉ 1,34M	
X			
X			
		X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

3º PAVTO			
ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
SIM	NÃO		
X			
X			
X			
X			
	X	NÃO HÁ CONTRASTE DE LUMINÂNCIA DENTRO DA CABINE	
X			
X			
	X	A ALTURA DO CORRIMÃO É SUPERIOR	
	X	NÃO HÁ EXTERNAMENE INSTRUÇÕES DE USO E INDICAÇÃO DOS PAVIMENTOS VISUAL E BRAILE	
	X	NÃO HÁ SOM AO SUBIR E AO DESCER	
	X	ALTURA DO VISOR INTERNO É DE 1,9 E O ALARAME NÃO TEM SÍMBOLO GRAFICO AMARELO	
	X		
X			
	X	A ALTURA DOS BOTÕES VAI ATÉ 1,34M	
X			
X			
		X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

Item da NBR 9050

4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E NBR 16858-3) :

6.1.1.2

a)

Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?

NBR 16858-3 Item 5.3.2.4

b)

O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?

4.3.2

c)

Ter abertura livre mínima, na porta, de 0,80m.

NBR 16858-3 Item 5.3.1 Tabela 3

d)

Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?

NBR 16858-3 Item 5.1.2

e)

Os botões, placas e símbolos (na cabine e no pavimento), bem como a identificação do elevador e sua adjacência, contrastam com as superfícies adjacentes?

NBR 16858-3 Tabela 4 (alíneas "c", "h" e "k")

f)

A altura do relevo da parte ativa do botão e símbolo tem desnível (mínimo 0,8mm)?

NBR 16858-3 Item 5.3.2.3

g)

Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?

NBR 16858-3 Item 5.3.2.1

h)

Tem corrimão nos painéis lateral e fundos da cabina?(com comprimento mínimo = 400mm, seção entre 30 e 45mm, face superior a 0,9m (±25 mm) do piso)

5.4.5.2

6.10.2

i)

Tem sinalização interna e externa informando:
- Instrução de uso - junto à botoeira (Visual e tátil - Braille)
- Indicação da posição para embarque e desembarque (Visual e tátil - Braille)
- Indicação dos pavimentos atendidos nas botoeiras (Visual e tátil - Braille) e batentes das portas (Visual, tátil - Braille e tátil - Relevo)
- Dispositivo de chamada no alcance manual (Tátil - Braille) apenas elevadores verticais.
- Dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio.
Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braille em qual andar da edificação a pessoa se encontra

NBR 16858-3 Item 5.1.3

NBR 16858-3 Item 5.4.2.4

j)

Tem sinalização visual e sonora no pavimento?
- Visual luminoso (1.80m ≤ H ≤ 2.50m);
Informa a direção do próximo destino (altura mínima das setas: 40mm);
- Sonora:
Deve acompanhar a iluminação das setas. Em conformidade com 5.1.3, devem ser um som para subir e dois sons para descer.
Um sinal sonoro no pavimento deve indicar quando as portas comecarem a abrir

NBR 16858-3 Item 5.4.2.5

NBR 16858-3 Item 5.1.3

ISO 4190-5:2006

k)

Tem sinalização visual e sonora na cabine?
- Visual (1.60m ≤ H ≤ 1.80m); Indicador de posição, com números dos pavimentos entre 30 e 60mm.
- Sonora: Uma voz, em pelo menos um dos idiomas locais oficiais, deve anunciar a posição da cabina; e alarme.

NBR 9050/2020 Item 5.4.6 e 6.10.2

NBR 16537/2024 item 7.6.2

l)

Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?

NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e Tabela 6

m)

Possui sinalização em braille na cabina?

NBR 9050/2020 Item 4.6.9

NBR 16858-3 Item 4.6.9

NBR 9050/2020 Item 4.6.9

NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e 5.4.2.2

p)

A botoeira do pavimento está localizada entre 0,85 m e 1,10 m do piso?

NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e 5.4.2.2

q)

A botoeira da cabine está localizada entre 0,85 m e 1,20 m do piso?

6.10.2.3

r)

Há interfone ou outra forma de comunicação na cabina para solicitar auxílio?

NBR 16858-3 Item 5.4.1.2

NBR 16858-3 Item 5.4.3

s)

Há elevadores com sistema de controle de destino? Verificar particularidades na NBR 16858-3

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

X

5º PAVTO

ATENDE NBR9050-2020

NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÕES

SIM

NÃO

X

X

X

X

NÃO HÁ CONTRASTE DE LUMINÂNCIA DENTRO DA CABINE

X

X

X

NÃO HÁ CONTRASTE DE LUMINÂNCIA DENTRO DA CABINE

X

X

X

A ALTURA DO CORRIMÃO É SUPERIOR

X

X

X

NÃO HÁ EXTERNAMENE INSTRUÇÕES DE USO E INDICAÇÃO DOS PAVIMENTOS VISUAL E BRAILE

X

X

X

NÃO HÁ SOM AO SUBIR E AO DESCER

X

X

X

ALTURA DO VISOR INTERNO É DE 1,9 E O ALARAME NÃO TEM SÍMBOLO GRAFICO AMARELO

X

X

X

X

A ALTURA DOS BOTÕES VAI ATÉ 1,34M

X

X

X

X

X

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

X

6º PAVTO

ATENDE NBR9050-2020

NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÕES

SIM

NÃO

X

X

X

X

NÃO HÁ CONTRASTE DE LUMINÂNCIA DENTRO DA CABINE

X

X

X

A ALTURA DO CORRIMÃO É SUPERIOR

X

X

X

NÃO HÁ EXTERNAMENE INSTRUÇÕES DE USO E INDICAÇÃO DOS PAVIMENTOS VISUAL E BRAILE

X

X

X

NÃO HÁ SOM AO SUBIR E AO DESCER

X

X

X

ALTURA DO VISOR INTERNO É DE 1,9 E O ALARAME NÃO TEM SÍMBOLO GRAFICO AMARELO

X

X

X

X

A ALTURA DOS BOTÕES VAI ATÉ 1,34M

X

X

X

X

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

X

NECESSITA PROJETO ?

X

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

	4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA
Item da NBR 9050	4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E NBR 16858-3) :
6.1.1.2	a) Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?
NBR 16858-3 Item 5.3.2.4	b) O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?
4.3.2	c) Ter abertura livre mínima, na porta, de 0,80m.
NBR 16858-3 Item 5.3.1 Tabela 3	d) Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?
NBR 16858-3 Item 5.1.2	e) Os botões, placas e símbolos (na cabine e no pavimento), bem como a identificação do elevador e sua adjacência, contrastam com as superfícies adjacentes?
NBR 16858-3 Tabela 4 (alíneas "c", "h" e "k")	f) A altura do relevo da parte ativa do botão e símbolo tem desnível (mínimo 0,8mm)?
NBR 16858-3 Item 5.3.2.3	g) Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?
NBR 16858-3 Item 5.3.2.1	h) Tem corrimão nos painéis lateral e fundos da cabina? (com comprimento mínimo = 400mm, seção entre 30 e 45mm, face superior a 0,9m (±25 mm) do piso)
5.4.5.2 6.10.2	i) Tem sinalização interna e externa informando: - Instrução de uso - junto à botoeira (Visual e tátil - Braille) - Indicação da posição para embarque e desembarque (Visual e tátil - Braille) - Indicação dos pavimentos atendidos nas botoeiras (Visual e tátil - Braille) e batentes das portas (Visual, tátil - Braille e tátil - Relevo) - Dispositivo de chamada no alcance manual (Tátil - Braille) apenas elevadores verticais. - Dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio. Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braille em qual andar da edificação a pessoa se encontra
NBR 16858-3 Item 5.1.3 NBR 16858-3 Item 5.4.2.4	j) Tem sinalização visual e sonora no pavimento? - Visual luminoso (1.80m ≤ H ≤ 2.50m); Informa a direção do próximo destino (altura mínima das setas: 40mm); - Sonora: Deve acompanhar a iluminação das setas. Em conformidade com 5.1.3, devem ser um som para subir e dois sons para descer. Um sinal sonoro no pavimento deve indicar quando as portas começarem a abrir
NBR 16858-3 Item 5.4.2.5 NBR 16858-3 Item 5.1.3 ISO 4190-5:2006	k) Tem sinalização visual e sonora na cabine? - Visual (1.60m ≤ H ≤ 1.80m); Indicador de posição, com números dos pavimentos entre 30 e 60mm. - Sonora: Uma voz, em pelo menos um dos idiomas locais oficiais, deve anunciar a posição da cabina; e alarme.
NBR 9050/2020 Item 5.4.6 e 6.10.2 NBR 16537/2024 item 7.6.2	l) Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?
NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e Tabela 6	m) Possui sinalização em braille na cabina?
NBR 9050/2020 Item 4.6.9 NBR 16858-3 Item 4.6.9 NBR 9050/2020 Item 4.6.9 NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e 5.4.2.2	p) A botoeira do pavimento está localizada entre 0,85 m e 1,10 m do piso?
	q) A botoeira da cabine está localizada entre 0,85 m e 1,20 m do piso?
6.10.2.3	r) Há interfone ou outra forma de comunicação na cabina para solicitar auxílio?
NBR 16858-3 Item 5.4.1.2 NBR 16858-3 Item 5.4.3	s) Há elevadores com sistema de controle de destino? Verificar particularidades na NBR 16858-3

	NECESSITA PROJETO ?
--	---------------------

ÁTICO

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
X			
X			
X			
X			
	X		NÃO HÁ CONTRASTE DE LUMINÂNCIA DENTRO DA CABINE
X			
X			
	X		A ALTURA DO CORRIMÃO É SUPERIOR
	X		NÃO HÁ EXTERNAMENTE INSTRUÇÕES DE USO E INDICAÇÃO DOS PAVIMENTOS VISUAL E BRAILLE
	X		NÃO HÁ SOM AO SUBIR E AO DESCER
	X		ALTURA DO VISOR INTERNO É DE 1,9 E O ALARAME NÃO TEM SÍMBOLO GRÁFICO AMARELO
	X		
X			
	X		A ALTURA DOS BOTÕES VAI ATÉ 1,34M
X			
X			
		X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		


UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

		TÉRREO				GARAGENS				MEZANINO			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 ISO 9386		SIM	NÃO	SIM		NÃO	SIM	NÃO		SIM	NÃO		
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA													
4.2.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ISO 9386:													
NBR 9050 6.1.1.2	a) Existe plataforma elevatória na edificação?		X				X				X		
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b) Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?			X				X				X	
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c) A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?			X				X				X	
NBR9050 6.10.3.2	d) Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?			X				X				X	
NBR9050 6.10.3.1	e) Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?			X				X				X	
ISO 9386 seção 1 c)	f) Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?			X				X				X	
NBR9050 6.10.3.3	g) Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?			X				X				X	
NBR9050 6.2.5	h) Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?			X				X				X	
NBR9050 6.10.4.2	i) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?			X				X				X	
NBR9050 6.10.4.3	j) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?			X				X				X	
NBR9050 6.10.4.4	k) Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?			X				X				X	
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l) Para qualquer tipo de plataforma: a área de espera de embarque está demarcada?			X				X				X	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?			X				X				X		

1º PAVTO				2º PAVTO				3º PAVTO			
ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
	X				X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA									
SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA									
	X										
SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA									
	X										

[illegible]



ÁTICO

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
	X		
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X	

Copyright © 2005, John Wiley & Sons, Inc.

Copyright © 2005, John Wiley & Sons, Inc.

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

TÉRREO

GARAGENS

Item da NBR9050		6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
		X	
	X		
	X		
X			
X			
	X		
	X		
X			
	X		
	X		

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
		X	
		X	
		X	
	X		
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	

	NECESSITA PROJETO ?
--	---------------------

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

Item da NBR9050		6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
X			
X			
	X		
X			
	X		
	X		
	X		
	X		

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	

	NECESSITA PROJETO ?
--	---------------------

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.10.4	a) Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?			X	
7.10.4.1	b) Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?			X	
7.10.4.3	c) Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?			X	
7.10.4.2	d) A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.			X	
7.10.4.3	e) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			X	

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X	

Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.11.1	a) O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X	
7.11.1	b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	X			
7.11	c) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		X		
7.11.3	d) Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?		X		
7.11.4	e) Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?		X		

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.12.1.2	a) O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?			X	
7.12.4	b) O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?			X	
7.12.4	c) A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?			X	
7.12.1.1	d) Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?			X	
7.12.1.1	e) A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?			X	
7.12.1.1 e Figura 127	f) Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?			X	
7.12.3 e Figura 127	g) No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?			X	
7.12.2 e 7.12.3	h) O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?			X	

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)			
---	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
-----------------	------------------------

				MEZANINO		1º PAVTO							
Item da NBR9050		6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO	
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?			X			X				X	
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?			X		X				X		
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?			X		X				X		
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?			X		X				X		
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?			X		X				X		
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?			X		X				X		
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?			X		X				X		
		A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X		X				X		
4.6.6.1	h)				X		X				X		
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			X		X				X		
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?			X		X				X		

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?	X			X			X		

Item da NBR9050		6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
				SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO	
		7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?		X						X		
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?		X				X				X		
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?			X				X				X	
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?		X				X				X		
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?			X				X				X	
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?			X				X				X	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?			X				X				X	

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?	X			X			X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência							
--	--	--	--	--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO	
7.10.4	a) Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?		x				x				x	
7.10.4.1	b) Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?		x				x				x	
7.10.4.3	c) Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	x				x				x		
7.10.4.2	d) A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.		x				x				x	
7.10.4.3	e) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		x				x				x	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	
NECESSITA PROJETO ?		x				x				x		

Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO	
7.11.1	a) O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			x				x				x
7.11.1	b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	x				x				x		
7.11	c) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		x				x				x	
7.11.3	d) Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?		x				x				x	
7.11.4	e) Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?		x				x				x	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	
NECESSITA PROJETO ?		x				x				x		

Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO	
7.12.1.2	a) O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?			x				x				x
7.12.4	b) O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?			x				x				x
7.12.4	c) A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?			x				x				x
7.12.1.1	d) Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?			x				x				x
7.12.1.1	e) A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?			x				x				x
7.12.1.1 e Figura 127	f) Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?			x				x				x
7.12.3 e Figura 127	g) No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?			x				x				x
7.12.2 e 7.12.3	h) O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?			x				x				x
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	
NECESSITA PROJETO ?			x				x				x	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)		
---	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
-----------------	------------------------

			2º PAVTO		3º PAVTO			4º PAVTO			
Item da NBR9050		6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?				X				X	
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?			X				X		
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?			X				X		
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?		X				X			
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?		X				X			
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?			X				X		
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?			X				X		
	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?		X				X			
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			X				X		
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?			X				X		

		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		X			X		

Item da NBR9050		6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO		SIM	NÃO	
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?		X			X		
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?		X			X		
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?			X			X	
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?		X			X		
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?			X			X	
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?			X			X	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?			X			X	

		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		X			X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência										
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)										
Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.10.4	a) Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?			X				X		
7.10.4.1	b) Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?			X				X		
7.10.4.3	c) Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?		X					X		
7.10.4.2	d) A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.			X				X		
7.10.4.3	e) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			X				X		
		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?			X				X			
Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.11.1	a) O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X				X	
7.11.1	b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		X					X		
7.11	c) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X				X		
7.11.3	d) Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?			X				X		
7.11.4	e) Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?			X				X		
		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?			X				X			
Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.12.1.2	a) O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?				X				X	
7.12.4	b) O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?				X				X	
7.12.4	c) A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?				X				X	
7.12.1.1	d) Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?				X				X	
7.12.1.1	e) A entrada do boxe é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?				X				X	
7.12.1.1 e Figura 127	f) Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?				X				X	
7.12.3 e Figura 127	g) No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?				X				X	
7.12.2 e 7.12.3	h) O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?				X				X	
		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?				X				X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)			
---	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
-----------------	------------------------

	5º PAVTO	6º PAVTO	
--	----------	----------	--

Item da NBR9050		6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO	
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?			X				X				X
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?		X				X				X	
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?		X				X				X	
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X				X				X		
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	X				X				X		
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?		X				X				X	
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?		X				X				X	
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X				X				X		
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X				X				X	
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?		X				X				X	

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	
	NECESSITA PROJETO ?	X			X			X		

Item da NBR9050		6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO	
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	X				X				X		
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	X				X				X		
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?		X				X				X	
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	X				X				X		
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X				X				X	
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?		X				X				X	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?		X				X				X	

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	
	NECESSITA PROJETO ?	X			X			X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência					
--	--	--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)													
Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.10.4	a) Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?		x						x				x
7.10.4.1	b) Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?		x						X				X
7.10.4.3	c) Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	x							X				X
7.10.4.2	d) A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.		x						X				X
7.10.4.3	e) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		x						X				X
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?		x				x				x			

Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.11.1	a) O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			x				x				x	
7.11.1	b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	x				x				x			
7.11	c) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		x				x				x		
7.11.3	d) Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?		x				x				x		
7.11.4	e) Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interfir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?		x				x				x		
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?		x				x				x			

Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.12.1.2	a) O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?			x				x				x	
7.12.4	b) O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?			x				x				x	
7.12.4	c) A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?			x				x				x	
7.12.1.1	d) Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?			x				x				x	
7.12.1.1	e) A entrada do boxe é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?			x				x				x	
7.12.1.1 e Figura 127	f) Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?			x				x				x	
7.12.3 e Figura 127	g) No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?			x				x				x	
7.12.2 e 7.12.3	h) O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?			x				x				x	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?			x				x				x		

Item da NBR9050		6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)	OBSERVAÇÕES
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?	
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?	

	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?	

Item da NBR9050		6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:	OBSERVAÇÕES
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?	
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	

	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)		
Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	OBSERVAÇÕES
7.10.4	a) Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?	
7.10.4.1	b) Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	
7.10.4.3	c) Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	
7.10.4.2	d) A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.	
7.10.4.3	e) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	
		JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?		

Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	OBSERVAÇÕES
7.11.1	a) O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	
7.11.1	b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	
7.11	c) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	
7.11.3	d) Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?	
7.11.4	e) Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?	
		JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?		

Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	OBSERVAÇÕES
7.12.1.2	a) O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?	
7.12.4	b) O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?	
7.12.4	c) A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?	
7.12.1.1	d) Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?	
7.12.1.1	e) A entrada do boxe é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?	
7.12.1.1 e Figura 127	f) Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?	
7.12.3 e Figura 127	g) No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?	
7.12.2 e 7.12.3	h) O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?	
		JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?		

Copyright © 2005, John Wiley & Sons, Inc.

Copyright © 2005, John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

Copyright © 2005, John Wiley & Sons, Inc.

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

		TÉRREO			GARAGENS					
Item da NBR9050		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020	
		SIM	NÃO						SIM	NÃO
	a)	Existe vestiário?								
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?		X			X			X
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?			X		X			
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X		X			
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			X		X			
5.4.1	f)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?			X		X			
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?			X		X			
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?			X		X			
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?			X		X			
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?			X		X			
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?			X		X			
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			X		X			
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?			X		X			
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X		X			
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X		X			
Para cabinas individuais:										
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?			X		X			
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?			X		X			
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?			X		X			
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X		X			
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?			X		X			
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?			X		X			
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?			X		X			
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?			X		X			

7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X			X			
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X			X			

		NECESSITA PROJETO ?
--	--	---------------------

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x	

SIM	NÃO
	x

	Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)		
--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
-----------------	------------------------

	MEZANINO	1º PAVTO	
--	----------	----------	--

Item da NBR9050		8. VESTIÁRIOS	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
					SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe vestiário?				X				X	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X				X				X
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	X				X				X
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X				X				X
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	X				X				X
5.4.1	f)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?	X				X				X
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X				X				X
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?	X				X				X
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?	X				X				X
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	X				X				X
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	X				X				X
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	X				X				X
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?	X				X				X
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	X				X				X
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	X				X				X
Para cabinas individuais:											
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?	X				X				X
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?	X				X				X
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?	X				X				X
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X				X				X
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	X				X				X
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	X				X				X
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	X				X				X
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?	X				X				X

	Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)		
--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
-----------------	------------------------

	2º PAVTO	3º PAVTO	
--	----------	----------	--

Item da NBR9050		8. VESTIÁRIOS	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
				SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe vestiário?			X				X	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?				X				X
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X				X
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X				X
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?				X				X
5.4.1	f)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?				X				X
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?				X				X
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?				X				X
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?				X				X
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?				X				X
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X				X
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				X				X
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?				X				X
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X				X
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X				X
Para cabinas individuais:										
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?				X				X
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?				X				X
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?				X				X
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X				X
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da macaneta , conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X				X
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?				X				X
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?				X				X
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?				X				X

7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X			X
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X			X

		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO
	NECESSITA PROJETO ?			x			x

	Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

	4º PAVTO	5º PAVTO	
--	----------	----------	--

Item da NBR9050		8. VESTIÁRIOS	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
				SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe vestiário?			X				X	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?				X				X
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X				X
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X				X
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?				X				X
5.4.1	f)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?				X				X
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?				X				X
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?				X				X
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?				X				X
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?				X				X
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X				X
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				X				X
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?				X				X
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X				X
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X				X

Para cabinas individuais:										
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?				X				X
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?				X				X
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?				X				X
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X				X
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X				X
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?				X				X
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?				X				X
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?				X				X

7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X				X
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X				X

			JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	
		NECESSITA PROJETO ?									

	Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)	
--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

6º PAVTO

ÁTICO

Item da NBR9050		8. VESTIÁRIOS	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO		
	a)	Existe vestiário?			X		
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?				X	
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X	
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X	
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?				X	
5.4.1	f)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?				X	
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?				X	
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?				X	
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?				X	
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?				X	
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X	
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				X	
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?				X	
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X	
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X	

Para cabinas individuais:							
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?				X	
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?				X	
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?				X	
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X	
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X	
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?				X	
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?				X	
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?				X	

7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X	
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X	

			JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		NECESSITA PROJETO ?				

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

	MEZANINO	1º PAVTO	
--	----------	----------	--

Item da NBR9050	9. BIBLIOTECAS		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
					SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe Biblioteca?				x				x	
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	X				X				X
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	X				X				X
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	X				X				X
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?	X				X				X
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?	X				X				X
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	X				X				X
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	X				X				X

		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO
	NECESSITA PROJETO ?			x			x

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)		
--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
-----------------	------------------------

			2º PAVTO	3º PAVTO						
Item da NBR9050	9. BIBLIOTECAS		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
				SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe Biblioteca?			X				X	
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?				X				X
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?				X				X
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?				X				X
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?				X				X
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?				X				X
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?				X				X
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X				X
			JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO
	NECESSITA PROJETO ?					x				x

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência				
--	--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)				
--	--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

4º PAVTO		5º PAVTO		
----------	--	----------	--	--

Item da NBR9050	9. BIBLIOTECAS		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
				SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe Biblioteca?			X			X		
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?				X		X		
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?				X		X		
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?				X		X		
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?				X				X
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m de largura?				X		X		
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?				X		X		
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X			X	

			JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	
		NECESSITA PROJETO ?			X			X	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)		
--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

6º PAVTO

ÁTICO

Item da NBR9050	9. BIBLIOTECAS		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO		
	a)	Existe Biblioteca?			X		
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?				X	
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?				X	
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?				X	
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?				X	
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m de largura?				X	
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?				X	
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X	

			JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		NECESSITA PROJETO ?			X	

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

			TÉRREO				GARAGENS					
Item da NBR9050		10. AUDITÓRIOS E SIMILARES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020	
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO
	a)	Existe auditório?		X				X				X
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?			X			X				
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?			X			X				
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?			X			X				
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?			X			X				
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?			X			X				
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?			X			X				
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?			X			X				
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?			X			X				
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?			X			X				
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?			X			X				
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?			X			X				
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?			X			X				
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?			X			X				
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?			X			X				
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?			X			X				
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)			X			X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?			X			X				
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?			X			X				
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?			X			X				

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

MEZANINO				1º PAVTO																																								
Item da NBR9050	10. AUDITÓRIOS E SIMILARES			NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES			ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES			ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES																													
	SIM	NÃO						SIM	NÃO				SIM	NÃO																														
	a)	Existe auditório?								X						X																												
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?			X						X							X																										
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?			X						X							X																										
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?			X						X							X																										
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?			X						X							X																										
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?			X						X							X																										
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?			X						X							X																										
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?			X						X							X																										
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?			X						X							X																										
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?			X						X							X																										
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?			X						X							X																										
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?			X						X							X																										
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?			X						X							X																										
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?			X						X							X																										
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?			X						X							X																										
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?			X						X							X																										
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)			X						X							X																										
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?			X						X							X																										
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?			X						X							X																										
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?			X						X							X																										
					JUSTIFICATIVA					SIM					NÃO					JUSTIFICATIVA					SIM					NÃO					JUSTIFICATIVA									
					NECESSITA PROJETO ?																																							

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

		2º PAVTO	3º PAVTO							
Item da NBR9050		10. AUDITÓRIOS E SIMILARES	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
				SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe auditório?			X				X	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?				X				X
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?				X				X
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?				X				X
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?				X				X
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?				X				X
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?				X				X
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?				X				X
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?				X				X
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?				X				X
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?				X				X
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?				X				X
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?				X				X
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?				X				X
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?				X				X
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?				X				X
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)				X				X
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?				X				X
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?				X				X
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?				X				X
			JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		
	NECESSITA PROJETO ?									

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

		4º PAVTO	5º PAVTO							
Item da NBR9050		10. AUDITÓRIOS E SIMILARES	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
				SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe auditório?			X				X	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?				X				X
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?					X			X
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?					X			X
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?					X			X
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?					X			X
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?					X			X
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?					X			X
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?					X			X
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?					X			X
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?					X			X
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?					X			X
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?					X			X
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?					X			X
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?					X			X
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?					X			X
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)					X			X
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?					X			X
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?					X			X
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?					X			X
			JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		
	NECESSITA PROJETO ?									

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
--------------------	------------------------

6º PAVTO		ÁTICO	
----------	--	-------	--

Item da NBR9050		10. AUDITÓRIOS E SIMILARES	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO		
	a)	Existe auditório?		x			
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?			x		
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?			x		
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?			x		
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?			x		
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?			x		
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?			x		
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?			x		
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?			x		
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?			x		
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?			x		
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?			x		
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?			x		
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?			x		
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?		x			
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?			x		
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)			x		
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?			x		
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?			x		
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?			x		

		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		x		

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC
-----------------	------------------------

Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES
9.3.3.1	a) Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?
9.3.3.2	b) Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?
9.3.3.3	c) As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?
9.3.3.3	d) É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?
10.8.1	e) Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?
4.3	f) É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?
9.3.2.3	g) As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?
9.3.2.4	h) As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?
9.2.2.1	i) Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?
9.2.2.2	j) A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?
9.2.2.2	k) O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)
10.9.7	l) Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?
10.9.7	m) As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?

	NECESSITA PROJETO ?
--	---------------------

TÉRREO			
ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

GARAGENS			
ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

ATENDE NBR9050-2020	
SIM	NÃO
	X
	X
X	
X	
	X
	X

SIM	NÃO
X	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

MEZANINO				1º PAVTO							
Item da NBR9050		11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
					SIM	NÃO			SIM	NÃO	
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	X				X				X
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	X				X				X
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	X				X				X
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	X				X				X
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?		copa		X		copa		X	
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?				X				X	
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?			X				X		
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?			X				X		
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	X				X				X
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	X				X				X
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	X				X				X
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?				X				X	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?				X				X	
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							
				JUSTIFICATIVA							

UNIDADE / ÓRGÃO SAD4R - Prédio Sede SC

2º PAVTO		
Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	OBSERVAÇÕES
9.3.3.1	a) Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	
9.3.3.2	b) Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	
9.3.3.3	c) As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	
9.3.3.3	d) É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	
10.8.1	e) Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	copa
4.3	f) É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	
9.3.2.3	g) As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	
9.3.2.4	h) As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	
9.2.2.1	i) Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	
9.2.2.2	j) A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	
9.2.2.2	k) O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	
10.9.7	l) Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	
10.9.7	m) As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	
		JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?	

3º PAVTO			
ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
		x	
		x	
		x	
		x	
	x		copa
	x		
x			
x			
		x	
		x	
		x	
	x		
	x		

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
SIM	NÃO	
		x
		x
		x
		x
	x	
	x	
x		
x		
		x
		x
		x
	x	
	x	

SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA
SIM	NÃO			
x				

SIM		NÃO	
SIM	NÃO		
x			

UNIDADE / ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

			4º PAVTO	5º PAVTO		
Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO	
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?				x
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?				x
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?				x
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?				x
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	copa		x	copa
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?			x	
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?		x		
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?		x		
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?			x	
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?			x	
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)				x
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?			x	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?			x	
			JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?				x		

UNIDADE / ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede SC

			6º PAVTO	ÁTICO			
Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO		
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?				X	
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?				X	
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?				X	
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?				X	
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	copa		X		copa
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?			X		
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?		X			
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?		X			
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?				X	
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?				X	
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)				X	
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?			X		
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?			X		
			JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?				X			

Ministério das Relações Exteriores e do Comércio Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência																	
ANEXO I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DA CONFORMIDADE PLANEJADA DE ATIVIDADES (CONTINUA)																	
TÍTULO: Atividade 10.1																	
TÍTULO: Atividade 10.2																	
TÍTULO: Atividade 10.3																	
TÍTULO: Atividade 10.4																	
TÍTULO: Atividade 10.5																	
TÍTULO: Atividade 10.6																	
TÍTULO: Atividade 10.7																	
TÍTULO: Atividade 10.8																	
TÍTULO: Atividade 10.9																	
TÍTULO: Atividade 10.10																	
TÍTULO: Atividade 10.11																	
TÍTULO: Atividade 10.12																	
TÍTULO: Atividade 10.13																	
TÍTULO: Atividade 10.14																	
TÍTULO: Atividade 10.15																	
TÍTULO: Atividade 10.16																	
TÍTULO: Atividade 10.17																	
TÍTULO: Atividade 10.18																	
TÍTULO: Atividade 10.19																	
TÍTULO: Atividade 10.20																	
TÍTULO: Atividade 10.21																	
TÍTULO: Atividade 10.22																	
TÍTULO: Atividade 10.23																	
TÍTULO: Atividade 10.24																	
TÍTULO: Atividade 10.25																	
TÍTULO: Atividade 10.26																	
TÍTULO: Atividade 10.27																	
TÍTULO: Atividade 10.28																	
TÍTULO: Atividade 10.29																	
TÍTULO: Atividade 10.30																	
TÍTULO: Atividade 10.31																	
TÍTULO: Atividade 10.32																	
TÍTULO: Atividade 10.33																	
TÍTULO: Atividade 10.34																	
TÍTULO: Atividade 10.35																	
TÍTULO: Atividade 10.36																	
TÍTULO: Atividade 10.37																	
TÍTULO: Atividade 10.38																	
TÍTULO: Atividade 10.39																	
TÍTULO: Atividade 10.40																	
TÍTULO: Atividade 10.41																	
TÍTULO: Atividade 10.42																	
TÍTULO: Atividade 10.43																	
TÍTULO: Atividade 10.44																	
TÍTULO: Atividade 10.45																	
TÍTULO: Atividade 10.46																	
TÍTULO: Atividade 10.47																	
TÍTULO: Atividade 10.48																	
TÍTULO: Atividade 10.49																	
TÍTULO: Atividade 10.50																	
TÍTULO: Atividade 10.51																	
TÍTULO: Atividade 10.52																	
TÍTULO: Atividade 10.53																	
TÍTULO: Atividade 10.54																	
TÍTULO: Atividade 10.55																	
TÍTULO: Atividade 10.56																	
TÍTULO: Atividade 10.57																	
TÍTULO: Atividade 10.58																	
TÍTULO: Atividade 10.59																	
TÍTULO: Atividade 10.60																	
TÍTULO: Atividade 10.61																	
TÍTULO: Atividade 10.62																	
TÍTULO: Atividade 10.63																	
TÍTULO: Atividade 10.64																	
TÍTULO: Atividade 10.65																	
TÍTULO: Atividade 10.66																	
TÍTULO: Atividade 10.67																	
TÍTULO: Atividade 10.68																	
TÍTULO: Atividade 10.69																	
TÍTULO: Atividade 10.70																	
TÍTULO: Atividade 10.71																	
TÍTULO: Atividade 10.72																	
TÍTULO: Atividade 10.73																	
TÍTULO: Atividade 10.74																	
TÍTULO: Atividade 10.75																	
TÍTULO: Atividade 10.76																	
TÍTULO: Atividade 10.77																	
TÍTULO: Atividade 10.78																	
TÍTULO: Atividade 10.79																	
TÍTULO: Atividade 10.80																	
TÍTULO: Atividade 10.81																	
TÍTULO: Atividade 10.82																	
TÍTULO: Atividade 10.83																	
TÍTULO: Atividade 10.84																	
TÍTULO: Atividade 10.85																	
TÍTULO: Atividade 10.86																	
TÍTULO: Atividade 10.87																	
TÍTULO: Atividade 10.88																	
TÍTULO: Atividade 10.89																	
TÍTULO: Atividade 10.90																	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede SC		TOTAL DE PAVTOS	6
CIDADE	Florianópolis	ESTADO	SC	
RUA / AV	Av. Nossa Senhora de Lourdes	Nº	110	ÁREA TOTAL 5704,20m²
BAIRRO	Agronômica	ANO DE CONSTRUÇÃO		DATA DO LAUDO novembro de 2025
ATENDE PÚBLICO	SIM 0 NÃO X	DATA HABITE-SE	40044	
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PRÓPRIO X	PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO	SIM	0
	LOCADO 0		NÃO	X
	CEDIDO 0			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU)	Arq. Simone Bottega Marcussi – CAU: A55271-2		Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	RRT 16352505 Data: 05/12/2025

RESUMO

PROJETOS NECESSÁRIOS	ESPECIALIDADES	JUSTIFICATIVA	
	LEVANTAMENTO CADASTRAL		
	ARQUITETÔNICO	x	
	SINALIZAÇÃO INTERNA / EXTERNA	x	
	HIDROSSANITÁRIO	x	
	ELÉTRICO / LÓGICO	x	
	CFTV / ALARME	x	
	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA		
	REFORÇO ESTRUTURAL		

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Indicador de Acessibilidade		Presença do recurso na edificação (sim / não)
1	Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)	Não
2	Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)	Não
3	Rebaixamento de calçadas	Sim
4	Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação	Sim
5	Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)	Sim
6	Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)	Não
7	Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas	Sim
8	Corredores com largura adequada e sem obstáculos	Não
9	Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos	Não
10	Piso tátil (interno e externo)	Não
11	Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)	Não
12	Rotas de fuga acessíveis	Sim
13	Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)	N/A

Nº da Foto	Pavimento	Discriminação
------------	-----------	---------------



Figura 1 - vista frontal



Figura 2 - vista fundos



Figura 3 – térreo - acesso veículos



Figura 4 térreo - acesso veículos



Figura 6 – térreo – porta de acesso fundos.



Figura 7 – térreo – rampa acesso fundos.



Figura 8 - térreo – rampa acesso frontal.



Figura 9 - térreo – escada acesso fundos.



Figura 10 térreo – escada acesso frontal.



Figura 11 – 6º pavimento – piso.



Figura 12 – 6º pavimento – hall elevadores.



Figura 13 – térreo – hall acesso fundos.



Figura 14 – subsolo 1 – sanitário.



Figura 15 – 2º pavimento – corredor.



Figura 16 – andares – escada de emergência.



Figura 17– andares – escada de emergência.



Figura 18 – 6º pavimento – escada de emergência.



Figura 19– 6º pavimento – escada de emergência.



Figura 20 – térreo – elevadores.



Figura 21 – interior elevador 1.



Figura 22 – interior elevador 2.



Figura 23 – salas 6° pavimento.



Figura 24 – 6º pavimento – sanitário acessível.



Figura 25– 6º pavimento – sanitário acessível.



Figura 26 – 5º pavimento – sanitário acessível.



Figura 27 Figura 24 – 6º pavimento – sanitário acessível.



Figura 28 – 5º pavimento – sanitário acessível



Figura 29 – 5º pavimento – sanitário coletivo.



Figura 30 – térreo – balcão de informações.