

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F272-01PI	8708.99.90	<i>Ex 098 Conjunto do semieixo dianteiro esquerdo, completo com juntas homocinéticas e juntas de velocidade constante, localizado entre a caixa de marchas e a roda motriz, com função de transmitir o torque e velocidade da caixa de marcha para o conjunto roda, composto por aço forjado com tratamento térmico para endurecimento, usinagem fina, conjunto de esferas de aço.</i>

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Ex 098 Conjunto do semieixo dianteiro esquerdo, completo com juntas homocinéticas e juntas de velocidade constante, localizado entre a caixa de marchas e a roda motriz, com função de transmitir o torque e velocidade da caixa de marcha para o conjunto roda, composto por aço forjado com tratamento térmico para endurecimento, usinagem fina, conjunto de esferas de aço.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



3. Aplicação do item importado:

Veículo SUV

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O conjunto do semieixo dianteiro esquerdo tem a função de transmitir o torque e a velocidade provenientes da caixa de marchas para a roda motriz, permitindo a movimentação do veículo e acomodando os movimentos da suspensão e da direção por meio das juntas homocinéticas e de velocidade constante.