

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteração de Ex-Tarifário Vigente


Número de Controle SDIC	NCM	Ex-tarifário Vigente Descrição Publicada	NCM Alterada
D45-23A	73181500	Ex 014 - Pino aplicado em encostos dianteiros, para de fixação do reclinador do encosto, com comprimento de 63 mm, constituído de aço (S20) com resistência a tração de pelo menos 500 MPa e utilizado em veículos automóveis.	NCM 73182900 Pino aplicado em encostos dianteiros, para de fixação do reclinador do encosto, com comprimento de 63 mm, constituído de aço (S20) com resistência a tração de pelo menos 500 MPa e utilizado em veículos automóveis.

1. Características técnicas da autopeça (dados técnicos que permitam conhecer o item – não basta repetir a descrição proposta)

A autopeça em questão se trata do pino de fixação do reclinador do encosto do banco dianteiro de veículos automóveis. Possui as seguintes especificações:

- Comprimento de 63 mm;
- Diâmetro da cabeça de 29,1 mm;
- Constituído de aço grau S20;
- Resistência a tração de pelo menos 500 Mpa

2. Desenho esquemático e/ou fotos (legíveis nas versões digital e impressa)



3. Aplicação e funcionamento do item (o item será utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e como o item funciona neste produto)

Aplicado no encosto de assentos dianteiros de veículos automóveis.