


IPHAN

COMPLEXO SÃO JOÃO DEL REI / MG

UNIDADE REGIONAL DE BELO HORIZONTE - URBEL

N.º 009/2009 - VOLUME II

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 183

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO MANUAL		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
VIDE OBS.		SIM		REGULAR		MÓVEL					
Valor Hist., Artístico e Cultural:				Funcionamento:							
SIM				NÃO							
Ferramental:				Instalado no Local de Trabalho:							
NÃO				NÃO							
Observações:				PRESERVE: 239.991.S30							

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 184

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: LANTERNA DE EMBARCAÇÃO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
 PRESERVE: 342.991.S38



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2
 INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 185

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: LANTERNA DE EMBARCAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA

DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

MAT:

Nº Patrimônio:

Bem Tombado:

SIM

Estado Geral:

REGULAR

Tipo do Bem:

MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:

SIM

Funcionamento:

NÃO

Ferramental:


NÃO

Instalado no Local de Trabalho:

NÃO

Observações:

PRESEERVE: 343.991.S39



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 186

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral: REGULAR	
SIM		NÃO	
Funcionamento:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:		PRESERVE: 241.991.S32	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto B. dos Santos Matrícula: 21.081.088 INV/RFFSA IPHAN			
			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 187

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: SINAL LUMINOSO SEM SUPORTE A QUEROSENE
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist, Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		NÃO					
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 188

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: PRISMA TRIANG. DE FERRO C/PAINEL FOTOGR.-FOTO EXCELENTE
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM					
Ferramental:	NÃO					
Observações:	REF: 44/01 Instalado no Local de Trabalho: NÃO					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto B.
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.08

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 189

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: BALANÇA DE PRATOS
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:					
SIM		NÃO					
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:					
NÃO		NÃO					

PRESEERVE: 313.991.U26



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng.º Carlos Alberto Bica
dos Santos
Matrícula: 21.081.088

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 190

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: BALANÇA DE PRATOS
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio: 301119		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO		
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bica
dos Santos
Matrícula: 21.081.088

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 191

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: PESOS DE BALANÇAS (13 UNID. 2 DE 10KG; 4 DE 5 KG; 2 DE 2KG; 3 DE 1KG E 2 DE 500 GRAMAS)
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist, Artístico e Cultural:		Funcionamento:					NÃO
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:					NÃO
Observações:		REF: 103/01					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matriculad: 21.081.088

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 192

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: ROSQUEADOR DE FERRO MÉDIO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN:			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:			
REF: 06/01			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matricula: 21.081.088			
INV / RFFSA			
IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 193

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CARIMBADOR DE BILHETES			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
SIM		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		RUIM	
Funcionamento:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações: REF: 10/01			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 194

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: DETONADOR DE BOMBA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
SIM		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Ferramenta:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Observações:		Funcionamento:	
PRESERVE: 092.982.E35		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 195

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: AFERIDOR DE MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
SIM		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Fornamental:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:	
PRESERVE: 367.991.E46		NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2		IPHAN	
INV / RFFSA			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 196

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: AFERIDOR DE MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
NÃO OBS.		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Ferramental:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:	
PRESERVE: 368.991.E47		NÃO	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 197

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: AFERIDOR DE MANÔMETRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	NÃO	NÃO	SIM
Observações:	PRESERVE: 369.991.E48		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


N.º 198

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: AFERIDOR DE MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
SIM		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Fornecimento:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Fornecimento:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 370.991.E49			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV/RFFSA			
IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 199

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: PRISMA TRIANG. DE FERRO C/PAINEL FOTOGR.-FOTO EXCELENTE		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		Função:		Valor Hist., Artístico e Cultural:	
SIM		SIM		REGULAR		MÓVEL		NÃO		SIM	
Fornecimento:		Instalado no Local de Trabalho:		Fornecimento:		Instalado no Local de Trabalho:		Fornecimento:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO		NÃO		NÃO		NÃO		NÃO	
Observações: REF: 45/01											
											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN											




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 200

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MÁQUINA CALCULADORA
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - ADMINISTRAÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

Nº Patrimônio: 214705		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO		
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 201

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER - MODELO ROYAL
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
PRESERVE: 332.991.Me10



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 202

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCRIVER
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: 156607		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	

Observações:
 REF:156.608



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 203

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCRIVER REMINGTON		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA		DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 21.081.088-2		MAT:	
Nº Patrimônio: 2X78657	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Ferramental: NÃO	Observações:
Instalado no Local de Trabalho: NÃO							

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2
 INV / RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 204

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2 DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:	2X61996	Bem Tombado:	SIM
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM		
Ferramenta:	NÃO		
Observações:			
Estado Geral:: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Funcionamento: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA			
IPHAN			





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 205

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INVENTARIAÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio: 2X87294		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM			Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO			Instalado no Local de Trabalho: NÃO	

Observações:
PRESERVE: 338.991.Me16



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 206

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE CALCULAR DE FITA
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - ADMINISTRAÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	RUIM	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:					
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:					
Observações:		REF: 23/01					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matricula: 21.081.088-2
INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 207

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCRIVER
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008
MAT: 21.081.088-2
MAT:

Nº Patrimônio: 110382		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM			Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO			Instalado no Local de Trabalho: NÃO	

Observações:
PRESERVE: 331.991.Me9



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 208

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
MAT:

Nº Patrimônio: 2X66789	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Observações: PRESERVE: 336.991.Me14



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 209

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X67999		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Ferramenta: NÃO		Tipo do Bem: MÓVEL	
Observações: PRESERVE: 330.991.Me8		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			
			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 210


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: PRISMA TRIANG. DE FERRO C/PAINEL FOTOGR.-FOTO EXCELENTE
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
----------------	--------------	-----	---------------	---------	--------------	-------

Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM	Funcionamento:	NÃO
------------------------------------	-----	----------------	-----

Ferramental:	NÃO	Instalado no Local de Trabalho:	NÃO
--------------	-----	---------------------------------	-----

Observações:
 REF: 46/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 211

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCRIVER			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 503174		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Fornamental: NÃO		Tipo do Bem: MÓVEL	
Observações: PRESERVE: 335.991.Me13		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			
			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 212

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
 PRESERVE: 333.991.Me11



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 213

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE CALCULAR
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INSP/FFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio: 156608	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Ferramental: NÃO
Observações: REF:156608			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 214

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA - PRECISA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - ADMINISTRAÇÃO
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	306787	Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	RUIM	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM	Funcionamento:	NÃO	Instalado no Local de Trabalho:	NÃO	Observações:	REF:306787
Ferramental:	NÃO						



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 215

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
BEM MÓVEL: MÁQUINA CALCULADORA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
VIDE OBS.		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Fornamental:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:	
PRESERVE: 340.991.Me18		NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 216

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCRIVER
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio: 2X66791	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Ferramenta: NÃO

Observações:
PRESERVE: 337.991.Me15



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 217

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA		DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		MAT:			
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:					
Nº Patrimônio: 2X87295		Bem Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO			
Ferramental: NÃO							
Observações: PRESERVE: 334.991.Me12							
							
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN							



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 218

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE	
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE CALCULAR PRECISA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2	
DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008	
Nº Patrimônio: 2X67002	Bem Tombado: SIM
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramenta: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO
Observações:	
	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 219


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MÁQUINA CALCULADORA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio: 2X66754		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Função: NÃO		Tipo do Bem: MÓVEL	
Ferramenta: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 339.991.Me17			
 ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 220

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE CALCULAR FACIT			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X66518		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Funcionamento: NÃO		Tipo do Bem: MÓVEL	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN 			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 221

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: PRISMA TRIANG. DE FERRO C/PAINEL FOTOGR.-FOTO EXCELENTE
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferromental:		NÃO					
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 222

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER - MARCA REMINGTON 12
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - ADMINISTRAÇÃO
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	504214	Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM	Função:	NÃO	Instalado no Local de Trabalho:	NÃO	Ferramenta:	NÃO
Observações:	REF: 504215						



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 223

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MISTURADOR DE TINTA		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO		DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		MAT:			
TÉCNICO DO IPHAN:							
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Nº Patrimônio: Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM		Funcionamento:		NÃO	
Ferramental:		NÃO		Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:		PRESERVE: 083.981.E29					
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN							




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 224

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: TELHA FRANCESA
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:		Tipo do Bem:
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM		REGULAR		MÓVEL
Funcionamento:		NÃO		Instalado no Local de Trabalho:		
Ferramental:		NÃO		Observações:		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 225

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: TELHA FRANCESA (PONTA QUEBRADA)
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		NÃO					
Observações:		Instalado no Local de Trabalho: NÃO					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matricula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 226

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BAGAGEIRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
SIM		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Ferramental:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:	
PRESERVE: 038.981.A1		NÃO	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		IPHAN	
Matrícula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 227

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: GUICHÊ DE BILHETERIA		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA		DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		MAT: 21.081.088-2		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:	
SIM		SIM		REGULAR		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		Ferramental:		Observações:	
SIM		NÃO		NÃO		PRESERVE: 316.991.U29	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO		NÃO		NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:		Engº Carlos Alberto dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2		INV / RFFSA	
IPHAN							



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 228

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: GUICHÊ DE BILHETERIA
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramenta:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:

PRESERVE: 315.991.U28




ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 229

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: VASO SANITÁRIO INOX DE CARRO DE PASSAG. S/TAMPO		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
MATERIAL: 21.081.088-2		MATERIAL: 21.081.088-2		DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008					
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		Valor Hist., Artístico e Cultural:	
SIM		SIM		REGULAR		MÓVEL		SIM	
Fornamental:		Instalado no Local de Trabalho:		Funcionamento:				Observações:	
NÃO		NÃO		NÃO				REF: 27/01	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088 INV / RFFSA IPHAN									



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 230

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: QUADRO COM FOTO COLORIDA DO MAQUISTA JOAQUIM LARA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações: REF: 105/01			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 231


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: FILTRO PARA ÁGUA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: Bem Tombado: SIM
 Estado Geral: REGULAR
 Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM
 Funcionamento: NÃO

Ferramental: NÃO
 Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:
 PRESERVE: 344.991.U30




ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 232

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: FILTRO PARA ÁGUA
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
PRESERVE: 345.991.U31



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 233

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: PRISMA TRIANG. DE FERRO C/PAINEL FOTOGR.-FOTO EXCELENTE
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
SIM	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	NÃO	NÃO	NÃO
Observações:	REF: 48/01		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 234

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: FILTRO PARA ÁGUA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
SIM		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		RUIM	
Ferromental:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:	
PRESERVE: 346.991.U32		NÃO	

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 235

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR RETO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008
MAT:

Nº Patrimônio: 2X67026		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: RUIM		Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM			Funcionamento: SIM		
Ferramental: NÃO			Instalado no Local de Trabalho: SIM		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 236

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: ÓCULOS DE PROTEÇÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
NÃO		SIM		NÃO			
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:					
SIM		NÃO					
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:					
SIM		NÃO					

Observações:
PRESERVE: 373.991.U35



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 237

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: PROTETORES DE OUVIDO (2 PARES)
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008 MAT: 21.081.088-2

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM		
Ferramental:	SIM		
Observações:	PRESERVE: 374.991.U36		




ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2


INV / RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 238

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE	
BEM MÓVEL: AMPOLA CONTRA INCENDIO MARCA PLAX (2 UNID.)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA	
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2	
MAT: 21.081.088-2	
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado: SIM
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento: NÃO
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho: NÃO
Observações:	REF: 106/01
	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN	




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 239

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: CARIMBADOR DE BILHETES EST. TIRADENTES
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Funcionamento:		NÃO					
Ferramental:		NÃO					
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:					

REF: 08/01




ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 240

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: CARIMBADOR DE BILHETES
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Observações:
PRESERVE: 234.991.U20



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 241


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: FILTRO DE VELA POROSA MARCA "LETE"			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN:			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	RUM
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
REF: 107/01			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 242

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MÁQUINA CALCULADORA		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA		DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 21.081.088-2		MAT:	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:				
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL				
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:					
SIM		NÃO					
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:					
NÃO		NÃO					
Observações:		PRESERVE: 050.981.Me4					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 243

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TOALHEIRO EM MADEIRA COM 2 GANCHOS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSP/FFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
SIM	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist, Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações: REF: 108/01			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV/ RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 244

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: SINO DE ESTAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
NÃO		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:		PRESEERVE: 307.991.S34	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA _____ IPHAN _____			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 245

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: PRISMA TRIANG. DE FERRO C/PAINÉL FOTOGR.-FOTO EXCELENTE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 07/10/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
SIM	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações: REF: 49/01			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 246

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: SINO DE ESTAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: MAT:			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 310.991.S37			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2		INV / RFFSA	
		IPHAN	




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 247

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: SINO DE LOCO À VAPOR
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Observações:
PRESERVE: 101.983.S28



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 248

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: SINO DE LOCO À VAPOR

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:

PRESERVE: 097.983.S24



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 249

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: SINO DE LOCO À VAPOR
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
Nº Patrimônio: SIM	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Função:	Instalado no Local de Trabalho:	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Função: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	

Observações:
PRESERVE: 100.983.S27



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 250

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: SINO DE ESTAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: Bem Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramenta: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 091.981.S16			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2		INV / RFFSA	
		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 251


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: SINO DE LOCO À VAPOR			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: BEM Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 098.983.S25			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Albano Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 252

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: SINO DE ESTAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN:			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
NÃO		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:		PRESEERVE: 309.991.S36	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 253

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: SINO DE ESTAÇÃO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramenta:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
 PRESERVE: 308.991.S35



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 254

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MÁQUINA CALCULADORA MARCA ORIGINAL ODHNER - SUÉCIA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM					
Ferramenta:	NÃO					
Observações:	REF: 109/01 Instalado no Local de Trabalho: NÃO					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Sr Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 255

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: QUEPE DE MAQUINISTA
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Fornamental:		NÃO					
Observações:		Instalado no Local de Trabalho: NÃO					

REF: 99/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 256


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: PRISMA TRIANG. DE FERRO C/PAINEL FOTOGR.-FOTO EXCELENTE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
SIM	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingtina Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 257

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TEMPORIZADOR			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramenta:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		
Observações:			
PRESERVE: 383.991.E53			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA		IPHAN	




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 258

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: TELEFONE DE PAREDE À MAGNETO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: 2405236	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Ferramenta: NÃO
Observações:	PRESERVE: 328.991.T12		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 259

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: TELEFONE DE PAREDE À MAGNETO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
PRESERVE: 327.991.T11



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 260

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: TELEFONE DE PAREDE À MAGNETO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio: 2400730	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Observações: PRESERVE: 326.991.T10



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21/081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 261

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: TELEFONE DE PAREDE À MAGNETO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
 PRESERVE: 329.991.T13



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 262

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: TELEFONE DE PAREDE À MAGNETO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
VIDE OBS:							
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Funcionamento:		NÃO					
Ferramental:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO					
Observações:		NÃO</					




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 263

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CAIXAS C/ TIPOS - OFICINA DO TELEGRAFO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM					
Ferramental:	NÃO					
Observações:	Instalado no Local de Trabalho: NÃO Funcionamento: NÃO					

REF: 22/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


INV/ RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 264

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 349.991.E31			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 265

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio: Bem Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist, Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramenta: SIM		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 356.991.E38			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 266


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT:			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 347.991.E29			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguía Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 267

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: PAINEL FOTOGRÁFICO NA PAREDE C/MOLDURA DE FERRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
REF: 51/01			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		IPHAN	
Matrícula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 268

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MANÔMETRO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	
SIM	NÃO	NÃO	
Ferramenta:	SIM		

Observações:
 PRESERVE: 362.991.E44



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 269

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MANÔMETRO		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		MAT: 21.081.088-2	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM		REGULAR		MÓVEL		MAT: 21.081.088-2	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM		REGULAR		MÓVEL		MAT: 21.081.088-2	
Ferramental:		SIM		NÃO		MÓVEL		MAT: 21.081.088-2	
Observações:		SIM		NÃO		MÓVEL		MAT: 21.081.088-2	
PRESERVE: 353.991.E35		SIM		NÃO		MÓVEL		MAT: 21.081.088-2	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:		SIM		NÃO		MÓVEL		MAT: 21.081.088-2	
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		SIM		REGULAR		MÓVEL		MAT: 21.081.088-2	
Matrícula: 21.081.088-2		SIM		REGULAR		MÓVEL		MAT: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		SIM		REGULAR		MÓVEL		MAT: 21.081.088-2	
IPHAN		SIM		REGULAR		MÓVEL		MAT: 21.081.088-2	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 270

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MANÔMETRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramenta:	Instalado no Local de Trabalho:		
SIM	NÃO		

Observações:
PRESERVE: 357.991.E39



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 271

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 358.991.E40			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 272

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: Bem Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: SIM		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 352.991.E34			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 273

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	RUM
Valor Hist, Artístico e Cultural:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 361.991.E43			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matriculat: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			
IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 274

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MANÔMETRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Nº Patrimônio:		Valor Hist., Artístico e Cultural:			
Nº Patrimônio:		Ferroamental:			
Nº Patrimônio:		SIM			

Observações:
PRESERVE: 360.991.E42



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

igº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 275

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MANÔMETRO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	
SIM	NÃO	NÃO	
Ferramental:			
SIM			

Observações:
 PRESERVE: 351.991.E33



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 276

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MANÔMETRO		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA		DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		MAT: 21.081.088-2		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:	
SIM		SIM		REGULAR		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		Instalado no Local de Trabalho:		Observações:	
SIM		NÃO		NÃO		PRESERVE: 348.991.E30	
Ferramental:		SIM		NÃO		Assinatura dos Responsáveis:	
SIM		NÃO		IPHAN		INV/RFFSA	
Assinatura dos Responsáveis:		Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21/081.088-2		IPHAN	
Assinatura dos Responsáveis:		Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21/081.088-2		IPHAN	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 277

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 355.991.E37			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matricula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			
IPHAN			




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 278

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: PAINEL FOTOGRÁFICO NA PAREDE C/MOLDURA DE FERRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
MAT: 07/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Fornamental:		NÃO					
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 279

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: VÁLVULA DE VAPOR
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
SIM	NÃO		

Observações:
PRESERVE: 366.991.E45



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 280

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: VACUÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 189.984.E17			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matrícula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			
IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguished Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 281


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: RELÓGIO DE RONDA		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA		DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008		MAT: 21.081.088-2		MAT:	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		MÓVEL			
Nº Patrimônio: 365.991.R33		SIM		REGULAR							
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM		Funcionamento:		NÃO					
Ferramental:		SIM		Instalado no Local de Trabalho:		NÃO					
Observações:											
PRESEERVE: 365.991.R33											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:											
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos											
Matrículas: 21.081.088-2											
INV / RFFSA											
IPHAN											



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 282

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: RELÓGIO DE RONDA		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA		DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		MAT:			
TÉCNICO DO IPHAN:							
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		SIM					
Observações:		PRESERVE: 364.991.R32					
							
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:							
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2				INV / RFFSA			
				IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 283


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: RELÓGIO DE RONDA COMPLETO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: BEM Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: SIM		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 363.991.R31			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 284


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: VOLTÍMETRO		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA		DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		MAT:			
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:					
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM		Funcionamento:	NÃO		
Ferramental:		NÃO		Instalado no Local de Trabalho:	NÃO		
Observações:		PRESERVE: 380.991.E50					
 ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN							



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 285

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: QUADRO COM PLACA DE PRATA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	NÃO
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	NÃO
Observações:		REF: 86/01	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 286

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: QUADRO COM PLACA DE PRATA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
REF: 88/01			

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 287

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: QUADRO COM PLACA DE PRATA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Fornamental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações: REF: 87/01			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA		IPHAN	




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 288

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MANÔMETRO DE VAPOR TYPE 1146
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	NÃO	NÃO	SIM
Observações:	PRESERVE: 350.991.E32		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2
INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 289

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: PAINEL FOTOGRÁFICO NA PAREDE C/MOLDURA DE FERRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Funcionamento:		NÃO	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Observações: REF: 53/01			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 290

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MANÔMETRO DUPLEX			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: BEM Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: SIM		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 354.991.E36			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 291

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: CARIMBO		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA		DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		MAT: 21.081.088-2		MAT:	
TÉCNICO DO IPHAN:							
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:	
SIM		SIM		REGULAR		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		Instalado no Local de Trabalho:		Observações:	
SIM		NÃO		NÃO		PRESEERVE: 376.991.U38	
Ferramental:		NÃO					
Assinatura dos Responsáveis:		Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matricula: 21.081.088-2		INV / RFFSA	
						IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 292


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE	
BEM MÓVEL: LAVATÓRIO DE CARRO DE PASSAGEIROS	
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	
TÉCNICO DO IPHAN:	
MAT: 21.081.088-2	
MAT:	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:
VIDE OBS.	SIM
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:
NÃO	NÃO
Observações:	PRESERVE: 311.991.A8
	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos	
Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA	
IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 293

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE	
BEM MÓVEL: VIDRO DE ELEMENTO DE BATERIA (5 UNID. - 2 QUEBRADOS)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:	
MAT: 21.081.088-2	
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado: SIM
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM
Ferramental:	NÃO
Observações:	REF: 110/01
Assinatura dos Responsáveis:	
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos	
Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA	
IPHAN	





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 294

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MANGA DE LUMINÁRIA EM VIDRO (TULIPA)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	NÃO
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	NÃO
Observações:		REF: 20/01	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV/RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 295

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: RELÓGIO DE PAREDE DE CAIXA RETANGULAR
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio: 2X79810	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Ferramental: NÃO
Observações: PRESERVE: 094.983.R6			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 296

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: RELÓGIO DE PAREDE OITAVADO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
MAT:

Nº Patrimônio: 2X70163		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO		
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinguished Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 297

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: CARRETIL DE FITA DE TLÉGRAFO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Funcionamento:		NÃO					
Ferramental:		NÃO					
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO					

Observações:
REF: 111/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 298

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE	
BEM MÓVEL: CAPACETE DE COR AMARELA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA	
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2	
MAT:	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado: SIM
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM
Ferramental:	NÃO
Observações:	REF: 112/01
Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Funcionamento: NÃO	
Estado Geral:	REGULAR
Tipo do Bem:	MÓVEL
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos	
Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA	
IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 299

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: SELADOR DE CARTA (5 UNID.)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
REF: 113/01			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matrícula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			
IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 300

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: PAINEL FOTOGRÁFICO NA PAREDE C/MOLDURA DE FERRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
MAT: 21.081.088-2

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		NÃO					
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO					

REF: 54/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 301

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: QUADRO COM CHEFE DE ESTAÇÃO - FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		NÃO					
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 302


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TELÉGRAFO COMPLETO DA EST. TIRADENTES, COM FITA E CARRETEL			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2462351	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: REF: 2462352			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 303

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TEODOLITO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 082.981.E14			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2		INV / RFFSA	
		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 304

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TEODOLITO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 080.981.E12			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		INV / RFFSA	
Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 305

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: NÍVEL
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	NÃO	NÃO	SIM

Observações:
 PRESERVE: 087.981.E33



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2
 INV / RFFSA
 IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 306

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: TELEFONE DE CAMPANHA - 2409451
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	2409451	Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM						
Ferramental:	NÃO						
Observações:	REF: 2409451 Instalado no Local de Trabalho: NÃO						



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 307

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: TELEFONE DE CAMPANHA - 2409450
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
2409450		SIM	SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:				
NÃO		NÃO				



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 308

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: TELEGRAFO PORTÁTIL DE CAMPANHA
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
PRESERVE: 114.983.T7



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 309


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: NÍVEL EM ESTOJO DE MADEIRA
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:	2X03802
Bem Tombado:	SIM
Estado Geral:	REGULAR
Tipo do Bem:	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM
Funcionamento:	NÃO

Ferramental:	SIM
Instalado no Local de Trabalho:	NÃO

Observações:
PRESERVE: 081.981.E13



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 310

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: TEODOLITO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
MAT:

Nº Patrimônio: Bem Tombado:		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		SIM	
Observações:		PRESERVE: 235.991.E20	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2
INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 311

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: RELÓGIO DE PAREDE C/ MOSTRADOR REDONDO Nº 27
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
 PRESERVE: 014.981.R3



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 312

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CAPACETE DE ALUMÍNIO - CIPA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:			
REF: 114/01			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matrícula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			
IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 313

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: TIPOS DE IMPRESSÃO NUMÉRICOS
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		NÃO					
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO					

REF: 115/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 314

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: SUPORTE EM MADEIRA C/ 3 BANDEIROLAS
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
MAT: 21.081.088-2

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		NÃO					
		Instalado no Local de Trabalho:					
		NÃO					

Observações:
REF: 117/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 315

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: ESTANTE DE MADEIRA EM "L" P/PEÇAS
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio: 2X78739		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM				
Ferramental: NÃO				
			Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 316

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: CONJUNTO DE CALIBRADORES DE BRONZE (12 UNID.)
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		SIM					
Observações:		Instalado no Local de Trabalho: NÃO					

REF: 118/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 317

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: RELÓGIO DE PAREDE TIPO "CAPELINHA"			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 016.981.R5			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV/ RFFSA		IPHAN	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 318

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: RELOGIO TIPO "CAPELINHA"		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO		DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		MAT:			
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:					
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:	
SIM		SIM		REGULAR		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		Instalado no Local de Trabalho:		Observações:	
SIM		NÃO		NÃO		PRESERVE: 097.983.R9	
Ferramental:		NÃO					
Assinatura dos Responsáveis:		Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2		INV / RFFSA	
						IPHAN	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 319

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: RELOGIO TIPO "CAPELINHA"		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO		DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		MAT:			
TÉCNICO DO IPHAN:							
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:	
NÃO		SIM		REGULAR		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:					
SIM		NÃO					
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:					
NÃO		NÃO					
Observações:		PRESERVE: 096.983.R8					

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 320


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: RELÓGIO TIPO "OITO"			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
SIM		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Ferramental:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:	
PRESERVE: 233.991.R17		NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA			
IPHAN			





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 321

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MESA ESCRIVANINHA		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-RECEPÇÃO		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008		MAT: 21.081.088-2		MAT:					
Nº Patrimônio: 2X78737		Bem Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL			
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO		Observações: PRESERVE: 102.983.Mo2			
Ferramental: NÃO									
									
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN									



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 322

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: RELÓGIO DE ESTAÇÃO - JOYCE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
NÃO		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 013.981.R2			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matrícula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			
IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 323


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: RELÓGIO MEDALHÃO - RUA DA QUITANDA 125
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO

Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:
NÃO	NÃO

Observações:
PRESERVE: 012.981.R1



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 324

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: RELÓGIO DE PAREDE
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio: 2X70584		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM			Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO			Instalado no Local de Trabalho: NÃO	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

fº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 325

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: RELÓGIO DE PAREDE C/MOSTRADOR REDONDO		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO		DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		MAT:			
TÉCNICO DO IPHAN:							
Nº Patrimônio: 2X67006		Bem Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO		Ferramental: NÃO	
Observações:		PRESERVE: 232.985.R16					
 ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN							



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 326

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: RELOGIO DE CABINE		LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO		DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		MAT:			
TÉCNICO DO IPHAN:							
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		NÃO					
Observações:		PRESERVE: 015.981.R4					
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN							



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 327

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: TELEFONE DE PAREDE À MAGNETO -28180
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
PRESERVE: 019.981.T3



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matriculas: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 328

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: TELEFONE PORTÁTIL REF.10646/98
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
 PRESERVE: 017.981.T1



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 329

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio: 2X78745	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Ferramenta: NÃO
Observações: PRESERVE: 322.991.Mo91			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 330

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TELEFONE DE MESA À MAGNETO - PÉ DE FERRO - ANO 1892			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
SIM		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Ferramental:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Observações: PRESERVE: 021.981.T5			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 331

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: TELEFONE DE PAREDE À MAGNETO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral::		Tipo do Bem:
VIDE OBS.				REGULAR		MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:				
SIM		NÃO				
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:				
NÃO		NÃO				

PRESEERVE: 018.981.T2



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 332

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CADEIRA DE BRAÇO GIRATÓRIA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-RECEPÇÃO
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM			
Ferramental:		NÃO			
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 333

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: TELEFONE DE PAREDE À MAGNETO - PEQUENO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
 PRESERVE: 020.981.T4



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 334

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MESA APARADOR
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT:
 DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008
 MAT: 21.081.088-2

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Observações:
 PRESERVE: 105.983.Mo5



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bic
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088

INV / RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 335

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MESA APARADOR			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
NÃO		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Ferramental:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:	
PRESERVE: 104.983.Mo4		NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 336

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TELEGRAFO -LR494			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
SIM		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Ferramenta:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Observações:		Funcionamento:	
PRESERVE: 056.981.T6		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 337

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: GALVANÔMETRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Observações:
PRESERVE: 023.981.E2



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 338


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: ELEMENTO DE BATERIA (5 UNID. - 2 QUEBRADOS)
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: Bem Tombado: SIM
 Estado Geral: REGULAR
 Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM
 Funcionamento: NÃO

Ferramental: NÃO
 Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:
 PRESERVE: 030.981.E7



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 339

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: POSTER COM TEXTO TELEFONE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 340

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: POSTER RELÓGIO E HORÁRIOS
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM		Funcionamento: NÃO			
Ferramental:		NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 341

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: LANTERNA DE CHAVE
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
Nº Patrimônio: VIDE OBS:	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Ferramental: NÃO

Observações:
 PRESERVE: 054.981.S10



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 342

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: CHAPELEIRA
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-RECEPÇÃO
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008

Nº Patrimônio: 2X66747	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Ferramental: NÃO
Observações: PRESERVE: 110.983.Mo9			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 343

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: BANDEIRA VERMELHA, AMARELA E VERDE - SUPORTE DE PAREDE
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM			
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:			
NÃO		NÃO			

Observações:
PRESERVE: 082.981.S13



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2
INV / RFFSA
IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 344

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: SUPORTE PARA BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO MANUAL			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
NÃO		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramenta:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:		PRESEERVE: 300.991.N24	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 345

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: SINAL LUMINOSO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:		Tipo do Bem:	
		MÓVEL	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 346

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: POSTER RELÓGIO E HORÁRIOS
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 347

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: BALANÇA REF.506917
 LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO-COPA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		Instalado no Local de Trabalho:		Ferramental:	
506917		SIM	SIM		SIM		SIM		NÃO	
Estado Geral:		SIM		REGULAR		Tipo do Bem:		MÓVEL		

Observações:
 PRESERVE: 225.985.E18



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 348

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: SUPORTE DE FILTRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
PRESERVE: 107.983.U13



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 349

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CARIMBADOR DE BILHETES
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:
 MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	NÃO
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	NÃO
Observações:			

PRESEERVE: 060.981.U10



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 350

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MÁQUINA CALCULADORA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: BEM Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Nº Patrimônio: BEM Tombado: SIM		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 047.981.Me1			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 351

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MÁQUINA CALCULADORA ALEMÃ MARCA BRUNSVIGA
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
Nº Patrimônio: 049.981.Me3		SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Função:		
SIM		NÃO		
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO		NÃO		

Observações:

PRESEERVE: 049.981.Me3



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
Sgº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Articula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 352

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: QUADRO C/ CARTA ROTHCHILD INGLÊS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-RECEPÇÃO			
TÉCNICO DA INSP/FFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
REF: 39/01			

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 353

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: BALANÇA DE PRECISÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO

Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:
NÃO	NÃO

Observações:
PRESERVE: 039.981.E8



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV/RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 354

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCRIVER USA 1920			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 048.981.Me2			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 355

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: LIVRO DE PONTO EFOM - 1935
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 07/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	REGULAR	MÓVEL
SIM		Funcionamento:		
Ferramental:		NÃO		
NÃO		Instalado no Local de Trabalho:		
Observações:		NÃO		

REF: 56/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


N.º 356

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MATA-BORRÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
N.º Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:		PRESERVE: 244.991.U21	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Eng.º Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 357


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MATA-BORRÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: BEM Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 245.991.U22			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 358

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MATA-BORRÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem:	
Bem Tombado:		MÓVEL	
SIM		REGULAR	
Estado Geral:		Tipo do Bem:	
REGULAR		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 246.991.U23			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 359

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CARIMBADOR DE SELO BRANCO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
SIM		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Ferramental:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:	
PRESERVE: 045.981.U5		NÃO	

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 360

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MESA DE REUNIÃO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
 PRESERVE: 106.983.Mo6



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 361

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: PLACA DE LOCO Nº 33855
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	NÃO
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	NÃO
Observações:			

PRESERVE: 009.981.P8



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 362

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: PLACA DE LOCO Nº 33856			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 004.981.P3			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____ Inv / RFFSA		_____ IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 363

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: PLACA DE LOCO Nº 57377
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Observações:
PRESERVE: 002.981.P1



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 364

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: PLACA DE LOCO Nº 38155
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:
 MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
 PRESERVE: 006.981.P5



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 365

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: QUADRO C/ TRADUÇÃO CARTA ROTHCHILD
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-RECEPÇÃO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM				
Ferramental:		NÃO				
Observações:		REF: 40/01		Instalado no Local de Trabalho: NÃO		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 366

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: PLACA DE LOCO Nº 58881
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM			
Ferramental:		NÃO			
Observações:		PRESERVE: 008.981.P7			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN