



## ALERTA DE PEÇA SUSPEITA

## SUSPECTED PART ALERT

Origem (*origin*): SAR

APS nº 2026-01 (Revisão Original)

Data da revisão (*issuance date*): 13 fevereiro 2026

<b>Assunto:</b> Notificação de partes aeronáuticas furtadas – Conjunto de Hélice e Pás	<b>Subject:</b> <i>Stolen Aircraft Parts Notification – Propeller Assembly and Blades</i>
<b>Background:</b> Em janeiro de 2026, a ANAC foi notificada sobre o furto de um conjunto de hélice e suas respectivas pás. O fato ocorreu em uma pista agrícola no município de Orindiúva, SP. As peças foram removidas da aeronave sem autorização e podem estar circulando no mercado sem a devida procedência e rastreabilidade.  Qualquer pessoa que identificar essas peças deve rejeitá-las e notificar a ANAC imediatamente.	<b>Background:</b> <i>In January 2026, ANAC was notified regarding the theft of a propeller assembly and its blades. The incident occurred at an agricultural airstrip in the municipality of Orindiúva, SP, Brazil. The parts were removed from the aircraft without authorization and may be circulating in the market without proper origin and traceability.</i>  <i>Anyone identifying these parts should reject them and notify ANAC immediately.</i>
<b>Status:</b> (X) Suspected Unapproved Part	( ) Confirmed Unapproved Part
<b>Produto (Product):</b> Hélice Hartzell	
<b>Nome da parte:</b> Conjunto de Hélices e Pás	<b>Part name:</b> Propeller Assembly and Blades
<b>Número da Parte (Part Number):</b> Hélice (Propeller): HC-B4TN-3CSN; Pás (Blades): T10702N	
<b>Números de séries (Serial Numbers):</b> Hélice (Propeller): CDA6236; Pás (Blades): M46381SN, M46385SN, M46386SN, M46387	
<b>Descrição do problema:</b> As peças listadas acima foram furtadas da aeronave. Portanto, não possuem histórico de manutenção, rastreabilidade ( <i>back-to-birth</i> ) ou garantia de aeronavegabilidade. A instalação destas peças em qualquer aeronave certificada é proibida.	<b>Problem Description:</b> <i>The parts listed above were stolen from the aircraft. Therefore, they lack maintenance history, traceability (back-to-birth), or airworthiness assurance. The installation of these parts on any certified aircraft is prohibited.</i>
<b>Recomendações:</b> Caso sejam identificadas, as peças devem ser imediatamente segregadas (quarentena) para impedir sua instalação ou uso inadvertido. A ANAC deve ser notificada imediatamente através dos canais oficiais para as devidas providências legais e de rastreabilidade.	<b>Recommendations:</b> <i>If identified, the parts must be immediately segregated (quarantined) to prevent inadvertent installation or use. ANAC must be notified immediately through official channels for appropriate legal and traceability actions.</i>