

Foco: Cumprimento da legislação e seleção de instrutores para o voo acrobático.

Finalidade

Alertar os aeroclubes que ministram o curso de acrobacia aérea quanto ao cumprimento da legislação em vigor e quanto à seleção dos instrutores.

Histórico

A aeronave de categoria acrobática modelo 8KCAB decolou do aeródromo de Bacacheri, em Curitiba – PR, com dois ocupantes a bordo, para realizar um voo de treinamento de acrobacia em uma área restrita. Houve uma comunicação bilateral entre a aeronave e a Torre Bacacheri para autorização da decolagem e, depois com o Controle Curitiba, para coordenação da subida à altitude e às áreas solicitadas. O último contato com o Controle Curitiba cotejou a mensagem de “chamar para o regresso”.

Cerca de 30 minutos após a decolagem, a aeronave colidiu contra o solo em atitude picada, num local relativamente plano próximo ao município de Campina Grande do Sul - PR. Os dois ocupantes faleceram no acidente.

Ações Recomendadas

Os aeroclubes que ministram o curso de acrobacia aérea deverão tomar conhecimento dos ensinamentos contidos no Relatório Final de Investigação desse acidente aeronáutico, difundindo-os amplamente na sua organização.

O Relatório Final pode ser acessado no link abaixo:

http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/pdf/pp_kdy_02_12_01.pdf

Obs.: Esse Alerta de Voo foi produzido pela ANAC em atendimento à Recomendação de Segurança de Voo RSV (A) 362/2011, emitida pelo CENIPA.

Acesse também os demais Alertas de Voo na página da ANAC, através do link <http://www2.anac.gov.br/alertavoo/> e tome conhecimento de informações importantes para garantir a sua segurança operacional.