



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SECRETARIA EXECUTIVA

OFÍCIO CIRCULAR Nº 1395/2024/MMA

Brasília, na data da assinatura.

Ao Senhor
Secretário-Executivo do Ministério de Minas e Energia
Brasília/DF

Ao Senhor
Rodolfo Saboia
Diretor-Geral da Agência Nacional de Petróleo

Assunto: Manifestação Conjunta MMA/MME - Parecer Técnico GTPEG - análise ambiental dos blocos de petróleo e gás nas bacias sedimentares marinhas do Ceará, do Espírito Santo, de Campos e de Santos.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02000.003193/2009-22.

Prezados Senhores,

1. Encaminho a análise e atendimento das solicitações do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, no âmbito da elaboração da Manifestação Conjunta MMA/MME, quanto aos 318 blocos de petróleo e gás nas bacias sedimentares marinhas do Ceará, Espírito Santo, Campos e Santos, expressas no Parecer Técnico GTPEG nº 885/2024 - MMA (1843229).

2. A análise se refere aos seguintes documentos de solicitação:

Bacia Sedimentar	Blocos propostos	Solicitação	Observação
Ceará	28	06/11/2023	Ofício nº 125/2023/STM-CMA/STM/ANP-RJ-e
	3	03/06/2024	Ofício Nº 233/2024/DG/ANP-RJe
Espírito Santo	20	03/06/2024	Ofício Nº 233/2024/DG/ANP-RJe
Campos	17	03/06/2024	Ofício Nº 233/2024/DG/ANP-RJe
Santos	248	03/06/2024	Ofício Nº 233/2024/DG/ANP-RJe
	2	19/07/2024	Ofício Nº 71/2024/STM-CMA/STM/ANP-RJ-e

3. Após analisar cada bloco e fatores de sensibilidade ambiental, apresentamos as seguintes recomendações para cada bacia sedimentar:

Bacia do Ceará: 5 blocos sem recomendações de adequações; 3 blocos com recomendação de recorte/adequação; 14 blocos com recomendação de exclusão; 9 blocos com recomendação de realização de AAAS.

Bacia do Espírito Santo: 15 blocos sem recomendações de adequações; 5 blocos com recomendação de exclusão.

Bacia do Campos: 17 blocos sem recomendações de adequações.

Bacia do Santos: 250 blocos sem recomendações de adequações.

4. Em resumo, do total de 318 blocos indicados, para 287 blocos não há a necessidade de adequações, para 3 blocos foram solicitados recortes, para 19 blocos foi solicitada a exclusão e para 9 blocos foi solicitada a realização de Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS). A tabela abaixo detalha as recomendações por bloco.

Bacia sedimentar	Recorte	Exclusão	AAAS	Sem adequação
Ceará	CE-M-471, CE-M-477, CE-M-539	CE-M-463, CE-M-465, CE-M-467, CE-M-469, CE-M-479, CE-M-481, CE-M-525, CE-M-541, CE-M-543, CE-M-545, CE-M-607, CE-M-609, CE-M-669, CE-M-721	CE-M-397, CE-M-399, CE-M-401, CE-M-457, CE-M-459, CE-M-461, CE-M-517, CE-M-519, CE-M-521	CE-M-473, CE-M-475, CE-M-537, CE-M-665, CE-M-745
		ES-M-470, ES-M-472, ES-M-528, ES-M-530, ES-M-531A		ES-M-523, ES-M-526, ES-M-588, ES-M-590, ES-M-595, ES-M-661, ES-M-663, ES-M-665, ES-M-737, ES-M-739, ES-M-745, ES-M-741, ES-M-789, ES-M-791, ES-M-793
Espírito Santo				C-M-13, C-M-69, C-M-107, C-M-109, C-M-157, C-M-212, C-M-279, C-M-348, C-M-350, C-M-415, C-M-417, C-M-481, C-M-483, C-M-485, C-M-545, C-M-549, C-M-847
Campos				

Bacia sedimentar	Recorte	Exclusão	AAAS	Sem adequação
Santos				S-M-104, S-M-105, S-M-106, S-M-107, S-M-108, S-M-109, S-M-110, S-M-111, S-M-112, S-M-113, S-M-130, S-M-131, S-M-132, S-M-133, S-M-134, S-M-135, S-M-136, S-M-137, S-M-138, S-M-139, S-M-140, S-M-141, S-M-142, S-M-160, S-M-161, S-M-162, S-M-163, S-M-164, S-M-166, S-M-168, S-M-170, S-M-195, S-M-196, S-M-197, S-M-198, S-M-228, S-M-229, S-M-230, S-M-231, S-M-232, S-M-233, S-M-235, S-M-269, S-M-273, S-M-274, S-M-275, S-M-313, S-M-315, S-M-359, S-M-360, S-M-404A, S-M-502, S-M-557, S-M-558, S-M-559, S-M-613, S-M-614, S-M-615, S-M-616, S-M-669, S-M-670, S-M-671, S-M-672, S-M-724, S-M-725, S-M-726, S-M-727, S-M-728, S-M-729, S-M-783, S-M-784, S-M-785, S-M-786, S-M-787, S-M-788, S-M-789, S-M-843, S-M-844, S-M-845, S-M-846, S-M-847, S-M-848, S-M-849, S-M-881, S-M-883, S-M-885, S-M-887, S-M-889, S-M-905, S-M-906, S-M-907, S-M-908, S-M-909, S-M-910, S-M-911, S-M-968, S-M-969, S-M-970, S-M-971, S-M-972, S-M-973, S-M-974, S-M-975, S-M-1006, S-M-1008, S-M-1031, S-M-1032, S-M-1033, S-M-1034, S-M-1035, S-M-1036, S-M-1037A, S-M-1038, S-M-1039, S-M-1095, S-M-1096, S-M-1097, S-M-1098, S-M-1099, S-M-1100, S-M-1101A, S-M-1102A, S-M-1103, S-M-1105, S-M-1158, S-M-1159, S-M-1160, S-M-1161, S-M-1162, S-M-1163, S-M-1164, S-M-1165A, S-M-1221, S-M-1222, S-M-1223, S-M-1224, S-M-1225, S-M-1226, S-M-1227, S-M-1228, S-M-1229, S-M-1231, S-M-1233, S-M-1282, S-M-1283, S-M-1284, S-M-1285, S-M-1286, S-M-1287, S-M-1288, S-M-1289, S-M-1290, S-M-1345, S-M-1346, S-M-1347, S-M-1348, S-M-1349, S-M-1350, S-M-1351, S-M-1352, S-M-1354, S-M-1358, S-M-1408, S-M-1409, S-M-1410, S-M-1411, S-M-1412, S-M-1413, S-M-1414, S-M-1470, S-M-1471, S-M-1472, S-M-1473, S-M-1474, S-M-1475, S-M-1476, S-M-1477, S-M-1478, S-M-1480, S-M-1484, S-M-1494, S-M-1496, S-M-1530, S-M-1531, S-M-1532, S-M-1533, S-M-1534, S-M-1535, S-M-1536, S-M-1538, S-M-1590, S-M-1591, S-M-1592, S-M-1593, S-M-1594, S-M-1595, S-M-1596, S-M-1597, S-M-1603, S-M-1605, S-M-1607, S-M-1609, S-M-1613, S-M-1617, S-M-1645, S-M-1646, S-M-1647, S-M-1648, S-M-1649, S-M-1650, S-M-1651, S-M-1652, S-M-1701, S-M-1702, S-M-1703, S-M-1704, S-M-1705, S-M-1706, S-M-1754, S-M-1755, S-M-1756, S-M-1757, S-M-1758, S-M-1759, S-M-1807, S-M-1808, S-M-1809, S-M-1810, S-M-1811, S-M-1819, S-M-1821, S-M-1823, S-M-1825, S-M-1854, S-M-1855, S-M-1856, S-M-1857, S-M-1901, S-M-1902, S-M-1903, S-M-1904, S-M-1905, S-M-1906, S-M-1912, S-M-1914, S-M-1916, S-M-1918, S-

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

JOÃO PAULO RIBEIRO CAPOBIANCO

Secretário-Executivo

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, sala 600 - Telefone: (61) 2028-1182/1246
CEP 70068-901 Brasília/DF - <http://www.mma.gov.br> - se@mma.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Ribeiro Capobianco**, **Secretário-Executivo**, em 11/12/2024, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1845695** e o código CRC **5B32E0F7**.

Processo nº 02000.003193/2009-22

SEI nº 1845695

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Brasília/DF, CEP 70068-901 - <http://www.mma.gov.br/>, sepro@mma.gov.br, Telefone: (61)2028-1206