

Fotos e informações adicionais dos poços da área de Crejoá

Estas informações são provenientes da visita dos técnicos da ANP que ocorreu no dia 06/07/2005.

1-BRSA-42-ES

- Poço não localizado.
- Existem fortes indícios de que esteja na mesma situação do poço 1-BRSA-45-ES.

1-BRSA-45-ES

- Com auxílio de aparelho de GPS, foi localizada a posição do poço 1-BRSA-45-ES e confirmada sua recuperação ambiental.
- A área está em um local de reflorestamento com eucaliptos.



Foto 1 (Recuperação Ambiental da Localização do Poço1-BRSA-45-ES)



Foto 2 (Outra Vista da Recuperação da Localização do Poço1-BRSA-45-ES)