

Fotos e informações adicionais dos poços da área de Rio Barra Nova

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 14/02/2006 e 16/02/2006. Foi visitado 1 poço na área de Rio Barra Nova.

1-RBN-3-ES

- Poço arrasado, antepoço aterrado mas ainda visível, base com laje em concreto, repassada ao proprietário.
- Dique aterrado nas proximidades da locação.
- Área de pasto com vertente próxima, mas sem sinal de presença de água.
- Próxima a uma praia.
- Energia a cerca de 300m.



Foto 1 (Poço 1-RBN-3-ES)