

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
CIPA – GESTÃO 2020/2021

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

NOME DO SETOR: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO

HOSPITAL DE CLÍNICAS – UFTM

INSPEÇÃO REALIZADA POR: FERNANDA GOMES DA SILVA

ORIENTAÇÃO: ENFERMEIRA LUCIANA GONZAGA

I - DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

CNPJ: 15.126.437.0001-43

Endereço: Rua Getúlio Guaritá, 130

Bairro: Nossa Senhora da Abadia – Uberaba – MG

Ramo de Atividade: Gestão Hospitalar

Grau de risco: 03

II - CHECK LIST

1 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPIC

Há no departamento, setores (isolamentos) onde o uso dos EPI's seja obrigatório?

SIM NÃO NA

Em caso afirmativo, no item anterior, os funcionários estão se utilizando dos EPI's adequados aos riscos à que estão expostos?

SIM NÃO NA

Os EPI's possuem o Certificado de Aprovação (CA) e são os fornecidos pela empresa?

SIM NÃO NA

Os funcionários receberam informação sobre a finalidade do EPI e o modo correto de sua utilização?

SIM NÃO NA

O estado geral de conservação e higienização dos EPI's encontrados no setor é:

SATISFATÓRIO REGULAR RUIM PÉSSIMO

Os EPI's estão sendo guardados em lugares adequados?

SIM NÃO NA

2 – EDIFICAÇÕES

O piso do local de trabalho apresenta saliências ou depressões que prejudiquem a circulação de pessoas e/ou materiais?	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NA
As aberturas dos pisos ou paredes possuem proteção de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NA
As rampas e escadas fixas estão em bom estado de conservação?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> NA
Há no departamento local(is) onde exista infiltração de água em caso de chuva?	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NA
As tubulações existentes no departamento estão pintadas nas cores exigidas pela legislação vigente?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NA
As tubulações apresentam pontos onde haja vazamento, corrosão ou outro tipo qualquer de anormalidade?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NA
Os ralos existentes no setor, encontram-se tampados e possuem tela para impedir a entrada de roedores e insetos?			

(X) SIM	() NÃO	() NA
Os painéis de vidro e vitrôs apresentam vidros quebrados e/ou trincados?		
() SIM	(X) NÃO	() NA
Há buracos ou rachaduras nas paredes?		
(X) SIM	() NÃO	() NA

3 – INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

Há no departamento instalações elétricas que possam eventualmente ficar em contato com água?		
(X) SIM	() NÃO	() NA
O local onde estão localizados os quadros de luz é bem ventilado?		
(X) SIM	() NÃO	() NA
As tomadas e plugs encontram-se em bom estado de conservação não apresentando nenhum tipo de problema?		
() SIM	(X) NÃO	() NA
Há identificação de voltagem nas tomadas?		
() SIM	(X) NÃO	() NA

Há cabos e fios pelo chão, em local de tráfego de pessoas ou veículos de transporte?

SIM NÃO NA

Há no departamento o uso de acessórios que aumentem o número de saídas das tomadas?

SIM NÃO NA

As tomadas de corrente existentes nos pisos, possuem proteção que evite a entrada de água ou objetos estranhos, estando ou não o pino inserido na tomada?

SIM NÃO NA

Estão sendo inseridos nas tomadas fios sem o uso de pinos adequados?

SIM NÃO NA

Nos painéis elétricos estão sendo guardados objetos estranhos ao mesmo?

SIM NÃO NA

Os painéis elétricos existentes no departamento encontram-se desobstruídos?

SIM NÃO NA

4- ERGONOMIA

As cadeiras utilizadas na empresa possuem altura ajustável?

SIM

NÃO

NA

Borda frontal arredondada?

SIM

NÃO

NA

Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção lombar?

SIM

NÃO

NA

Possuem suporte para os pés ajustável?

SIM

NÃO

NA

Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação, é fornecido suporte adequado para documentos que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação, evitando movimentação freqüente do pescoço e fadiga visual?

SIM

NÃO

NA

A iluminação é apropriada à natureza da atividade desenvolvida nos diversos setores do departamento?

SIM

NÃO

NA

A iluminação geral está uniformemente distribuída e difusa?

SIM

NÃO

NA

Existe pontos onde haja ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos devido à iluminação?

() SIM (X) NÃO () NA

5 – COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS

Há no setor estocagem de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis?

(X) SIM () NÃO () NA

Líquidos combustíveis e/ou inflamáveis estão armazenados em recipientes adequados?

(X) SIM () NÃO () NA

Os recipientes possuem placas identificando o tipo de produto armazenado?

() SIM (X) NÃO () NA

Os recipientes se encontram em locais afastados de possíveis fontes de ignição como quadros elétricos, tomadas, etc.?

() SIM (X) NÃO () NA

No local onde há o armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis placas com os dizeres “NÃO FUME” e “INFLAMÁVEL” ?

() SIM (X) NÃO () NA

As tubulações de transporte de combustíveis e/ou inflamáveis são pintadas obedecendo a legislação oficial?

SIM

NÃO

NA

6 – PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

As aberturas de saída possuem uma largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros)?

SIM

NÃO

NA

As circulações internas ou corredores de acesso são contínuos e seguros e possuem largura mínima de 1,20 m?

SIM

NÃO

NA

As aberturas, saídas e vias de passagem estão claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos indicando a direção da saída?

SIM

NÃO

NA

Os equipamentos portáteis de combate a incêndios estão localizados em locais de fácil acesso, fácil visualização e em locais onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso?

SIM

NÃO

NA

Há sinalização de solo e aérea indicativa de equipamento de combate à incêndio?

SIM

NÃO

NA

Há extintores localizados em paredes de escada?

SIM NÃO NA

Há equipamentos de combate à incêndios que estejam bloqueados?

SIM NÃO NA

7 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

As tubulações e outros tipos de condutores possuem as cores de segurança conforme as legislações vigentes?

SIM NÃO NA

As cores utilizadas na identificação causam fadiga, confusão ou distração?

SIM NÃO NA

Todos os produtos perigosos ou nocivos à saúde possuem rotulagem com termos precisos, breves e de fácil compreensão?

SIM NÃO NA

As áreas destinadas à armazenagem de materiais estão devidamente sinalizadas?

SIM NÃO NA

Há sinalização de segurança no laboratório e nas suas dependências?

SIM NÃO NA

8 – Organização e infra

	Sim	Não	Não se Aplica	Observação
O departamento está limpo	X			
As bancadas estão organizadas	X			
As bancadas estão limpas	X			
Os materiais estão organizados	X			
O Estoque do departamento está organizado	X			
Há cartazes de conscientização sobre limpeza	X			
O lixo hospitalar, material químico e biológico está sendo corretamente descartado	X			
Todas as lâmpadas estão funcionando	X			
Os equipamentos estão em bom funcionamento	X			

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS

No geral, o setor de Unidade de Terapia Intensiva Adulto trabalha conforme rege protocolos e rotinas institucionais e da Vigilância Sanitária, juntamente com a CCIH. Observa-se um ambiente limpo e organizado, armários de materiais identificados. Observado alguns defeitos nas paredes e pisos e, o uso de régua para aumentar as saídas de eletricidade.

IV – CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO LOCAL

Os seguintes problemas foram observados pela Comissão e/ou relatados pelos funcionários lotados no setor:

- a) imperfeições nos pisos e paredes;
- b) balas de oxigênio em locais próximos à rede elétrica;
- c) pacientes alocados em contato com o painel de energia;
- d) vazamentos nas redes de gás;
- e) número de cadeiras insuficientes para colaboradores e acompanhantes;

V - OPORTUNIDADE DE MELHORIA

Sugere-se:

- solicitação de cadeiras (o número de cadeiras existentes no setor não são suficientes para colaboradores e acompanhantes);
- manutenção nos vazamentos da rede de gás;
- alguns concertos em paredes desgastadas e pinturas em paredes descascadas e locais onde houver a imperfeição de alguns azulejos;
- criação de mais tomadas e colocação de identificação de voltagem nas tomadas;
- enrolar cabos de energia para que os mesmos não fiquem em contato com chão (superfície suja) e/ou água.

VI - CONCLUSÃO

De acordo com as condições de trabalho em que se encontra a Unidade de Terapia Intensiva Adulto, conclui-se que o local não atende em sua totalidade as exigências das normas regulamentadoras, mas há algumas ações de manutenção possíveis, que podem ser realizadas, melhorando a logística do trabalho e aumentando a segurança dos pacientes e dos colaboradores.

Solicitamos análise e manifestação dessa Superintendência a respeito das sugestões de melhorias levantadas por essa Comissão.

Uberaba, 15 de junho de 2021.

Presidente – Gestão 2021/2022

Vice-Presidente – Gestão 2021/2022

VII - SIGLAS

EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

HUFTM – Hospital Universitário Federal do Triângulo Mineiro

UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro

PSA – Pronto Socorro Adulto

CCIH – Comissão Controle de Infecção Hospitalar

VIII– LOCAL DA PERÍCIA

1 – Unidade de Terapia Adulto

Descrição das atividades: assistência direta imediata ao paciente adulto (preparo e administração de medicações, instalação de cateteres – venosos, gástricos, enterais, peritoneais), intubação e extubação, higiene pessoal, instalação de oxigênio, aspiração de secreções orotraqueais e de vias aéreas superiores, entre outros que houver necessidade para tratamento e restabelecimento da saúde física em prol da vida do cliente.

Profissionais do Setor: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, residentes de medicina, enfermagem e fisioterapia.

Riscos: biológico, ergonômico, físico (ruído e calor).

2 – Isolamentos Privativos

Descrição das atividades: possível internar dois pacientes no local (há duas redes de gás). assistência direta imediata ao paciente adulto (preparo e administração de medicações, instalação de cateteres – venosos, gástricos, enterais, peritoneais), intubação e extubação, higiene pessoal, instalação de oxigênio, aspiração de secreções orotraqueais e de vias aéreas superiores, entre outros que houver necessidade para tratamento e restabelecimento da saúde física em prol da vida do cliente. Utilizado preferencialmente para clientes com diagnóstico suspeito ou confirmado de doenças infecto contagiosas.

Profissionais do setor: Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e residentes de medicina.

Riscos: biológico, ergonômico e físico.

3- Demais departamentos que compõe o setor:

- Expurgo (uso compartilhado com UTI Coronária e Neonatal)
- Sala de prescrição
- Copa (compartilhado com UTI Coronária e Neonatal)
- Banheiro de colaboradores (compartilhado com UTI Coronária e Neonatal)
- Secretaria e Sala de Armazenar insumos e roupas





