


REABERTURA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (SEDIN)

O Serviço de Educação Infantil (SEDIN) do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) dispõe de uma estrutura física adequada e acolhedora, planejada para atender às demandas pedagógicas, sociais e recreativas das crianças surdas, garantindo um ambiente acessível e seguro. A área interna do SEDIN conta com **08 salas de aula**, onde são desenvolvidas as atividades educacionais diárias de forma bilíngue (Libras e Língua Portuguesa), respeitando as necessidades específicas de cada faixa etária. Além disso, o setor possui **01 sala de reunião**, utilizada para encontros pedagógicos e reuniões com famílias; **01 sala da chefia e Orientação Pedagógica (OP)**, destinada à gestão administrativa do serviço e acompanhamento técnico das práticas educativas. Complementando essa estrutura, o SEDIN dispõe de área de recreação e práticas esportivas, composto por **01 parquinho**, **01 piscina infantil** e **01 pátio coberto**.

O prédio do Serviço de Educação Infantil (SEDIN) esteve interditado por alguns anos e após a reforma completa do seu telhado, em 2023, iniciou-se a reforma da parte interna, do parquinho e da piscina, em 2024, sendo finalizadas no segundo semestre de 2025.

A reforma do telhado incluiu os seguintes serviços: impermeabilização da laje de cobertura, substituição de todo o madeiramento estrutural, troca das telhas francesas, substituição das caixas d'água, instalação de calhas para águas pluviais, instalação de iluminação de serviço no entre forro e pintura das fachadas.

TELHADO



ANTES



DEPOIS

A segunda etapa da reforma do SEDIN contemplou a parte interna do prédio, o parquinho e a área da piscina.

Na parte interna, foram criados espaços que anteriormente não existiam, mas que eram extremamente necessários, como os fraldários, o lactário, a plataforma de banho infantil, as cabines de banho, o sanitário para pessoas com deficiência (PCD) e um banheiro exclusivo para professores, localizado no segundo pavimento. Outro destaque dessa etapa foi a preparação de toda a infraestrutura necessária para a futura instalação de uma plataforma elevatória, que garantirá a acessibilidade entre o térreo e o segundo pavimento.

A reforma da parte interna incluiu: a modernização de todo o sistema elétrico com a substituição de todos os quadros elétricos e fiação; a renovação de todo sistema hidrossanitário com a substituição de caixas de esgoto, novas tubulações e criação de novos ralos para captação de águas pluviais; criação de um sistema de iluminação de sinalização interligado a um painel na recepção para comunicação com as salas de aula e salas administrativas; substituição de toda rede de lógica e CFTV; e a instalação de ar condicionado em todas as salas de aula e salas administrativas.

Durante a reforma também foram realizados os serviços de recuperação do piso em granitina e tábua corrida, instalação de piso emborrachado e palco no salão de atividades, substituição de todos os revestimentos dos banheiros, recuperação de paredes e tetos com pontos de infiltração e pintura geral. Nos tetos foram instalados forro mineral modular com propriedades acústicas e antichama. Todas as portas foram substituídas, inclusive a porta principal, que agora tem vão de abertura adequado à acessibilidade. Também foi instalada porta corta-fogo para escape de incêndio.

SALA DE AULA



ANTES




DEPOIS

SALÃO – EDUCAÇÃO FÍSICA



ANTES




DEPOIS

No parquinho foi instalado piso emborrachado anti-impacto colorido com desenhos de atividades e também foi instalado novo gradil com aterramento para garantir a segurança dos alunos e demais usuários do espaço.

PARQUINHO



ANTES



DEPOIS

Na área da piscina foram criadas rampas para os diversos níveis para garantir a acessibilidade. A piscina foi remodelada com novos materiais, novo sistema de filtragem, aquecimento além de terem sido definidas novas profundidades mais seguras ao desenvolvimento de atividade para as crianças. A área de banho também recebeu novos chuveirões, mural de pintura lavável e piso plástico antiderrapante e drenante. Assim como o parquinho, a piscina também recebeu novo gradil com aterramento para proteção contra descargas atmosféricas.

PISCINA



ANTES



DEPOIS

Todo o processo contou com a participação da equipe de Engenharia do INES, com o apoio da Coordenação de Suporte Técnico, sob a gerência do assessor da Direção-Geral Mário Cesar dos Santos e do diretor do Departamento de Planejamento e Administração (DEPA), Alvaneí Viana.