




B




2 DIAGRAMA QF AC 102
/ESC.: sem escala




4 DIAGRAMA QF AC 202
/ESC.: sem escala




6 DIAGRAMA QF AC 302
/ESC.: sem escala




8 DIAGRAMA QF AC 402
/ESC.: sem escala




1 DIAGRAMA QF AC 103
/ESC.: sem escala



3 DIAGRAMA QF AC 203
/ESC.: sem escala




5 DIAGRAMA QF AC 303
/ESC.: sem escala



7 DIAGRAMA QF AC 403
/ESC.: sem escala

- CHAVE SECCIONADORA
- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO
- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIFÁSICO
- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO
- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO
- BARRAMENTO EM QUADRO
- INTERTRAVAMENTO
- ATERRAMENTO

A

Revisões			<div>Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</div> <div>Subgrupo 06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</div> <div>Fase PROJETO BÁSICO</div> <div>Revisão R12</div>	
Nº	DESCRIÇÃO	DATA		
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05		
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09		
<div><div>Receita Federal</div></div> <div>Contratada</div> <div><div>M D B</div><div>ARQUITETURA</div></div>				
			Folha	
			RFB-AQ2-PB-06.01 077-DT-DIA-PRO-FAN-R12	
			Emissão	
			MAI 2018	

Obras		
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"		
Endereço		
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF		
Contratada		
MDB ARQUITETURA		
Coordenador		
ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2		
Responsável Técnico		
ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1		
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4		
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0		

Emissão		Folha	
MAI 2018		06.01 077 / 530	