

PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO

B.1. Descrição da edificação ou área de risco

B.1.1 Identificação da edificação: Ministério da Economia - Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo

B.1.2 Localização: Av. Presidente Wilson, 5325 (Esquina com a Rua Vemag) - Ipiranga - São Paulo / SP

B.1.3 Estrutura: Estrutura mista de concreto pré-moldado e estrutura metálica, paredes de alvenaria, estrutura metálica para sustentação da cobertura.

B.1.4 Dimensões: Edificação subdividida em 5 blocos:

Bloco A - Escritório (Fiscalização / Administração):

Térreo	1.438,35m ²
Mezanino	640,48m ²
2º Pavimento	788,89m ²
Casa de máquina do elevador	73,76m ² (Não computável)
Total bloco A:	2.941,48m ²

Bloco B – Depósito térreo: 11.645,00m²

Bloco C – Guarita:

Térreo	33,18m ²
2º Pavimento	29,27m ²
Total bloco C:	62,45m ²

Bloco D – Transformador / Gerador 100,00m² (Não computável)

Bloco E – Casa de máquina 50,00m² (Não computável)

Bloco F – Canil

Escritório	14,50 m ²
Canil	27,30m ²
Total bloco F:	41,80m ²

Área total construída: 14.840,73m²

Área não computável: 223,76m²

Área total Computável: 14.616,97m²

Altura da edificação (distância entre o piso mais baixo e o piso do último pavimento): 5,60m.

B.1.5 Ocupação: Escritório (D-1) e Depósito (J-4)

B.1.6 População: População fixa vide anexo A

População flutuante:

Motivo	Frequência	Total
Entrega Ofícios	Ocorre durante o dia. Acontece alternada durante a semana	2
Entrega Mercadoria	Ocorre durante o dia com agendamento prévio. Quase todos os dias	4
Visita leilão	Ocorre durante período prévio aos leilões. Uma semana a cada três meses.	15
Malote	Ocorre duas vezes por semana. Durante o dia.	2
Visita Receita	Ocorre de forma esporádica. Durante o dia.	3
Atendimento Eqmab	Ocorre de forma esporádica. Durante o dia.	2
Atendimento Direp	Ocorre de forma esporádica. Durante o dia.	2
Entregas Direp	Ocorre de forma esporádica. Pode ocorrer em horários diversos (24h).	6
População flutuante total		36

B.1.7 Características de funcionamento: Vide anexo A

B.1.8 Pessoas portadoras de necessidades especiais: Não há

B.1.9 Riscos específicos inerentes à atividade: Riscos relacionados ao tráfego de empilhadeiras e veículos

B.1.10 Recursos humanos:

Vide anexo B.

B.1.11 Sistemas de Segurança contra Incêndio:

- Acesso de viatura na edificação;
- Segurança estrutural contra incêndio;
- Compartimentação horizontal;

1A

- Controle de materiais de acabamento e de revestimento;
- Saída de emergência;
- Plano de emergência;
- Brigada de incêndio;
- Iluminação de emergência;
- Alarme de Incêndio;
- Sinalização de emergência;
- Extintores;
- Hidrantes.

B.1.12 Rotas de fuga: As rotas de fugas permanecerão desobstruída, devidamente iluminada através de iluminação de emergência e sinalizadas através de placas de sinalização de acordo com as exigências da IT 20/2018.

B.2. Procedimentos básicos de emergência contra incêndio.

Os procedimentos descritos em B.2.1 a B.2.10 estão relacionados numa ordem lógica e devem ser executados conforme a disponibilidade do pessoal e com prioridade ao atendimento de vítimas.

B.2.1 Alerta: Ao ser detectado um princípio de incêndio, o alarme de incêndio manual será acionado por meio de botoeira, tipo quebra-vidro, localizada junto a cada hidrante. Deve-se ligar para o Corpo de Bombeiros (Fone 193).

B.2.2 Análise da situação: Após identificação do local sinistrado pelo painel da central localizado na sala de segurança, os membros da brigada responsáveis deverão se dirigir até o local para avaliar se há uma real emergência e o grau de risco. Confirmada a emergência, deve-se acionar o corpo de bombeiros através do telefone 193, bem como mobilizar os demais membros da brigada para início dos procedimentos de evacuação, primeiro combate e primeiros socorros, se necessário.

B.2.3 Apoio externo: O brigadista responsável pelo contato com o Corpo de Bombeiros deverá fornecer as seguintes informações:



- a) Nome e número do telefone utilizado;
- b) Endereço da planta (completo);
- c) Pontos de referência;
- d) Características do incêndio;
- e) Quantidade e estado das eventuais vítimas.

Preferencialmente, o mesmo brigadista que acionou o Corpo de Bombeiro, deve orientá-los quando de sua chegada sobre as condições e acessos e apresentá-los ao Chefe da Brigada.

B.2.4 Primeiros socorros e hospitais próximos:

Responsáveis pelos primeiros socorros: Aparecido Alessandro de Luzia; e Carlos Cesar Catanhede

Hospital próximo: Hospital Alto do Ipiranga - Avenida Nazaré 28 – Ipiranga

B.2.5 Eliminar riscos:

Responsáveis: Josilene de Fátima Costa Sena e Carlos Eduardo Alves Lucas

B.2.6 Abandono de área: Caso seja necessário abandonar a edificação, deve ser acionado novamente o alarme de incêndio para que se inicie o abandono geral. Os ocupantes do local sinistrado que já devem estar cientes da emergência, devem ser os primeiros a sair, em fila e outro encerrando a mesma.

Antes do abandono definitivo do pavimento, um ou dois brigadistas devem verificar se não ficaram ocupantes retardatários. Cada pessoa portadora de deficiência física, permanente ou temporária, deve ser acompanhada por dois brigadistas ou voluntários, previamente designados pelo chefe da Brigada.

B.2.7 Isolamento de área: A área sinistrada deve ser isolada fisicamente, de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local.

Responsáveis: Maria Salete L Marcelina e Roberto Pereira Viana

B.2.8 Confinamento do incêndio: O incêndio deve ser confinado de modo a evitar a sua propagação e consequências.

Responsáveis: Ricardo de Moura Souza e Amilton da Silva Maciel

B.2.9 Combate ao incêndio: Os Brigadista devem iniciar, se necessário e/ou possível, o combate ao fogo sob comando do chefe da brigada responsável pelo combate, podendo ser auxiliados por outros ocupantes, desde que treinados, capacitados e protegidos.

B.2.10 Investigação: Após o controle total da emergência e a volta à normalidade, o Chefe da Brigada deve iniciar o processo de investigação e elaborar um relatório, por escrito, sobre o sinistro e as ações de contenção, para as devidas providências e/ou investigação.

B.2.11 Responsabilidade pelo plano: o responsável pela empresa (preposto) e o responsável pela elaboração do Plano de Emergência contra Incêndio devem assinar o plano.

Responsável técnico
ENG. LUIZ CARLOS PARRA
CREA 506.091.172-5



ME/RFB/SRRF 8º RF/ALF-SPO
10 07. 2019
HECTOR KITAHARA
AFRFB - MAT. SIAPE 2173382
DEBISAPOL - ALF/SPO
Responsável pelo uso
Ministério da Economia
CNPJ: 00.394.460/0527-02

ANEXO A


POPULAÇÃO FIXA							
Setor	Área	Andar	Características	Total	Horários	Dias	Turnos Respons. Ramal
EQPER	Adm	1º	Receita Federal	15	08 as 17	Seg a Sex	Único Valmir 100
(lado esquerdo)			Terceirizados	3	08 as 17	Seg a Sex	Único
EQMAB	Adm	1º	Receita Federal	10	08 as 17	Seg a Sex	Único Nilton 109
DIREP	Adm	1º	Receita Federal	3	08 as 17	Seg a Sex	Único Eduardo 102
(lado direito)			Terceirizados	2	08 as 17	Seg a Sex	Único
			Equipe cães de faro	3	Variável	Variável	Renata
			Cães de Faro	3			
IBL	Adm	Mezanino	Escritório (escriturárias)	5	08 as 17:48	Seg a Sex	Único Reginalda
	Armazém	Térreo	Fiel Depositário	2	08 as 17:48	Seg a Sex	Único Henrique 8007
			Op. de Empilhadeira	3	08 as 17:48	Seg a Sex	Único
			Ajudantes	13	08 as 17:48	Seg a Sex	Único
			Conferentes	14	08 as 17:48	Seg a Sex	Único
			Manutenção	3	08 as 17:48	Seg a Sex	Único
SEGURANÇA	Recepção	Geral	Vigilantes	10	24h	Todos os dias	12x36 Laercio
			Ronda				
LIMPEZA	Adm	Todos	Faxineiras	4	07:30 as 16:18	Seg a Sex	Único Reginalda
PORTARIA	Portaria	Térreo	Porteiro	1	07:00 as 16:48	Seg a Sex	Único Henrique 110
População fixa Total				94 pessoas			



44

Organograma
Brigada de Incêndio
Planta Receita Federal - Ipiranga

ANEXO B



Handwritten signature