

MEMORIAL DESCRITIVO

Acopladora de 10 fusos de trabalho, 8/10 polegadas de saída



Aplicação da máquina:

São usados juntos de 2 a 3 fios no mesmo cone e depois alimentam a torção e finalizam o processo.

É uma etapa anterior para o filete mais baixo e torcido para alimentar até 3 cones, motores individuais por posição de trabalho, purga de rosca mecânica. O objetivo principal deste processo de produção é obter bobinas com a maior densidade possível e o menor número de quebras, de modo a aumentar a eficiência durante a fase de torção subsequente

Medidas aproximadas 6,0x1,0x1,7m

Tensão 380V

50Hz