

OBSERVAÇÃO:
Lâmina d'água com espessura de 11,45m ás 14:00hs.
vão livre de 0,40m.

LOCALIZAÇÃO/REFERÊNCIA: **DATUM = WGS 84**

COORDENADAS (m): N= 8.928.542 E= 201.011

FURO (m)	REVEST. (m)
6,45	2,55

COTA DA BOCA (m): - 8,95

HORA: I= 14:00 T= 16:30

DATA: I= 11/01/13 T= 11/01/13

OPERADOR: Otoniel

VERIFICAÇÃO DO N.A

LEITURA	N.A = m	DATA	HORA
INICIAL	–	–	–
24 hrs	–	–	–
FINAL	–	–	–

PERFURAÇÃO TRADO CONCHA = TC
PERFURAÇÃO TRADO HELICOIDAL = TH
PERFURAÇÃO TRÉPANO CIRCULAÇÃO DE ÁGUA = CA
LAVAGEM POR TEMPO = LT

ESTABILIZAÇÃO LAMA BENTONITA = LB
ESTABILIZAÇÃO POLÍMERO = POL

DET. UMIDADE SPEEDY = S
DET. UMIDADE ESTUFA = E
DET. UMIDADE ÁLCOOL = A

○ AMOSTRA COLETADA NO AMOSTRADOR
○ AMOSTRA COLETADA NA LAVAGEM

AMOSTRADOR SPT 2"

NOME / VISTO: **Patrícia de Luna Lisboa Ximenes**

CONSÓRCIO TOMÉ FERROSTAAL

OBRA: **PORTO DE MACEIÓ**

SONDAGENS GEOTÉCNICAS

master solos
Rumo à ISO 9001

PERFIL DE SONDAGEM

SONDAGEM Nº: SP - 43

R.A.