

CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS DE MINERAÇÃO - DATA BASE DEZEMBRO/2016

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

| CRITÉRIOS PARA SE ENQUADRAR NA PNSB | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| ALTURA | >= 15m | |
| VOLUME | >= 3 milhões m³ | |
| RESÍDUO | Perigoso | |
| DANO POTENCIAL ASSOCIADO | Médio ou Alto | |

| NOME DA BARRAGEM | NOME DO EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | ALTURA ATUAL (m) | LATITUDE | LONGITUDE | POSICIONAMENTO | UF | MUNICÍPIO | MINÉRIO | PORTE PELO VOLUME | CATEGORIA DE RISCO | DANO POTENCIAL | CLASSE | INSERIDAS NA PNSB? |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| 0-1 | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 22 | 9° 44' 00" 1 | 60° 08' 18" 2 | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | MUITO GRANDE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| 0-2 | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 14,3 | 9° 44' 42" 1 | 60° 08' 16" 5 | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | GRANDE PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| 158 (A-1) | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 22 | 9° 44' 16" 9 | 60° 04' 44" 1 | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | MUITO GRANDE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| 161 (A2) | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 11 | 9° 44' 07" 9 | 60° 04' 07" 6 | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| 444 (A-3) | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 16 | 9° 44' 14" 7 | 60° 04' 27" 8 | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| 81-1 | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 4 | 9° 44' 35" 5 | 60° 12' 05" 1 | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Cruz | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 10,3 | 9° 47' 08" 3 | 60° 08' 30" 9 | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Índio | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 10 | 9° 47' 22" 8 | 60° 08' 39" 4 | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Pau D'Arco | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 18 | 9° 44' 14" 7 | 60° 04' 27" 8 | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| B2 | Zamin Amapá Mineração S.a. | 06.030.747/0001-79 | 33 | 9° 52' 22" 0 | 51° 53' 45" 0 | N | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | | PEQUENO PORTE | MÉDIO | ALTO | B | SIM |
| BARRAGEM DA CAVA | CADAM S.A. | 04.788.980/0001-90 | 137 | 9° 53' 38" 0 | 52° 22' 39" 0 | N | AP | VITÓRIA DO JARI | Caulim | PEQUENO PORTE | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| Mario Cruz | Zamin Amapá Mineração S.a. | 06.030.747/0001-79 | 28 | 9° 48' 05" 2 | 51° 53' 27" 2 | N | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | Itabirito | GRANDE PORTE | MÉDIO | ALTO | B | SIM |
| North Mill Pond | Beadell Brasil Ltda | 05.642.709/0001-04 | 30 | 9° 51' 38" 2 | 51° 43' 42" 0 | N | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | Minério de Ouro Primário | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| REJEITOS USINA | ORO AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA. | 06.170.253/0001-90 | 50 | 28° 17' 09" 0 | 51° 38' 00" 0 | N | AP | CALÇOENE | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| TAP D | Beadell Brasil Ltda | 05.642.709/0001-04 | 36 | 9° 50' 27" 0 | 51° 53' 25" 0 | N | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| West Pond | Beadell Brasil Ltda | 05.642.709/0001-04 | 33 | 9° 52' 22" 0 | 51° 53' 45" 0 | N | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Barragem 01 | Jacobina Mineração e Comércio Ltda | 42.463.174/0001-30 | 61 | 11° 14' 37" 1 | 40° 31' 32" 7 | S | BA | JACOBINA | Rocha Aurífera | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem 02 | Extrativa Metalquímica S A | 03.711.590/0001-59 | 16 | 15° 46' 2" 2 | 40° 19' 04" 3 | S | BA | MAIQUINIQUE | Areia | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM 02 | Jacobina Mineração e Comércio Ltda | 42.463.174/0001-30 | 60 | 11° 10' 00" 0 | 41° 32' 00" 0 | S | BA | JACOBINA | Rocha Aurífera | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM DE FLOTAÇÃO | Santa Luz Desenvolvimento Mineral Ltda | 22.103.965/0001-42 | 25 | 11° 00' 11" 6 | 39° 17' 13" 9 | S | BA | SANTALUZ | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem de Flotação | Mineração Fazenda Brasileiro Sa | 05.673.658/0002-69 | 25 | 11° 01' 06" 2 | 39° 17' 18" 0 | S | BA | SANTALUZ | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM DE LIXIVIAÇÃO | Santa Lu Desenvolvimento Mineral Ltda | 22.103.965/0001-42 | 22 | 11° 00' 14" 7 | 39° 18' 04" 4 | S | BA | SANTALUZ | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem de Lixiviação | Mineração Fazenda Brasileiro Sa | 05.673.658/0002-69 | 22 | 11° 00' 19" 0 | 39° 17' 59" 2 | S | BA | SANTALUZ | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem de rejeito calcinado | Vanádio de Maracás S A | 15.191.786/0001-49 | 6 | 13° 48' 4" 4 | 40° 41' 15" 7 | S | BA | MARACÁS | Minério de Vanádio | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Barragem de rejeito cloretado 1 | Vanádio de Maracás S A | 15.191.786/0001-49 | 8,4 | 13° 41' 03" 3 | 40° 41' 25" 4 | S | BA | MARACÁS | Minério de Vanádio | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Barragem de rejeito não magnético 1 | Vanádio de Maracás S A | 15.191.786/0001-49 | 11,99 | 13° 40' 58" 6 | 40° 41' 25" 1 | S | BA | MARACÁS | Minério de Vanádio | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Barragem de rejeito não magnético 2 | Vanádio de Maracás S A | 15.191.786/0001-49 | 15,19 | 13° 40' 09" 3 | 40° 41' 26" 8 | S | BA | MARACÁS | Minério de Vanádio | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | E | SIM |
| BARRAGEM DE REJEITO NOVA | Extrativa Metalquímica S A | 03.711.590/0001-59 | 3 | 15° 46' 25" 0 | 40° 19' 11" 8 | S | BA | MAIQUINIQUE | Areia | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Barragem MCSA | MINERAÇÃO CARÁIBA S.A. | 42.509.257/0001-13 | 6,65 | 9° 51' 04" 1 | 39° 49' 35" 7 | S | BA | JAGUARARI | Minério de Cobre | GRANDE PORTE | BAIXO | MÉDIO | E | SIM |
| Barragem Santa Helena | COMPANHIA BRASILEIRA DE BENTONITA LTDA. | 04.885.938/0001-39 | 14 | 14° 48' 36" 7 | 47° 17' 46" 0 | S | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | Bentonita | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | C | SIM |
| BARRAGEM USINA/CIP | Mineração Fazenda Brasileiro Sa | 05.673.658/0001-88 | 25 | 11° 26' 57" 7 | 39° 05' 22" 2 | S | BA | BARROCAS | Rocha Aurífera | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM USINA/CIP - LAGO 1 E 2 | Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda. | 22.104.045/0001-49 | 23,20 | 11° 26' 59" 0 | 39° 05' 23" 0 | S | BA | BARROCAS | Rocha Aurífera | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM USINA/CIP - LAGO 3 | Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda. | 22.104.045/0001-49 | 23,2 | 11° 26' 52" 6 | 39° 04' 31" 3 | S | BA | BARROCAS | Rocha Aurífera | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM USINA/CIP - LAGO 4 | Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda. | 22.104.045/0001-49 | 11 | 11° 26' 53" 0 | 39° 05' 53" 0 | S | BA | BARROCAS | Rocha Aurífera | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Cava de Medrado | CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA | 15.141.799/0001-03 | 72 | 10° 18' 49" 0 | 39° 45' 42" 0 | S | BA | ANDORINHA | Cromita | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Cava Sul | MINERACAO CARÁIBA S.A. | 42.509.257/0001-13 | 15 | 9° 52' 17" 3 | 39° 52' 17" 2 | S | BA | JAGUARARI | Minério de Cobre | GRANDE PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Santa Rita | Mirabela Mineração do Brasil Ltda. | 74.127.010/0001-29 | 27 | 14° 11' 00" 0 | 39° 42' 30" 0 | S | BA | ITAGIBA | Minério de Níquel | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | D | SIM |
| BARRAGEM BM | Vale Fertilizantes S.A. | 33.931.486/0010-21 | 28 | 18° 06' 47" 1 | 47° 47' 06" 9 | S | GO | CATALÃO | Fosfato | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM BR | Vale Fertilizantes S A | 33.931.486/0010-21 | 51 | 18° 06' 15" 8 | 47° 46' 47" 0 | S | GO | CATALÃO | Fosfato | GRANDE PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM DE REJEITOS CGO | Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral S.a. | 21.823.063/0001-18 | 37 | 14° 48' 36" 8 | 49° 32' 26" 2 | S | GO | PILAR DE GOIÁS | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM DE REJEITOS DO CÓRREGO BACO PARÍ | Mineração Maracá Indústria e Comercio Sa | 86.902.053/0001-13 | 44 | 14° 13' 04" 6</ | | | | | | | | | | |

| NOME DA BARRAGEM | NOME DO EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | ALTURA ATUAL (m) | LATITUDE | LONGITUDE | POSICIONAMENTO | UF | MUNICÍPIO | MINÉRIO | PORTE PELO VOLUME | CATEGORIA DE RISCO | DANO POTENCIAL | CLASSE | INSERIDAS NA PNSB? |
|--|--|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| Barragem B1 | Mineração Geral do Brasil Ltda. | 60.727.120/0023-22 | 47,00 | 20° 03' 53" S | 44° 01' 43" E | S | MG | BRUMADINHO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Barragem B-1 | Nacional de Grafite Ltda | 21.228.861/0001-00 | 12 | 20° 26' 39" S | 45° 08' 00" E | S | MG | ITAPECERICÁ | Xisto | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM B1 - MANGABEIRAS | IMA - INDÚSTRIA DE MADEIRA IMUNIZADA LTDA. | 19.791.615/0003-73 | 5 | 19° 57' 43" S | 43° 55' 36" E | S | MG | BELO HORIZONTE | Calárico Dolomítico | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem B1 Auxiliar Tico Tico | Mmx Sudeste Mineração S.a. | 08.830.308/0001-76 | 68 | 20° 06' 12" S | 44° 17' 17" E | S | MG | IGARAPÉ | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem B1 Ipê | Mmx Sudeste Mineração S.a. | 08.830.308/0001-76 | 55 | 20° 07' 01" S | 44° 18' 24" E | S | MG | BRUMADINHO | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem B1 Tico Tico | Mmx Sudeste Mineração S.a. | 08.830.308/0001-76 | 22 | 20° 06' 06" S | 44° 17' 20" E | S | MG | IGARAPÉ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem B1A Ipê | EMICON Mmx Sudeste Mineração S.a. | 08.830.308/0001-76 | 37 | 20° 07' 22" S | 44° 18' 45" E | S | MG | BRUMADINHO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem B2 | Herculano Mineração Ltda. | 41.785.833/0001-92 | 8 | 20° 15' 04" S | 43° 56' 08" E | S | MG | ITABIRITO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Barragem B2 | Mineração Geral do Brasil Ltda. | 60.727.120/0023-22 | 27,00 | 20° 03' 58" S | 44° 01' 37" E | S | MG | BRUMADINHO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM B2 | Nacional Minérios S/A | 08.446.702/0001-05 | 42 | 20° 09' 38" S | 43° 50' 48" E | S | MG | RIO ACIMA | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem B-2 | Nacional de Grafite Ltda | 21.228.861/0001-00 | 13 | 20° 26' 28" S | 45° 07' 46" E | S | MG | ITAPECERICÁ | Xisto | PEQUENO PORTE | MÉDIO | ALTO | B | SIM |
| BARRAGEM B2 AUXILIAR | Nacional Minérios S/A | 08.446.702/0001-05 | 41 | 20° 09' 48" S | 43° 50' 55" E | S | MG | RIO ACIMA | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem B2 Tico Tico | Mmx Sudeste Mineração S.a. | 08.830.308/0001-76 | 80,00 | 20° 06' 37" S | 44° 17' 13" E | S | MG | IGARAPÉ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Barragem B3 | Herculano Mineração Ltda. | 41.785.833/0001-92 | 14 | 20° 15' 08" S | 43° 56' 15" E | S | MG | ITABIRITO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM B3 - DIQUE AUXILIAR MANGABEIRAS | IMA - INDÚSTRIA DE MADEIRA IMUNIZADA LTDA. | 19.791.615/0003-73 | 3 | 19° 57' 51" S | 43° 55' 45" E | S | MG | BELO HORIZONTE | Calárico Dolomítico | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM B3-B4 | MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS SA | 33.417.445/0026-89 | 55 | 20° 02' 50" S | 43° 57' 13" E | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM B4 | Companhia Siderúrgica Nacional SA | 33.042.730/0001-04 | 70 | 20° 29' 09" S | 43° 53' 09" E | S | MG | CONGONHAS | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem B4 | Herculano Mineração Ltda. | 41.785.833/0001-92 | 38 | 20° 15' 33" S | 43° 53' 37" E | S | MG | ITABIRITO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem B-4 | Nacional de Grafite Ltda | 21.228.861/0001-00 | 42 | 20° 26' 15" S | 45° 08' 54" E | S | MG | ITAPECERICÁ | Xisto | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM B5 | Companhia Siderúrgica Nacional SA | 33.042.730/0001-04 | 32 | 20° 29' 23" S | 43° 53' 28" E | S | MG | CONGONHAS | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM B6 | MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS SA | 33.417.445/0026-89 | 20 | 20° 03' 29" S | 43° 57' 50" E | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM B7 | MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS SA | 33.417.445/0026-89 | 24 | 20° 02' 21" S | 43° 55' 44" E | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM BAIXO JOÃO PEREIRA | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 15,75 | 20° 26' 24" S | 43° 54' 18" E | S | MG | CONGONHAS | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM BARNABÉ | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 15 | 20° 25' 32" S | 43° 53' 30" E | S | MG | CONGONHAS | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Barragem BD-2 (CMT) | Vale Fertilizantes S A | 33.931.486/0020-01 | 21 | 19° 50' 14" S | 46° 50' 14" E | S | MG | TAPIRA | Fosfato | PEQUENO PORTE | BAIXO | E | SIM | |
| Barragem BD-5 (CMT) | Vale Fertilizantes S A | 33.931.486/0020-01 | 35 | 19° 49' 15" S | 46° 50' 30" E | S | MG | TAPIRA | Fosfato | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem BL-1 (CMT) | Vale Fertilizantes S A | 33.931.486/0020-01 | 86 | 19° 50' 32" S | 45° 51' 51" E | S | MG | TAPIRA | Fosfato | MUITO GRANDE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM BOM JARDIM | BAUMINAS MINERAÇÃO LTDA | 19.534.650/0001-45 | 23 | 21° 12' 41" S | 42° 42' 54" E | S | MG | MIRÁI | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM BORRACHUDO II | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 20 | 19° 36' 45" S | 43° 16' 00" E | S | MG | ITABIRITA | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| Barragem BR (CMT) | Vale Fertilizantes S A | 33.931.486/0020-01 | 61 | 19° 50' 18" S | 46° 45' 58" E | S | MG | TAPIRA | Fosfato | MUITO GRANDE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem BR (CMT) | Vale Fertilizantes S A | 33.931.486/0020-01 | 35 | 19° 47' 19" S | 46° 52' 44" E | S | MG | TAPIRA | Fosfato | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM CAMBUCAL I (MINAS DO MEIO) | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 15,4 | 19° 38' 26" S | 43° 14' 29" E | S | MG | ITABIRITA | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM CAMBUCAL II (Minas do Meio) | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 17,5 | 19° 38' 44" S | 43° 14' 32" E | S | MG | ITABIRITA | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM CAMPO GRANDE | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 97 | 20° 10' 32" S | 43° 29' 14" E | S | MG | MARIANA | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM CAPOÃO DA SERRA | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 47 | 20° 04' 00" S | 43° 55' 50" E | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM CAPIM BRANCO (Inativa) | MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS SA | 33.417.445/0026-89 | 27 | 20° 06' 29" S | 43° 04' 25" E | S | MG | BRUMADINHO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem Captação 1 | Topazio Imperial Mineração Comercio e Industria Ltda | 16.857.294/0001-02 | 20° 25' 53" S | 43° 36' 50" E | S | MG | OIRO PRETO | | MUITO PEQUENO | ALTO | ALTO | A | SIM | |
| Barragem Captação 2 | Topazio Imperial Mineração Comercio e Industria Ltda | 16.857.294/0001-02 | 20° 25' 45" S | 43° 36' 42" E | S | MG | OIRO PRETO | | MUITO PEQUENO | ALTO | ALTO | A | SIM | |
| BARRAGEM CASA DE PEDRA | Companhia Siderúrgica Nacional SA | 33.042.730/0001-04 | 84 | 20° 30' 21" S | 40° 53' 00" E | S | MG | CONGONHAS | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM CEMIG I | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 32,5 | 19° 34' 32" S | 43° 12' 17" E | S | MG | ITABIRITA | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM CEMIG II | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 22,35 | 19° 34' 21" S | 43° 11' 51" E | S | MG | ITABIRITA | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem Central | Mineração Usiminas S.a. | 12.056.613/0001-20 | 58 | 20° 08' 51" S | 43° 24' 22" E | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem Central | SAFM MINERAÇÃO LTDA | 09.325.670/0001-52 | 18 | 20° 16' 19" S | 43° 43' 51" E | S | MG | ITABIRITO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| BARRAGEM CIANITA I | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 19 | 20° 11' 47" S | 43° 52' 01" E | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM CONCEIÇÃO | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 60 | 19° 38' 11" S | 43° 16' 26" E | S | MG | ITABIRITA | Minério de Ferro | GRANDE PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem da Minas II | COMPANHIA MINERADORA DO PIROCLORO DE ARAXÁ | 17.806.779/0001-30 | 25 | 19° 39' 25" S | 46° 56' 25" E | S | MG | ARAXÁ | Minério de Nióbio | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | | |

| NOME DA BARRAGEM | NOME DO EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | ALTURA ATUAL (m) | LATITUDE | LONGITUDE | POSICIONAMENTO | UF | MUNICÍPIO | MINÉRIO | PORTE PELO VOLUME | CATEGORIA DE RISCO | DANO POTENCIAL | CLASSE | INSERIDAS NA PNSB? |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| BARRAGEM PÉ DE SERRA | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 15 | 19° 53' 21" 3 | 43° 11' 25" 2 | S | MG | RIO PIRACICABA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| BARRAGEM PENEIRINHA | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 40 | 20° 06' 38" 2 | 43° 57' 49" 0 | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM PIABAS (CAUÊ) | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 28 | 19° 33' 48" 5 | 43° 12' 22" 6 | S | MG | ITABIRÁ | Minério de Ferro | MUITO GRANDE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM PONTAL (Mina Cauê) | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 69 | 19° 37' 31" 6 | 43° 10' 58" 6 | S | MG | ITABIRÁ | Minério de Ferro | MUITO GRANDE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM PORTEIRINHA | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 29 | 19° 57' 32" 9 | 43° 14' 19" 6 | S | MG | RIO PIRACICABA | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM PRINCIPAL | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 20 | 20° 10' 24" 0 | 43° 30' 54" 0 | S | MG | SANTA BARBARA | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM RIO DO PEIXE (Conceição) | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 31 | 19° 40' 27" 2 | 43° 14' 11" 1 | S | MG | ITABIRÁ | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem Samambaia 0 (zero) | Mineração Usiminas S.a. | 12.056.613/0001-20 | 41 | 20° 10' 02" 0 | 44° 26' 05" 0 | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM SANTANA (CAUÊ) | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 52,4 | 19° 33' 18" 1 | 43° 09' 38" 8 | S | MG | ITABIRÁ | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem Santarém | Samarco Mineração S.a. | 16.628.281/0001-61 | 33 | 20° 13' 49" 4 | 43° 26' 31" 4 | S | MG | MARIANA | Itabirito | MÉDIO PORTE | ALTO | A | SIM | |
| Barragem Santo Antônio | KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S. A. | 20.346.524/0001-46 | 104 | 17° 08' 50" 8 | 45° 51' 15" 6 | S | MG | PARACATU | Minério de Ouro Primário | MUITO GRANDE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM SUL (CÓRREGO DO CANAL) | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 80 | 19° 53' 02" 6 | 43° 23' 10" 5 | S | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | Minério de Ferro | GRANDE PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM SUL INFERIOR | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 35 | 19° 58' 32" 6 | 43° 36' 02" 5 | S | MG | BARÃO DE COCAIS | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM SUL SUPERIOR | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 85 | 19° 58' 12" 6 | 43° 35' 48" 7 | S | MG | BARÃO DE COCAIS | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM TAQUARAS | MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS SA | 33.417.445/0026-89 | 25 | 20° 02' 21" 5 | 43° 55' 44" 9 | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM TIMBOPEBA | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 64,9 | 20° 16' 18" 3 | 43° 29' 48" 1 | S | MG | ORO PRETO | Minério de Ferro | GRANDE PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM VARGEM GRANDE | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 35 | 20° 10' 54" 7 | 43° 52' 01" 2 | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM VI (Córrego do Feijão) | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 40 | 20° 07' 08" 6 | 44° 07' 27" 8 | S | MG | BRUMADINHO | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM VII (Córrego do Feijão) | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 22,5 | 20° 06' 15" 4 | 44° 07' 10" 8 | S | MG | BRUMADINHO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Bocaina | GERDAU AÇOMINAS S.A. | 17.227.422/0001-05 | 56 | 20° 26' 33" 9 | 43° 47' 31" 9 | S | MG | OIRO PRETO | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Cachoeirinha | Vallourec Mineração Ltda. | 22.931.380/0001-10 | 45 | 20° 09' 08" 9 | 43° 57' 55" 6 | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Calcinados | ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A. | 18.565.382/0001-66 | 52 | 19° 58' 25" 0 | 43° 49' 46" 0 | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Califórnia | Nacional de Grafite Ltda | 21.228.861/0001-00 | 16 | 16° 12' 27" 5 | 39° 56' 49" 0 | S | MG | SALTO DA DIVISA | Xisto | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| CAVA B | GALVAN INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. | 00.546.997/0002-60 | 21 | 18° 16' 47" 5 | 46° 51' 43" 6 | S | MG | LAGAMAR | Fosfato | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| CAVA C | GALVANI INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. | 00.546.997/0002-60 | 48 | 18° 15' 19" 5 | 46° 50' 30" 7 | S | MG | LAGAMAR | Fosfato | PEQUENO PORTE | BAIXO | E | SIM | |
| Cava do Germano | Samarco Mineração S.a. | 16.628.281/0001-61 | 60,5 | 20° 11' 55" 2 | 43° 29' 46" 6 | S | MG | MARIANA | Itabirito | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Clarificação Bocaina | GERDAU AÇOMINAS S.A. | 17.227.422/0001-05 | 21 | 20° 26' 3 1/2" 3 | 43° 47' 19" 2 | S | MG | OIRO PRETO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Cocoruto | ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A. | 18.565.382/0001-66 | 41 | 19° 58' 25" 0 | 43° 49' 46" 0 | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Contenção de Rejeitos de CDS II | ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A. | 18.565.382/0001-66 | 78,5 | 19° 59' 05" 0 | 43° 28' 17" 0 | S | MG | SANTA BÁRBARA | Minério de Ouro Primário | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Contenção de Rejeitos de Cuiabá | ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A. | 18.565.382/0001-66 | 77 | 19° 51' 58" 0 | 43° 43' 36" 0 | S | MG | SABAÚRA | Minério de Ouro Primário | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Dique 01 | COMPANHIA DE MINERAÇÃO SERRA AZUL - COMISA | 03.405.415/0001-33 | 15,00 | 20° 07' 08" 9 | 44° 19' 11" 3 | S | MG | BRUMADINHO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Dique 01 | EMPABRA - EMPRESA DE MINERAÇÃO PAU BRANCO LTDA. | 17.157.082/0001-85 | 8 | 19° 59' 11" 2 | 43° 53' 05" 7 | S | MG | BELO HORIZONTE | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | MÉDIO | ALTO | B | SIM |
| Dique 02 | COMPANHIA DE MINERAÇÃO SERRA AZUL - COMISA | 03.405.415/0001-33 | 20,00 | 20° 07' 14" 3 | 44° 19' 20" 8 | S | MG | BRUMADINHO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Dique 02 | EMPABRA - EMPRESA DE MINERAÇÃO PAU BRANCO LTDA. | 17.157.082/0001-85 | 4 | 19° 56' 03" 8 | 43° 52' 58" 1 | S | MG | BELO HORIZONTE | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | ALTO | A | SIM | |
| DIQUE 02 PDE 02 | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 24,00 | 19° 51' 21" 7 | 43° 47' 55" 7 | S | MG | SABAÚRA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| DIQUE 02 PONTAL | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 21 | 19° 36' 46" 5 | 43° 11' 26" 3 | S | MG | ITABIRÁ | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Dique 03 | COMPANHIA DE MINERAÇÃO SERRA AZUL - COMISA | 03.405.415/0001-33 | 5 | 20° 07' 21" 3 | 44° 19' 10" 2 | S | MG | BRUMADINHO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| DIQUE 03 PONTAL | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 21 | 19° 36' 28" 7 | 43° 11' 03" 8 | S | MG | ITABIRÁ | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| DIQUE 04 PONTAL (ou Dique 4 braço) CAUÊ | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 13 | 19° 36' 25" 9 | 43° 10' 32" 4 | S | MG | ITABIRÁ | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| DIQUE 05 PONTAL | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 13 | 19° 36' 18" 9 | 43° 10' 22" 4 | S | MG | ITABIRÁ | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| DIQUE 06 PONTAL (CAUÊ) | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 13 | 19° 36' 48" 1 | 43° 10' 27" 8 | S | MG | ITABIRÁ | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| DIQUE 105 I (Minas do Meio) | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 8,14 | 19° 37' 37" 9 | 43° 14' 18" 8 | S | MG | ITABIRÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Dique 1A Conceição | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 12,00 | 19° 38' 38" 0 | 43° 16' 55" 0 | S | MG | ITABIRÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| DIQUE 1B CONCEIÇÃO | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 18 | 19° 38' 20" 9 | 43° 16' 56" 8 | S | MG | ITABIRÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| DIQUE B | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 30 | 20° 07' 27" 9 | 43° 55' 30" 8 | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | | |

| NOME DA BARRAGEM | NOME DO EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | ALTURA ATUAL (m) | LATITUDE | LONGITUDE | POSICIONAMENTO | UF | MUNICÍPIO | MINÉRIO | PORTE PELO VOLUME | CATEGORIA DE RISCO | DANO POTENCIAL | CLASSE | INSERIDAS NA PNSB? |
|--------------------------------|---|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| SANTO ANTÔNIO | NIKI MINERAÇÃO, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 08.667.139/0001-03 | 15 | 19° 32' 06" S | 43° 01' 48" O | S | MG | ANTÔNIO DIAS | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | MÉDIO | BAIXO | D | SIM |
| Tanque Específico IX B | KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S. A. | 20.346.524/0001-46 | 15 | 17° 10' 31" S | 46° 52' 53" 2' | S | MG | PARACATU | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Tanque Específico X | KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S. A. | 20.346.524/0001-46 | 15 | 17° 10' 36" S | 46° 53' 10" 5' | S | MG | PARACATU | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Tanque Específico XI | KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S. A. | 20.346.524/0001-46 | 11,8 | 17° 10' 25" 0 | 46° 53' 02" 0 | S | MG | PARACATU | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | B | SIM |
| Tanque Específico XII | KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S. A. | 20.346.524/0001-46 | 33 | 17° 10' 54" 0 | 46° 52' 55" 0 | S | MG | PARACATU | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Turmalina | MINERAÇÃO TURMALINA LTDA. | 01.731.616/0001-03 | 16,75 | 19° 44' 45" S | 44° 52' 27" 9' | S | MG | CONCEIÇÃO DO PARÁ | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Volta Grande 1 | AMG MINERAÇÃO S.A. | 11.224.676/0001-85 | 40 | 21° 05' 08" S | 44° 35' 12" 7' | S | MG | NAZARENO | Pegmatito | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Volta Grande 2 | AMG MINERAÇÃO S.A. | 11.224.676/0001-85 | 26,5 | 21° 05' 16" 0 | 44° 35' 22" 8' | S | MG | NAZARENO | Pegmatito | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA 01 ALTO DA SERRA MN | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 6,65 | 19° 11' 25" 3' | 57° 37' 01" 9' | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA 02 ALTO DA SERRA FE | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 5,4 | 19° 11' 33" 3 | 57° 36' 47" 3 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA 02 ALTO DA SERRA MN | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 3,87 | 19° 11' 26" 9 | 57° 37' 00" 1 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Manganês | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA 02 PÉ DA SERRA FE | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 4,25 | 19° 10' 16" 6 | 57° 38' 11" 2 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA 03 ALTO DA SERRA FE | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 4,1 | 19° 11' 31" 8 | 57° 36' 48" 1 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA 03 ALTO DA SERRA MN | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 4,52 | 19° 11' 28" 6 | 57° 36' 58" 4 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Manganês | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA 03-04 PÉ DA SERRA FE | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 4,2 | 19° 10' 26" 5 | 57° 38' 22" 2 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA 04 ALTO DA SERRA FE | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 3,5 | 19° 11' 29" 9 | 57° 36' 47" 7 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA 05 ALTO DA SERRA FE | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 4,1 | 19° 11' 30" 6 | 57° 36' 49" 6 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA 05 PÉ DA SERRA FE | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 3,1 | 19° 10' 28" 9 | 57° 38' 09" 5 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA 07 ALTO DA SERRA FE | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 4,69 | 19° 11' 31" 3 | 57° 36' 52" 5 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA 07-08 PÉ DA SERRA FE | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 4,95 | 19° 10' 31" 1 | 57° 38' 22" 1 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Baia 4 | Mmx Corumbá Mineração S A | 07.557.381/0001-53 | 10 | 19° 12' 04" 1 | 57° 38' 22" 0 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem 6 | Vetorial Mineraçā S.A. | 61.247.870/0001-54 | 12 | 19° 15' 45" 7 | 57° 31' 37" 4 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM DO GREGÓRIO | Mineração Corumbaense Reunida S.a. | 03.327.988/0001-96 | 34,5 | 19° 13' 28" 0 | 57° 33' 35" 9 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Barragem Sul 1 | Mmx Corumbá Mineração S A | 07.557.381/0001-53 | 23 | 19° 12' 19" 9 | 57° 38' 07" 1 | S | MS | CORUMBÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| B1 | Mineração Apoena S A | 10.302.599/0003-33 | 6 | 14° 32' 40" 0 | 59° 46' 30" 0 | S | MT | NOVA LACERDA | Rocha Aurífera | MUITO PEQUENO | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| B5 | Mineração Apoena S A | 10.302.599/0003-33 | 8 | 14° 32' 11" 8 | 59° 46' 11" 8 | S | MT | NOVA LACERDA | Rocha Aurífera | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| Bacia de Rejeito | José Maria Otávio Martins Duarte | 21.891.104/0001-03 | 25 | 15° 41' 28" 9 | 56° 21' 03" 5 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | ALTO | BAIXO | C | SIM |
| Bacia de Rejeito | Reginaldo Luiz de Almeida Ferreira Me | 08.838.089/0001-71 | 25 | 15° 41' 28" 9 | 56° 21' 03" 5 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | B | SIM |
| BACIA DE REJEITO MINERGOLD | P C Travem | 17.194.340/0001-01 | 5 | 15° 41' 47" 5 | 56° 20' 02" 1 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | MÉDIO | BAIXO | D | SIM |
| Bacia de Rejeito Rio do Couro | MANEY MINERAÇÃO CASA DE PEDRA LTDA | 08.336.233/0001-07 | 15 | 15° 33' 36" 4 | 55° 47' 33" 9 | S | MT | CUIABÁ | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA DE REJEITOS BOM FUTURO | Marcos Rosendo da Silva | 538.150.921-91 | 6 | 15° 39' 08" 5 | 56° 17' 40" 8 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | MÉDIO | BAIXO | D | SIM |
| BACIA DE REJEITOS BOM FUTURO | Valdemir Carlos de Souza | 326.183.101-44 | 10 | 15° 39' 52" 2 | 56° 17' 17" 7 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | MÉDIO | BAIXO | D | SIM |
| BACIA DE REJEITOS PB ARICA | VALDINEI MAURO DE SOUZA | 568.360.581-49 | 10 | 15° 33' 42" 2 | 55° 49' 15" 3 | S | MT | CUIABÁ | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BACIA DE REJEITOS PB MINERBRAS | VALDINEI MAURO DE SOUZA | 568.360.581-49 | 10 | 15° 50' 06" 6 | 56° 11' 12" 3 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BACIA PB SANTA CLARA | VALDINEI MAURO DE SOUZA | 568.360.581-49 | 8 | 16° 17' 26" 7 | 56° 42' 43" 1 | S | MT | POCONÉ | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | MÉDIO | BAIXO | C | SIM |
| BACIA RB MINERAÇÃO | Rodrigo da Cunha Barbosa | 007.451.521-71 | 8 | 15° 57' 15" 7 | 56° 16' 25" 8 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | MÉDIO | BAIXO | D | SIM |
| Barragem Bloco Norte | Angelo Carlos Vicari Junior | 923.895.701-00 | 12 | 10° 41' 11" 1 | 54° 49' 31" 9 | S | MT | NOVA SANTA HELENA | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| Barragem Bloco Sul | Angelo Carlos Vicari Junior | 923.895.701-00 | 10 | 10° 43' 02" 7 | 54° 49' 03" 3 | S | MT | NOVA SANTA HELENA | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| BARRAGEM 01 | MORRINHO MINERAÇÃO LTDA | 03.212.955/0001-09 | 6 | 16° 10' 01" 2 | 56° 24' 55" 2 | S | MT | POCONÉ | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | MÉDIO | ALTO | B | SIM |
| BARRAGEM ALAIN 2 | Alain Stephane Riviere Mineracao | 15.264.439/0001-07 | 10 | 16° 15' 20" 0 | 56° 36' 53" 2 | S | MT | POCONÉ | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | MÉDIO | ALTO | B | SIM |
| Barragem EPP | Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.a | 05.640.971/0001-10 | 24 | 15° 19' 40" 0 | 59° 15' 12" 7 | S | MT | PONTES E LACERDA | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BR Bosco | Filadelfo dos Reis Dias | 047.942.901-44 | 8,9 | 15° 39' 44" 9 | 56° 20' 22" 8 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BR ESTRELA | Mara Daisy Gil Dias | 824.942.401-82 | 12,1 | 15° 39' 06" 0 | 56° 23' 05" 2 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | MÉDIO | BAIXO | D | SIM |
| BR Santa Felicidade | Filadelfo dos Reis Dias | 047.942.901-44 | 11,8 | 15° 39' 28" 1 | 56° 16' 06" 6 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | BAIXO | BAIXO</ | | |

| NOME DA BARRAGEM | NOME DO EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | ALTURA ATUAL (m) | LATITUDE | LONGITUDE | POSICIONAMENTO | UF | MUNICÍPIO | MINÉRIO | PORTE PELO VOLUME | CATEGORIA DE RISCO | DANO POTENCIAL | CLASSE | INSERIDAS NA PNSB? |
|--|---|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| Barragem de Rejeitos | Serra Pelada Companhia de Desenvolvimento Mineral | 04.828.209/0001-07 | 0,00 | 59° 56' 02" 1 | 49° 40' 23" 3 | S | PA | CURIONÓPOLIS | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | ALTO | BAIXO | C | SIM |
| BARRAGEM DE REJEITOS 9/10/11/12/13 | Serabi Mineração S.A. | 04.207.303/0001-30 | 8,75 | 69° 19' 23" 5 | 55° 47' 22" 0 | S | PA | ITAITUBA | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| BARRAGEM DO AZUL | Vale Mina do Azul S A | 13.531.124/0001-45 | 30 | 69° 04' 40" 9 | 50° 17' 27" 7 | S | PA | PARAUAPEBAS | Minério de Manganés | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM DO BANDEIRA | Mineração Buritirama S A | 27.121.672/0001-01 | 14 | 59° 30' 45" 0 | 50° 13' 21" 0 | S | PA | MARABÁ | Minério de Manganés | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM DO GELADINHO | Vale S A | 33.592.510/0370-74 | 24 | 59° 59' 42" 0 | 50° 06' 34" 0 | S | PA | PARAUAPEBAS | Minério de Ferro | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM DO GELADO | Vale S A | 33.592.510/0370-74 | 34 | 59° 58' 45" 0 | 50° 08' 30" 0 | S | PA | PARAUAPEBAS | Minério de Ferro | MUITO GRANDE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM DO KALUNGA | Vale Mina do Azul S A | 13.531.124/0001-45 | 20 | 69° 06' 45" 1 | 50° 18' 29" 9 | S | PA | PARAUAPEBAS | Minério de Manganés | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| BARRAGEM DO SOSSEGO | Vale S A | 33.592.510/0009-01 | 42,1 | 69° 26' 58" 5 | 50° 04' 39" 3 | S | PA | CANAÁ DOS CARAJÁS | Minério de Cobre | MUITO GRANDE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BARRAGEM ESTÉRIL SUL | Vale S A | 33.592.510/0370-74 | 25 | 69° 05' 58" 0 | 50° 09' 45" 0 | S | PA | PARAUAPEBAS | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Cava do Garimpão | Serra Pelada Companhia de Desenvolvimento Mineral | 04.828.209/0001-07 | 70 | 59° 56' 40" 9 | 49° 40' 03" 1 | S | PA | CURIONÓPOLIS | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | ALTO | A | SIM | |
| Deposito de Rejeito B2 | PARÁ PIGMENTOS S.A. | 33.931.510/0001-31 | 12,5 | 28° 50' 00" 0 | 47° 53' 00" 0 | S | PA | IPIXUNA DO PARÁ | Caulim | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Deposito de Rejeito R4 | PARÁ PIGMENTOS S.A. | 33.931.510/0001-31 | 10 | 28° 49' 21" 1 | 41° 52' 21" 1 | S | PA | IPIXUNA DO PARÁ | Caulim | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| DIQUE DE FINOS II | Salobo Metais Sa. | 33.931.478/0001-94 | 7 | 59° 32' 26" 0 | 50° 32' 26" 0 | S | PA | MARABÁ | Minério de Cobre | PEQUENO PORTE | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| DIQUE DE FINOS III | Salobo Metais Sa. | 33.931.478/0001-94 | 17 | 59° 46' 46" 2 | 50° 32' 17" 0 | S | PA | MARABÁ | Minério de Cobre | MUITO PEQUENO | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Lagoa de Disposição de Rejeito n°1 (LD1) | Alcoa World Alumina Brasil Ltda. | 06.167.730/0005-91 | 24 | 29° 30' 02" 5 | 56° 10' 00" 5 | S | PA | JURUTI | Bauxita Grau Não Metalúrgico | PEQUENO PORTE | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| Lagoa de Disposição de Rejeito n°2 (LD2) | Alcoa World Alumina Brasil Ltda. | 06.167.730/0005-91 | 24 | 29° 29' 47" 8 | 56° 19' 25" 7 | S | PA | JURUTI | Bauxita Grau Não Metalúrgico | PEQUENO PORTE | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| Lagoa de Disposição de Rejeito n°3 (LD3) | Alcoa World Alumina Brasil Ltda. | 06.167.730/0005-91 | 12 | 29° 29' 34" 7 | 57° 49' 07" 0 | S | PA | JURUTI | Bauxita Grau Não Metalúrgico | PEQUENO PORTE | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| Lagoa de Espessamento (LE) | Alcoa World Alumina Brasil Ltda. | 06.167.730/0005-91 | 11,5 | 28° 30' 18" 0 | 56° 10' 32" 8 | S | PA | JURUTI | Bauxita Grau Não Metalúrgico | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| Mamão | Reinarda Mineração Ltda | 07.022.271/0001-97 | 12 | 79° 26' 37" 1 | 49° 42' 19" 4 | S | PA | RIO MARIA | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| Mirante I e II | CADAM S.A. | 04.788.980/0001-90 | 29 | 9° 53' 51" 4 | 52° 26' 30" 5 | N | PA | ALMEIRIM | Caulim | PEQUENO PORTE | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| PONDES DE REJEITOS DO IGARAPÉ BAHIA | Vale S A | 33.592.510/0370-74 | 25 | 69° 02' 33" 3 | 50° 34' 49" 9 | S | PA | PARAUAPEBAS | Minério de Ouro Primário | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP1 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 15 | 1° 40' 46" 8 | 56° 25' 04" 1 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP10 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 16 | 1° 41' 07" 0 | 50° 27' 08" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP11 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 16 | 1° 40' 46" 0 | 50° 27' 45" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP12 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 15 | 1° 41' 14" 0 | 50° 27' 47" 8 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP13 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 15 | 1° 41' 33" 0 | 50° 27' 48" 4 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP14 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 15 | 1° 42' 06" 6 | 56° 28' 09" 2 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP15 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 17 | 1° 42' 12" 5 | 56° 28' 21" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP2_3 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 16,5 | 1° 41' 12" 1 | 56° 24' 03" 1 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP4 Norte | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 19 | 1° 41' 03" 0 | 50° 25' 26" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP4 Sul | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 19 | 1° 41' 36" 0 | 50° 25' 37" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP5 Leste | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 19 | 1° 40' 49" 0 | 50° 26' 12" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP5 Oeste | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 19 | 1° 41' 05" 0 | 50° 26' 50" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP6 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 12 | 1° 40' 34" 0 | 51° 25' 34" 3 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| SP7A | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 19 | 1° 40' 10" 0 | 50° 26' 00" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP7B | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 16 | 1° 39' 52" 0 | 50° 26' 22" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP7C | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 16 | 1° 39' 47" 0 | 50° 26' 44" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP8 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 10 | 1° 40' 04" 0 | 50° 27' 08" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP9 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 10 | 1° 40' 40" 0 | 50° 27' 38" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| SP9A | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 8 | 1° 39' 57" 0 | 50° 27' 42" 0 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| TP1 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 15 | 9° 14' 04" 8 | 50° 24' 43" 4 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | MÉDIO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| TP2 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 15 | 9° 14' 04" 0 | 50° 26' 42" 3 | S | PA | ORIXIMINÁ | Argila | PEQUENO PORTE | BAIXO | ALTO | C | SIM |
| BACIA DE DECANTAÇÃO 2 | CARBONÍFERA DO CAMBÚI LTDA | 60.820.198/0001-81 | 12 | 23° 49' 16" 1 | 50° 25' 12" 8 | S | PR | FIGUEIRÁ | Carvão Mineral | MUITO PEQUENO | MÉDIO | MÉDIO | C | SIM |
| BARRAGEM SUL OU TANQUE VELHO | Mineração Tabiporã Ltda | 79.066.841/0001-51 | 25 | 25° 22' 12" 2 | 49° 41' 25" 7 | S | PR | CAMPOLARGO | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| CAVAS ANTIGAS | Mineração Tabiporã Ltda | 79.066.841/0001-51 | 15 | 25° 21' 35" 8 | 49° 41' 22" 4 | S | PR | CAMPOLARGO | Granito | MUITO PEQUENO | BAIXO | BAIXO | E | SIM |
| BARRAGEM DE REJEITOS | Tcg Transportadora de Cargas Em Geral S.a. | 43.403.856/0001-10 | 16 | 22° 27' 46" 3 | | | | | | | | | | |

| NOME DA BARRAGEM | NOME DO EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | ALTURA ATUAL (m) | LATITUDE | LONGITUDE | POSICIONAMENTO | UF | MUNICÍPIO | MINÉRIO | PORTE PELO VOLUME | CATEGORIA DE RISCO | DANO POTENCIAL | CLASSE | INSERIDAS NA PNSB? |
|---|---|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| Tanque de Contenção de Overflow - TQc (TDA4) | Mineração Amilcar Martins Ltda. | 50.517.697/0001-40 | 15 | 23° 52' 22" S | 46° 55' 04" E | S | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | Areia | MUITO PEQUENO | MÉDIO | MÉDIO | C | SIM |
| TANQUE DE DECANTAÇÃO | MINERAÇÃO DO VALE LTDA | 53.959.318/0001-60 | 27 | 22° 11' 34" S | 47° 33' 03" E | S | SP | CORUMBATAÍ | Argila Arenosa | PEQUENO PORTE | MÉDIO | BAIXO | D | SIM |
| Tanque de Decantação | Mineradora São Joaquim Ltda Me | 02.996.678/0001-00 | 628,54 | 23° 39' 58" S | 47° 53' 04" E | S | SP | SARAPUÍ | Argila | MUITO PEQUENO | MÉDIO | BAIXO | D | SIM |
| TD2 | DISK BASE EXTRACÃO DE AREIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 62.136.189/0001-00 | 2 | 23° 34' 45" S | 47° 49' 46" E | S | SP | ALAMBARI | Areia | MUITO PEQUENO | MÉDIO | MÉDIO | C | SIM |
| BARRAGEM DE ÁGUA BRUTA | Itafós Mineração Ltda | 05.919.578/0001-60 | 30 | 12° 56' 20" S | 46° 48' 30" E | S | TO | ARRAIAS | Areia | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS | Itafós Mineração Ltda | 05.919.578/0001-60 | 20 | 12° 53' 43" S | 46° 49' 03" E | S | TO | ARRAIAS | Fosfato | MÉDIO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| BARRAGEM DE REJEITOS | Mineração Santa Luzia Limitada | 19.791.590/0001-46 | 2 | 11° 35' 19" S | 47° 52' 55" E | S | TO | CHAPADA DA NATIVIDADE | Argila Arenosa | PEQUENO PORTE | BAIXO | MÉDIO | D | SIM |
| CAJÁ 1 | Geominas Minerações Ltda. | 11.979.744/0001-16 | 10 | 11° 38' 57" S | 47° 40' 25" E | S | TO | NATIVIDADE | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | MÉDIO | MÉDIO | C | SIM |
| CAJÁ 2 | Geominas Minerações Ltda. | 11.979.744/0001-16 | 6 | 11° 38' 57" S | 47° 40' 26" E | S | TO | NATIVIDADE | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | MÉDIO | MÉDIO | C | SIM |
| CAJÁ 3 | Geominas Minerações Ltda. | 11.979.744/0001-16 | 3 | 11° 38' 56" S | 47° 40' 26" E | S | TO | NATIVIDADE | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | MÉDIO | MÉDIO | C | SIM |
| 189 | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 5 | 9° 47' 22" S | 60° 00' 46" E | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | MÉDIO PORTE | | | | NÃO |
| 22 | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 6 | 9° 42' 19" S | 60° 10' 02" E | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | MÉDIO PORTE | | | | NÃO |
| 30-1 | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 8 | 9° 42' 25" S | 60° 11' 33" E | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| 42 | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 4,9 | 9° 43' 24" S | 60° 11' 48" E | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| 68-1 | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 6 | 9° 44' 35" S | 60° 12' 05" E | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| 69 | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 5 | 9° 44' 35" S | 60° 12' 05" E | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| 75-1 | Mineração Taboca S.A. | 34.019.992/0001-10 | 4 | 9° 45' 41" S | 60° 12' 21" E | S | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Minério de Estanho Primário | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| BACURI | Mineração Vila Nova Ltda | 02.008.461/0001-36 | 5 | 9° 22' 46" S | 51° 43' 22" E | N | AP | MAZAGÃO | Minério de Cromo | PEQUENO PORTE | | | | NAO |
| Barragem de Clarificação de Água | Zamapá Mineração S.a. | 05.857.559/0001-56 | 8 | 19° 00' 07" S | 51° 07' 44" E | N | AP | FERREIRA GOMES | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM DO FELIPE | CADAM S.A. | 04.788.980/0001-90 | 13 | 9° 52' 56" S | 52° 22' 50" E | N | AP | VITÓRIA DO JARI | Caulim | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM DO MURIACÁ | CADAM S.A. | 04.788.980/0001-90 | 10 | 9° 53' 37" S | 52° 21' 50" E | N | AP | VITÓRIA DO JARI | Caulim | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| SAMACA | Mineração Vila Nova Ltda | 02.008.461/0001-36 | 9 | 9° 21' 05" S | 51° 50' 16" E | N | AP | MAZAGÃO | Minério de Ferro | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| VILA NOVA | Unamgen Mineração e Metalurgia S.A. | 42.593.269/0001-79 | 12 | 9° 24' 08" S | 51° 45' 11" E | N | AP | MAZAGÃO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BACIA DE SEDIMENTO DA USINA DE TRATAMENTO | Magnesita Refratários SA | 08.684.547/0020-28 | 4,78 | 14° 19' 01" S | 41° 43' 10" E | S | BA | BRUMADO | Magnesita | MUITO PEQUENO | | | | NAO |
| Barragen 01 | Extrativa Metalquímica S A | 03.711.590/0001-59 | 12 | 15° 46' 41" S | 40° 19' 15" E | S | BA | MAIQUINIQUE | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM DE DEPOSIÇÃO DE LAMA | XIOLITE S/A | 62.477.088/0001-94 | 6 | 14° 05' 56" S | 41° 41' 04" E | S | BA | BRUMADO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Barragen de Rejeitos de Iracé | Companhia Baiana de Pesquisa Mineral | 13.554.910/0001-68 | 4 | 11° 18' 43" S | 41° 50' 22" E | S | BA | IRECÉ | Fosfato | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM USINA SANTALUZ BENEFICIAMENTO - BII | Magnesita Refratários SA | 08.684.547/0001-65 | 2 | 11° 15' 37" S | 38° 38' 33" E | S | BA | SANTALUZ | Cromita | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM USINA SANTALUZ BENEFICIAMENTO - BIII | Magnesita Refratários SA | 08.684.547/0001-65 | 2 | 11° 15' 38" S | 38° 38' 33" E | S | BA | SANTALUZ | Cromita | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM USINA SANTALUZ BENEFICIAMENTO BI | Magnesita Refratários SA | 08.684.547/0001-65 | 2 | 11° 15' 38" S | 38° 38' 33" E | S | BA | SANTALUZ | Cromita | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Cava Camarinha | CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA | 15.141.799/0001-03 | 14,2 | 10° 32' 44" S | 40° 25' 30" E | S | BA | ANDORINHA | Cromita | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Cava Pedrinhas | CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA | 15.141.799/0001-03 | 7,6 | 10° 32' 42" S | 40° 24' 52" E | S | BA | ANDORINHA | Cromita | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| Dique Leste | Mirabela Mineração do Brasil Ltda. | 74.127.010/0001-29 | 5 | 14° 11' 45" S | 39° 41' 28" E | S | BA | ITAGIBA | Minério de Níquel | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Medrado 1 | CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA | 15.141.799/0001-03 | 7,2 | 10° 18' 51" S | 39° 46' 02" E | S | BA | ANDORINHA | Cromita | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Medrado 2 | CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA | 15.141.799/0001-03 | 11,18 | 10° 18' 53" S | 39° 45' 57" E | S | BA | ANDORINHA | Cromita | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Medrado 3 | CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA | 15.141.799/0001-03 | 9,4 | 10° 18' 56" S | 39° 45' 57" E | S | BA | ANDORINHA | Cromita | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| R22 | MINERAÇÃO CARAÍBA S.A. | 42.509.257/0001-13 | 0 | 9° 51' 41" S | 39° 52' 23" E | S | BA | JAGUARARI | Minério de Cobre | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| R75 | MINERAÇÃO CARAÍBA S.A. | 42.509.257/0001-13 | 5 | 9° 51' 10" S | 39° 52' 05" E | S | BA | JAGUARARI | Minério de Cobre | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| TANQUE DE DECANTAÇÃO | PEDREIRAS BAHIA LTDA. | 34.089.417/0001-94 | 4 | 12° 29' 44" S | 38° 24' 15" E | S | BA | SIMÕES FILHO | Granulito Gnaisse | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Aterro | CAJUGRAM GRANITOS E MÁRMORES LTDA. | 32.440.901/0001-90 | 10 | 21° 04' 02" S | 41° 12' 55" E | S | ES | PRESIDENTE KENNEDY | Granada | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Reservatório de Água Industrial - Niquelândia | Anglo American Níquel Brasil Ltda | 42.184.226/0011-01 | 4 | 14° 08' 45" S | 48° 20' 04" E | S | GO | NIQUELÂNDIA | Minério de Níquel | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| B1 | Mineração Marsil Ltda. | 16.800.211/0001-49 | 4 | 19° 33' 01" S | 43° 01' 20" E | S | MG | ANTÔNIO DIAS | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| B1 | Cimento Tupi | | | 20° 54' 10" S | 44° 48' 54" E | S | MG | CARNAIBA | | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| B3 | Mineração Marsil Ltda. | 16.800.211/0001-49 | 7 | 19° 32' 54" S | 43° 01' 19" E | S | MG | ANTÔNIO DIAS | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Bacia 01 | Arcelor Mittal Brasil S.a. | 17.469.701/0001-77 | 9,00 | 19° 47' 05" S | 43° 11' 31" E | S | MG | BELA VISTA DE MINAS | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Bacia 07 | Arcelor Mittal Brasil S.a. | 17.469.701/0001-77 | 7,00 | 19° 46' 59" S | 43° 10' 59" E | S | MG | BELA VISTA DE MINAS | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Bacia 08 | Arcelor Mittal Brasil S.a. | 17.469.701/0001-77 | 7,00 | 19° 47' 05" S | 43° 10' 48" E | S | MG | BELA VISTA DE MINAS | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Bacia 09 | Arcelor Mittal Brasil S.a. | 17.469.701/0001-77 | 7,00 | 19° 46' 35" S | 43° 12' 22" E | S | MG | BELA VISTA DE MINAS | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Bacia 1 | | | | | | | | | | | | | | |

| NOME DA BARRAGEM | NOME DO EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | ALTURA ATUAL (m) | LATITUDE | LONGITUDE | POSICIONAMENTO | UF | MUNICÍPIO | MINÉRIO | PORTE PELO VOLUME | CATEGORIA DE RISCO | DANO POTENCIAL | CLASSE | INSERIDAS NA PNSB? |
|---|--|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| BARRAGEM POÇO FUNDO | Companhia Siderúrgica Nacional SA | 33.042.730/0001-04 | 4 | 20° 27' 04" 0 | 43° 53' 53" 0 | S | MG | CONGONHAS | Cascalho | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Barragem Serraria | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 9,00 | 19° 36' 46" 0 | 43° 12' 16" 0 | S | MG | ITABIRA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM SERRINHA | Ferrous Resources do Brasil Sa | 08.852.207/0001-04 | 4 | 20° 10' 28" 8 | 43° 58' 33" 6 | S | MG | BRUMADINHO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM TROVÕES (Barragem de água) | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 8,28 | 20° 10' 07" 3 | 43° 51' 41" 3 | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO ESPONGILITO - IVA | Magnesita Refratários SA | 08.684.547/0001-65 | 2 | 19° 24' 37" 0 | 45° 02' 35" 6 | S | MG | UBERABA | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO ESPONGILITO - IVB | Magnesita Refratários SA | 08.684.547/0001-65 | 2 | 19° 24' 36" 8 | 45° 02' 35" 3 | S | MG | UBERABA | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO L7 - IIA | Magnesita Refratários SA | 08.684.547/0001-65 | 2 | 19° 24' 37" 1 | 45° 02' 36" 9 | S | MG | UBERABA | Argila Refratária | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO L8 - IIIA | Magnesita Refratários SA | 08.684.547/0001-65 | 2 | 19° 24' 35" 1 | 45° 02' 36" 9 | S | MG | UBERABA | Argila Refratária | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO L8 - IIIB | Magnesita Refratários SA | 08.684.547/0001-65 | 2 | 19° 24' 34" 1 | 45° 02' 36" 9 | S | MG | UBERABA | Argila Refratária | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Barragem Vale do Jacaré | MINERAÇÃO VALE DO JACARE LTDA | 22.418.222/0001-61 | 4 | 18° 07' 59" 4 | 43° 58' 20" 6 | S | MG | BUENÓPOLIS | Minério de Manganês | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM/BARRAMENTO | EXTRATIVA MINERAL LTDA | 17.174.889/0001-26 | 8 | 20° 06' 36" 4 | 43° 54' 13" 4 | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Batatinha | CIMECA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MINÉRIOS E METAIS CAXAMBU LTDA. | 16.868.804/0001-47 | 10 | 19° 53' 19" 6 | 43° 11' 23" 7 | S | MG | RIO PIRACIBABA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| CONJUNTO DE BAIAS VIGA | Ferrous Resources do Brasil Sa | 08.852.207/0001-04 | 5 | 20° 29' 43" 8 | 43° 55' 06" 4 | S | MG | CONGONHAS | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| D-1 | Mineração Pedra Menina Ltda | 05.059.907/0001-40 | 11 | 17° 58' 09" 0 | 43° 10' 05" 0 | S | MG | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | Minério de Manganês | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| D-2 | Mineração Pedra Menina Ltda | 05.059.907/0001-40 | 14 | 17° 58' 10" 0 | 43° 10' 06" 0 | S | MG | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | Minério de Manganês | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| D-3 | Mineração Pedra Menina Ltda | 05.059.907/0001-40 | 6 | 17° 58' 10" 0 | 43° 10' 05" 0 | S | MG | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | Minério de Manganês | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique - Pilha de Rejeito | EXTRATIVA MINERAL LTDA | 17.174.889/0001-26 | 10 | 20° 06' 39" 7 | 43° 54' 31" 5 | S | MG | NOVA LIMA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 01 - Corregão do Meio | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 12,5 | 19° 51' 20" 1 | 43° 47' 54" 4 | S | MG | SABARA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 01 - Serra Azul | MINERITA - MINÉRIOS ITAÚNA LTDA. | 16.813.461/0004-66 | 14 | 20° 07' 12" 7 | 44° 23' 09" 5 | S | MG | MATEUS LEME | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 01 de Terra | ARCELORMITTAL MINERAÇÃO SERRA AZUL S.A. | 08.102.787/0001-04 | 3,00 | 20° 08' 17" 9 | 44° 24' 02" 4 | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| DIQUE 01 PDE 01 | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 12,00 | 19° 51' 13" 7 | 43° 47' 38" 3 | S | MG | SABARA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 01 Serra Azul - Dique Vai e Volta 1 | Mineração Usiminas S.a. | 12.056.613/0001-20 | 13 | 20° 07' 44" 7 | 44° 25' 12" 7 | S | MG | MATEUS LEME | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| DIQUE 02 - GONGO SOCÓ | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 10 | 19° 58' 24" 6 | 43° 36' 13" 4 | S | MG | BARÃO DE COCAIS | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 02 - Pitangui | MINERITA - MINÉRIOS ITAÚNA LTDA. | 16.813.461/0004-66 | 6 | 20° 07' 26" 1 | 44° 23' 34" 4 | S | MG | MATEUS LEME | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 02 Serra Azul - Dique Vai e Volta 2 | Mineração Usiminas S.a. | 12.056.613/0001-20 | 14 | 20° 07' 48" 0 | 44° 25' 20" 0 | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 03 Serra Azul - Dique Vai e Volta 3 | Mineração Usiminas S.a. | 12.056.613/0001-20 | 14 | 20° 07' 47" 7 | 44° 25' 34" 8 | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 04 | COMPANHIA DE MINERAÇÃO SERRA AZUL - COMISA | 03.405.415/0001-33 | 3 | 20° 07' 10" 8 | 44° 19' 27" 0 | S | MG | BRUMADINHO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 06 | Mineração Usiminas S.a. | 12.056.613/0001-20 | 10 | 20° 09' 42" 9 | 44° 27' 22" 5 | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 06 - Véu da Noiva Jusante | MINERITA - MINÉRIOS ITAÚNA LTDA. | 16.813.461/0004-66 | 14 | 20° 07' 50" 0 | 44° 22' 33" 3 | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 08 - Pátcio CMC | MINERITA - MINÉRIOS ITAÚNA LTDA. | 16.813.461/0004-66 | 12 | 20° 08' 01" 0 | 44° 22' 46" 5 | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 1 | SAFM MINERAÇÃO LTDA | 09.325.670/0001-52 | 3 | 20° 16' 28" 7 | 43° 53' 56" 6 | S | MG | ITABIRITO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 105 II | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 7,50 | 19° 37' 45" 0 | 43° 14' 24" 0 | S | MG | ITABIRA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 11 | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 4 | 19° 51' 56" 6 | 43° 47' 11" 6 | S | MG | SABARA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 12 | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 14 | 19° 52' 00" 6 | 43° 47' 11" 0 | S | MG | SABARA | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 13 | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 10 | 19° 52' 05" 2 | 43° 47' 12" 1 | S | MG | SABARÁ | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 13 - Pains | Mineração Usiminas S.a. | 12.056.613/0001-20 | 14 | 20° 07' 25" 6 | 44° 25' 59" 8 | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 14 | Mineração Usiminas S.a. | 12.056.613/0001-20 | 12 | 20° 09' 42" 0 | 44° 26' 48" 7 | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 2 | SAFM MINERAÇÃO LTDA | 09.325.670/0001-52 | 3 | 20° 16' 28" 8 | 43° 54' 03" 9 | S | MG | ITABIRITO | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 2 de Concreto | ARCELORMITTAL MINERAÇÃO SERRA AZUL S.A. | 08.102.787/0001-04 | 3,00 | 20° 11' 21" 9 | 44° 24' 02" 3 | S | MG | ITATIAIUÇU | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 3 | SAFM MINERAÇÃO LTDA | 09.325.670/0001-52 | 3 | 20° 16' 04" 7 | 43° 54' 02" 2 | S | MG | ITABIRITO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 3 - Leira Véu da Noiva | MINERITA - MINÉRIOS ITAÚNA LTDA. | 16.813.461/0004-66 | 5 | 20° 07' 38" 7 | 44° 22' 29" 5 | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 4 - Santanense | MINERITA - MINÉRIOS ITAÚNA LTDA. | 16.813.461/0004-66 | 3 | 20° 07' 40" 3 | 44° 22' 18" 6 | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique 8 | Arcelormittal Brasil S.a | 17.469.701/0008-66 | 7,00 | 19° 47' 03" 5 | 43° 10' 48" 0 | S | MG | BELA VISTA DE MINAS | Hematita | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| DIQUE A - GONGO SOCÓ | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 13 | 19° 56' 55" 4 | 43° 35' 12" 1 | S | MG | BARÃO DE COCAIS | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Dique Asfalto | Mineração Usiminas S.a. | 12.056.613/0001-20 | 5 | 20° 09' 55" 0 | 44° 27' 02" 0 | S | MG | ITATIAIUÇU | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| DIQUE B - GONGO SOCÓ | Vale S A | 33.592.510/0005-88 | 14,5 | 19° 56' 50" 1 | 43° 35' 07" 7 | S | MG | BARÃO DE COCAIS | Minério de Ferro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| DIQUE B1 MIGUEL BURNIER | IMA - INDÚSTRIA DE MADEIRA IMUNIZADA LTDA. | 19.791.615/0003-73 | 3 | 20° 27' 23" 2 | 43° 44' 59" 0 | S | MG | OURO PRETO | Calcário Dolomítico | MUITO PEQUENO | | | | |

| NOME DA BARRAGEM | NOME DO EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | ALTURA ATUAL (m) | LATITUDE | LONGITUDE | POSICIONAMENTO | UF | MUNICÍPIO | MINÉRIO | PORTE PELO VOLUME | CATEGORIA DE RISCO | DANO POTENCIAL | CLASSE | INSERIDAS NA PNSB? |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| Rejeito | Mineração Sanguinete Ltda | 20.762.035/0001-75 | 3 | 18° 00' 24" | 0 43° 45' 55" 3 | S | MG | GOUVEIA | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Rejeito e Recirculação de água | Piteiras Mineração Ltda. | 03.369.498/0001-52 | 8 | 19° 40' 20" 2 | 43° 07' 44" 6 | S | MG | ITABIRÁ | Xisto | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| reservatório | MINERAÇÃO AREIA BRANCA LTDA | 20.335.956/0001-51 | 3 | 21° 50' 59" 9 | 43° 40' 24" 2 | S | MG | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| SANTA TERESA | Novelis do Brasil Ltda | 60.561.800/0001-03 | 11,33 | 21° 28' 01" 9 | 42° 53' 09" 5 | S | MG | DESCOBERTO | Bauxita Grau Metalúrgico | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| Tanque 3 | Quartzito do Brasil Ltda - EPP | 38.507.653/0001-34 | 8,5 | 20° 23' 11" 1 | 43° 27' 13" 2 | S | MG | MARIANA | Quartzito | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TQ-1 | SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIALIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 61.064.838/0087-03 | 9 | 19° 53' 29" 5 | 43° 17' 07" 9 | S | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | Areia Quartzoza | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TQ-2 | SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIALIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 61.064.838/0087-03 | 8 | 19° 53' 31" 6 | 43° 17' 05" 0 | S | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | Areia Quartzoza | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TRÊS ILHAS | SAGODI MINERAÇÃO LTDA | 06.901.123/0001-80 | 2 | 18° 24' 42" 2 | 44° 45' 10" 2 | S | MG | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | Areia e Cascalho | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| ADAO | ADÃO AFONSO RODRIGU | 469.372.509-91 | 6 | 16° 14' 03" 6 | 56° 38' 53" 2 | S | MT | POCONÉ | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Alain 2 | Leandro Felga Cariello Mineração | 18.407.102/0001-91 | 0 | 16° 15' 20" 0 | 56° 36' 53" 2 | S | MT | POCONÉ | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Alan | Manganês Juara Mineração Sociedade Anônima | 18.427.380/0001-00 | 3 | 11° 02' 38" 1 | 57° 42' 38" 1 | S | MT | JUARA | Minério de Manganês | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BACIA DE REJEITO | Atílio Magrin Neto | 14.145.004/0001-72 | 18 | 15° 41' 30" 7 | 56° 21' 39" 8 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| Barragem Ajuricaba | Wanderley Facheti Torres | 761.439.707-00 | 12 | 15° 50' 03" 4 | 56° 11' 25" 7 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Barragem BRW | Brw Mineração e Locação de Maquinas Ltda | 05.742.530/0001-29 | 11 | 15° 46' 31" 5 | 56° 17' 10" 5 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Barragem Casa de Pedra | VALDINEI MAURO DE SOUZA | 568.360.581-49 | 6 | 15° 33' 47" 6 | 55° 49' 39" 5 | S | MT | CUIABÁ | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Barragem Central | JOSÉ JOÃO DE PINHO NOVO | 441.678.141-53 | 8 | 16° 05' 55" 0 | 56° 33' 48" 9 | S | MT | POCONÉ | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM MAX | Marcio Nascimento | 052.081.651-04 | 10 | 15° 53' 42" 3 | 56° 11' 11" 9 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Barragem Norte | MOACYR DE CAMPOS | 081.587.032-91 | 10 | 16° 11' 43" 1 | 56° 36' 42" 0 | S | MT | POCONÉ | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Barragem Portugues | JOSÉ JOÃO DE PINHO NOVO | 441.678.141-53 | 5 | 16° 25' 46" 4 | 54° 36' 52" 0 | S | MT | POCONÉ | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM RONDON | ROBERTO NUNES RONDON | 352.571.131-04 | 7,4 | 16° 17' 40" 1 | 56° 38' 29" 6 | S | MT | POCONÉ | Argila | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| BARRAMENTO GONÇA | Gonçalo Pedroso de Barros | 178.073.441-72 | 6 | 16° 14' 03" 3 | 56° 36' 35" 6 | S | MT | POCONÉ | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BOM PASTOR | SIDNEI RAFAEL DE SOUSA | 096.118.508-24 | 13 | 16° 05' 50" 5 | 56° 34' 24" 4 | S | MT | POCONÉ | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| CANGAS I | JONAS GIMENEZ RODRIGUES | 015.680.888-92 | 7 | 16° 06' 38" 8 | 56° 34' 34" 0 | S | MT | POCONÉ | Argila | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| CAVA 1 | PETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL S/A | 07.299.284/0001-08 | 0,00 | 17° 07' 56" 1 | 53° 52' 47" 5 | S | MT | ITIQUIRA | Conchas Calcárias | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Central | Manoel Rodrigues Gimenes | 157.070.758-87 | 6 | 15° 48' 56" 2 | 56° 23' 41" 7 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Central | VALDINEI MAURO DE SOUZA | 568.360.581-49 | 8 | 16° 17' 16" 7 | 56° 42' 52" 5 | S | MT | POCONÉ | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| CF - Leste | Indústria e Mineração MF Ltda. | 36.960.714/0001-99 | 5 | 16° 12' 57" 0 | 56° 36' 15" 5 | S | MT | POCONÉ | Rocha Aurífera | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| CF - Oeste | Indústria e Mineração MF Ltda. | 36.960.714/0001-99 | 5 | 16° 12' 51" 9 | 56° 36' 21" 4 | S | MT | POCONÉ | Rocha Aurífera | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| CHICO | NORAIR NELSON DE SOUZA | 522.859.791-34 | 8 | 16° 16' 36" 4 | 56° 46' 35" 1 | S | MT | POCONÉ | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| COQUEIRAL | Aurelino Leite do Nascimento | 061.812.011-49 | 10 | 16° 03' 22" 5 | 56° 32' 45" 8 | S | MT | POCONÉ | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Coqueiral I | EVANDRO DE SOUZA | 894.865.109-97 | 10 | 16° 03' 22" 5 | 56° 32' 45" 8 | S | MT | POCONÉ | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| fred | Frederico Augusto de Arruda Gimenez Me | 07.111.522/0001-00 | 8 | 16° 03' 57" 6 | 56° 33' 18" 5 | S | MT | POCONÉ | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Joao Paulo II | Elisa Maciel Santos | 693.900.611-72 | 10 | 16° 14' 42" 6 | 53° 36' 11" 5 | S | MT | POCONÉ | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| LU | José Vicente Nunes Rondon | 006.492.011-91 | 9 | 16° 14' 53" 8 | 56° 36' 16" 6 | S | MT | POCONÉ | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| MINERADORA GUIZZO | João Gabriel Guizzo | 523.979.989-04 | 3 | 15° 57' 02" 0 | 56° 11' 01" 8 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| OURINHOS 1 | João Gineires Rodrigues | 510.957.858-34 | 13 | 16° 07' 11" 8 | 56° 35' 15" 8 | S | MT | POCONÉ | Argila Arenosa | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| PETROCAL | PETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL S/A | 07.299.284/0001-08 | 10,00 | 17° 07' 52" 4 | 53° 52' 46" 2 | S | MT | ITIQUIRA | Conchas Calcárias | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| pocone | Jeová Barbosa de Moraes | 702.178.581-04 | 10 | 15° 57' 15" 1 | 56° 09' 57" 2 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| REJEITO | Vantage Brasil Mineração Ltda. | 08.222.734/0001-27 | 3 | 11° 18' 46" 6 | 59° 05' 11" 7 | S | MT | JUÍNA | Rocha Diamantífera | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Rejeito | Marciro Norberto Weber Me | 15.947.559/0001-09 | 1,05 | 14° 51' 18" 6 | 56° 34' 23" 6 | S | MT | ROSÁRIO OESTE | Cascalho Aurífero | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Reservatório Tanque Belo | João Batista de Souza | 522.852.351-00 | 3 | 15° 57' 16" 2 | 56° 28' 44" 5 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Minério de Ouro Primário | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Rondon | João Ribeiro da Costa | 866.701.318-87 | 6 | 16° 17' 40" 1 | 56° 38' 29" 6 | S | MT | POCONÉ | Areia | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| Sandro Gomes I | JOSÉ LÚCIO DO AMARAL | 352.575.801-44 | 9 | 16° 17' 30" 2 | 56° 43' 25" 7 | S | MT | POCONÉ | Areia | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| SANDRO GOMES I | Sandro Sebastião Gomes da Silva | 314.639.161-91 | 8 | 16° 17' 30" 2 | 56° 43' 25" 7 | S | MT | POCONÉ | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| tanque | Helio Covezzi | 340.467.711-00 | 10 | 15° 58' 59" 6 | 56° 18' 45" 4 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| tanque fundo | Humberto Covezzi | 299.025.251-72 | 10 | 15° 59' 05" 7 | 56° 18' 50" 8 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Vini | Vinicius Santos Gimenez | 311.250.378-30 | 5 | 15° 46' 30" 5 | 56° 22' 42" 2 | S | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Barragem A1 | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 11 | 19° 28' 18" 5 | 56° 23' 05" 7 | S | PA | ORIXIMINA | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Barragem Água Fria | Mineracao Rio do Norte S/A | 04.932.216/0001-46 | 8 | 19° 27' 51" 1 | 56° 23' 31" 2 | S | PA | ORIXIMINA | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |

| NOME DA BARRAGEM | NOME DO EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | ALTURA ATUAL (m) | LATITUDE | LONGITUDE | POSICIONAMENTO | UF | MUNICÍPIO | MINÉRIO | PORTE PELO VOLUME | CATEGORIA DE RISCO | DANO POTENCIAL | CLASSE | INSERIDAS NA PNSB? |
|--|---|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----|------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| JABURI 01 | BRASIL MANGANES CORPORATION MINERAÇÃO S.A | 07.324.592/0001-46 | 2 | 11º 34' 03" S | 60º 44' 43" E | S | RO | ESPIGÃO D'OESTE | Minério de Manganês | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| LAGOA AZUL | Metalmig Mineração Indústria e Comércio Ltda | 34.456.038/0001-95 | 6 | 98º 43' 53" S | 62º 22' 01" E | S | RO | ITAPUÁ DO OESTE | Aluvião Estanífero | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| MAMAO | Metalmig Mineração Indústria e Comércio Ltda | 34.456.038/0001-95 | 6 | 98º 27' 22" S | 63º 05' 53" E | S | RO | ITAPUÁ DO OESTE | Aluvião Estanífero | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| MONTE NEGRO | Metalmig Mineração Indústria e Comércio Ltda | 34.456.038/0001-95 | 5 | 99º 25' 25" S | 63º 02' 52" E | S | RO | RIO CRESPO | Aluvião Estanífero | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| NOVA ERA | Metalmig Mineração Indústria e Comércio Ltda | 34.456.038/0001-95 | 5 | 98º 35' 34" S | 62º 39' 11" E | S | RO | RIO CRESPO | Aluvião Estanífero | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| ORIENTE NOVO 2 6000/65 | Metalmig Mineração Indústria e Comércio Ltda | 34.456.038/0001-95 | 6 | 98º 32' 59" S | 62º 24' 28" E | S | RO | MACHADINHO D'OESTE | Aluvião Estanífero | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| ORIENTE NOVO 530/53 | Metalmig Mineração Indústria e Comércio Ltda | 34.456.038/0001-95 | 4 | 99º 36' 02" S | 62º 24' 43" E | S | RO | MACHADINHO D'OESTE | Aluvião Estanífero | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Queimada | Metalmig Mineração Indústria e Comércio Ltda | 34.456.038/0001-95 | 5 | 98º 25' 25" S | 63º 02' 52" E | S | RO | ITAPUÁ DO OESTE | Aluvião Estanífero | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| RESERVATÓRIO 01 | Norte Sul Terraplenagem Ltda Me | 17.133.940/0001-51 | 3 | 12º 58' 13" S | 60º 19' 27" E | S | RO | VILHENA | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| RESERVATÓRIO 01 | Norte Sul Terraplenagem Ltda Me | 17.133.940/0001-51 | 3 | 12º 55' 57" S | 60º 20' 58" E | S | RO | VILHENA | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| RESERVATÓRIO 01 | PORTO COMÉRCIO DE AREIA LTDA ME | 08.491.915/0001-59 | 3 | 12º 57' 37" S | 60º 17' 17" E | S | RO | VILHENA | Areia e Cascalho | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| RESERVATÓRIO 01 | White Solder Metalurgia e Mineração Ltda | 04.107.120/0002-24 | 6 | 98º 37' 20" S | 63º 03' 39" E | S | RO | RIO CRESPO | Areia e Cascalho | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| RIO BRANCO | Minerais & Metais Comércio e Indústria Ltda | 02.587.633/0007-69 | 1 | 99º 46' 00" S | 62º 46' 00" E | S | RO | RIO CRESPO | Areia | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| SERINGAL 01 | BRASIL MANGANES CORPORATION MINERAÇÃO S.A | 07.324.592/0001-46 | 2 | 11º 34' 03" S | 60º 44' 43" E | S | RO | ESPIGÃO D'OESTE | Minério de Manganês | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Taboquinha 01 - Crente | Estanho de Rondonia S A | 00.684.808/0001-35 | 12 | 99º 11' 54" S | 63º 04' 49" E | S | RO | ITAPUÁ DO OESTE | Aluvião Estanífero | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Taboquinha 02 - Serra Azul | Estanho de Rondonia S A | 00.684.808/0001-35 | 12 | 99º 12' 18" S | 63º 05' 25" E | S | RO | ITAPUÁ DO OESTE | Aluvião Estanífero | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Bacia de Finos da Mina do Cerro | COPELMI MINERAÇÃO LTDA | 33.059.528/0001-95 | 10 | 30º 23' 13" S | 53º 02' 37" E | S | RS | CACHOEIRA DO SUL | Carvão Mineral | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| Bacia Malha IV | Companhia Riograndense de Mineração | 92.724.145/0001-53 | 10,00 | 31º 34' 58" S | 53º 43' 22" E | S | RS | CANDIOTA | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Finos - VIA | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 2 | 30º 19' 01" S | 50º 55' 12" E | S | RS | VIAMÃO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| MAGRINI | Antonio Aldemir Magrini Comércio e Serviços de Terraplanagem Ltda | 08.234.559/0001-98 | 4 | 29º 47' 14" S | 57º 02' 29" E | S | RS | URUGUAIANA | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| P1-1 | Companhia Riograndense de Mineração | 92.724.145/0001-53 | 3 | 30º 07' 51" S | 52º 03' 07" E | S | RS | MINAS DO LEÃO | Carvão Mineral | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| P1-2 | Companhia Riograndense de Mineração | 92.724.145/0001-53 | 3 | 30º 07' 50" S | 52º 03' 05" E | S | RS | MINAS DO LEÃO | Carvão Mineral | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TQ - 4 | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 3,5 | 30º 19' 21" S | 50º 55' 10" E | S | RS | VIAMÃO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TQ - 5 | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 3,5 | 30º 19' 03" S | 50º 55' 08" E | S | RS | VIAMÃO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TQ - 6 | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 3,5 | 30º 19' 16" S | 50º 54' 57" E | S | RS | VIAMÃO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TQ2 | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 3,5 | 30º 19' 06" S | 50º 55' 00" E | S | RS | VIAMÃO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TQ3 | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 3,5 | 30º 19' 06" S | 50º 55' 10" E | S | RS | VIAMÃO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| VIAMAO | D&L MINERAÇÃO LTDA-ME | 09.044.878/0001-01 | 13 | 29º 10' 00" S | 50º 49' 16" E | S | RS | VIAMÃO | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| 1 - BBS | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 1,5 | 26º 23' 29" S | 48º 40' 31" E | S | SC | BALNEÁRIO BARRA DO SUL | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| 2 - BBS | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 1,5 | 26º 23' 19" S | 48º 40' 30" E | S | SC | BALNEÁRIO BARRA DO SUL | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| 3 - BBS | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 1,5 | 26º 23' 19" S | 48º 40' 29" E | S | SC | BALNEÁRIO BARRA DO SUL | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BACIA DE DECANTAÇÃO DA USINA DE BRITAGEM | A MENDES TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO E EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA | 00.993.058/0001-83 | 1,3 | 28º 22' 49" S | 49º 01' 56" E | S | SC | GRAVATAL | Granito | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Barragem 101 | INDÚSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0001-69 | 3 | 28º 43' 47" S | 49º 14' 56" E | S | SC | ICARA | Carvão Mineral Camada Barro Branco | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Barragem de Acumulação | Cooperativa de Extração de Carvão Mineral dos Trabalhadores de Criciúma | 80.967.540/0001-88 | 2,2 | 28º 44' 17" S | 49º 25' 31" E | S | SC | FORQUILHINHA | Carvão Mineral Camada Barro Branco | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| ESTAÇÃO COCAL | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 61.409.892/0001-73 | 4 | 26º 36' 40" S | 49º 16' 12" E | S | SC | MORRO DA FUMAÇA | Fluorita | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Lavra - BBS | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 12,5 | 26º 23' 19" S | 48º 40' 17" E | S | SC | BALNEÁRIO BARRA DO SUL | Argila | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| Santa Líbera | Cooperativa de Extração de Carvão Mineral dos Trabalhadores de Criciúma | 80.967.540/0001-88 | 2,2 | 28º 44' 18" S | 49º 25' 33" E | S | SC | FORQUILHINHA | Carvão Mineral Camada Barro Branco | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| DIQUE DA PETROBRAS | Vale Fertilizantes S A | 33.931.486/0033-18 | 6 | 10º 39' 07" S | 53º 01' 54" E | S | SE | ROSÁRIO DO CATETE | Silvanita | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| POND DE EMERGÊNCIA | Vale Fertilizantes S A | 33.931.486/0033-18 | 2 | 10º 39' 07" S | 53º 02' 06" E | S | SE | ROSÁRIO DO CATETE | Silvanita | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| 1 - Guara | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 3 | 23º 23' 35" S | 46º 08' 10" E | S | SP | GUARAREMA | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| 10 - AN | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 8 | 22º 09' 31" S | 47º 37' 47" E | S | SP | ANALÂNDIA | Argila | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| 10 - DES | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 4 | 21º 57' 20" S | 47º 36' 31" E | S | SP | DESCALVADO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| 12 - AN | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 12 | 22º 09' 16" S | 47º 38' 17" E | S | SP | ANALÂNDIA | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| 12 - DES | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 10 | 21º 57' 12" S | 47º 36' 45" E | S | SP | DESCALVADO | Argila | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| 13 - AN | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 8 | 22º 09' 20" S | 47º 38' 29" E | S | SP | ANALÂNDIA | Argila | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| 2 - DES | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 4,5 | 21º 56' 57" S | 47º 36' 22" E | S | SP | DESCALVADO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| 2 - Guara | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 3,5 | 23º 23' 29" S | 46º 08' 13" E | S | SP | GUARAREMA | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| 3 - Guara | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 10 | 23º 21' 6" S | 46º 08' 03" E | | | | | | | | | |

| NOME DA BARRAGEM | NOME DO EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | ALTURA ATUAL (m) | LATITUDE | LONGITUDE | POSICIONAMENTO | UF | MUNICÍPIO | MINÉRIO | PORTE PELO VOLUME | CATEGORIA DE RISCO | DANO POTENCIAL | CLASSE | INSERIDAS NA PNSB? |
|--------------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| ITAPEVA | Minerais & Metais Comércio e Indústria Ltda | 02.587.633/0004-16 | 8 | 24° 15' 13" S | 48° 54' 57" S | S | SP | RIBEIRÃO BRANCO | Minério de Estanho Primário | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| JBS02 | EMPRESA DE MINERAÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO JBS LTDA EPP | 47.354.774/0001-84 | 11 | 23° 23' 46" S | 46° 11' 51" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| JBS03 | EMPRESA DE MINERAÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO JBS LTDA EPP | 47.354.774/0001-84 | 11 | 23° 23' 32" S | 46° 12' 02" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| michel | Pedreira Engebrita Ltda | 61.728.804/0001-04 | 0 | 23° 45' 25" S | 45° 25' 35" S | S | SP | SANTOS | Areia e Seixo | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| MOGI DAS CRUZES/SP | Nova Itapiserra Mineração Ltda. | 12.053.546/0001-90 | 5 | 23° 36' 25" S | 46° 15' 31" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| OURO BRANCO | MINERAÇÃO OURO BRANCO SALTO DE PIRAPORA LTDA ME | 72.911.985/0001-18 | 10 | 23° 39' 42" S | 47° 30' 57" S | S | SP | SALTO DE PIRAPORA | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| PA | MINERADORA PONTE ALTA LTDA | 00.478.237/0001-82 | 4 | 23° 24' 07" S | 46° 12' 20" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| PONTE ALTA | MINERADORA PONTE ALTA LTDA | 00.478.237/0001-82 | 10 | 23° 23' 58" S | 46° 12' 16" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| PORTO-1A | ITAQUAREIA IND. EXTR. MINÉRIOS LTDA | 55.023.386/0001-49 | 5 | 23° 28' 35" S | 46° 20' 24" S | S | SP | ITAQUAQUECETUBA | Argila | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| PORTO-1B | ITAQUAREIA IND. EXTR. MINÉRIOS LTDA | 55.023.386/0001-49 | 5 | 23° 28' 35" S | 46° 20' 27" S | S | SP | ITAQUAQUECETUBA | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| PORTO-1C | ITAQUAREIA IND. EXTR. MINÉRIOS LTDA | 55.023.386/0001-49 | 7 | 23° 28' 21" S | 46° 20' 04" S | S | SP | ITAQUAQUECETUBA | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| PORTO-4A | ITAQUAREIA IND. EXTR. MINÉRIOS LTDA | 55.023.386/0001-49 | 8 | 23° 33' 46" S | 46° 18' 04" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| PORTO-4B | ITAQUAREIA IND. EXTR. MINÉRIOS LTDA | 55.023.386/0001-49 | 7 | 23° 33' 56" S | 46° 16' 24" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| PORTO-6A | ITAQUAREIA IND. EXTR. MINÉRIOS LTDA | 55.023.386/0001-49 | 8 | 23° 23' 11" S | 46° 11' 43" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| PORTO-6B | ITAQUAREIA IND. EXTR. MINÉRIOS LTDA | 55.023.386/0001-49 | 12 | 23° 23' 08" S | 46° 11' 39" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| PORTO-6C | ITAQUAREIA IND. EXTR. MINÉRIOS LTDA | 55.023.386/0001-49 | 10 | 23° 23' 16" S | 46° 11' 36" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| PORTO-6D | ITAQUAREIA IND. EXTR. MINÉRIOS LTDA | 55.023.386/0001-49 | 5 | 23° 23' 17" S | 46° 11' 39" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| PORTO-6E | ITAQUAREIA IND. EXTR. MINÉRIOS LTDA | 55.023.386/0001-49 | 8 | 23° 32' 32" S | 46° 11' 39" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| PORTO-8 | ITAQUAREIA IND. EXTR. MINÉRIOS LTDA | 55.023.386/0001-49 | 14 | 23° 33' 21" S | 46° 16' 59" S | S | SP | SUZANO | Argila | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| PORTO-9 | ITAQUAREIA IND. EXTR. MINÉRIOS LTDA | 55.023.386/0001-49 | 5 | 23° 26' 19" S | 46° 14' 16" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| QUEVEDO 01 | EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA QUEVEDO & SILVA LTDA | 02.745.436/0001-35 | 7 | 23° 21' 17" S | 47° 43' 48" S | S | SP | TATUÍ | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| QUEVEDO 02 | EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA QUEVEDO & SILVA LTDA | 02.745.436/0001-35 | 7 | 23° 21' 21" S | 47° 43' 42" S | S | SP | TATUÍ | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Send - DES | Mineração Jundu Ltda. | 60.628.468/0001-57 | 3 | 21° 57' 09" S | 47° 36' 22" S | S | SP | DESCALVADO | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Sítio Horii | Empresa de Mineração Horii Ltda. | 52.573.227/0001-20 | 13,4 | 23° 37' 15" S | 46° 14' 51" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Caulim | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TABOÃO 01 | EXTRAÇÃO DE AREIA TABOÃO LTDA | 59.724.484/0001-64 | 12 | 23° 23' 49" S | 46° 12' 18" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TABOÃO 02 | EXTRAÇÃO DE AREIA TABOAO LTDA | 59.724.484/0001-64 | 12 | 23° 23' 42" S | 46° 12' 20" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila Arenosa | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| TABOÃO 03 | EXTRAÇÃO DE AREIA TABOAO LTDA | 59.724.484/0001-64 | 2 | 23° 23' 38" S | 46° 12' 35" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| tanke de água | TBK MINERAÇÃO LTDA. | 07.707.446/0001-08 | 12 | 22° 56' 18" S | 47° 14' 24" S | S | SP | MONTE MOR | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TANQUE DE DECANTAÇÃO | EXTRATIVO DE AREIA PERISSOTTO LTDA ME | 55.501.993/0001-77 | 2 | 22° 10' 50" S | 47° 29' 01" S | S | SP | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TANQUE DE DECANTAÇÃO | GUARAZEMINI MINERAÇÃO LTDA - EPP | 01.322.082/0001-53 | 10 | 22° 17' 08" S | 47° 35' 11" S | S | SP | CORUMBATÁI | Argila Arenosa | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| TANQUE DE DECANTAÇÃO | Mineração Santa Luzia de Aguá Ltda | 03.716.256/0001-98 | 3 | 21° 59' 46" S | 47° 10' 06" S | S | SP | AGUÁ | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TANQUE DE DECANTAÇÃO 2 | Mineração Santa Luzia de Aguá Ltda | 03.716.256/0001-98 | 3 | 21° 59' 46" S | 47° 10' 04" S | S | SP | AGUÁ | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TANQUE DE LAMA | CONCRESANI MINERAÇÃO LTDA | 03.833.915/0001-76 | 0 | 23° 11' 19" S | 048° 20' 59" S | S | SP | BOFETE | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| tbk 4 | TBK MINERAÇÃO LTDA. | 07.707.446/0001-08 | 8 | 22° 56' 25" S | 47° 14' 14" S | S | SP | MONTE MOR | Argila Arenosa | PEQUENO PORTE | | | | NÃO |
| TD3 | DISK BASE EXTRAÇÃO DE AREIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 62.136.189/0001-00 | 4 | 23° 34' 49" S | 47° 49' 45" S | S | SP | ALAMBARI | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TQ-11/7 | SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 61.064.838/0059-50 | 2 | 23° 12' 23" S | 48° 19' 36" S | S | SP | BOFETE | Arenito | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| TQ-4 | SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 61.064.838/0059-50 | 8 | 23° 12' 14" S | 48° 20' 18" S | S | SP | BOFETE | Arenito | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| Três Coroas | PORTO E EXTRAÇÃO DE AREIA TRÉS COROAS LTDA | 47.653.787/0001-54 | 12 | 23° 25' 14" S | 46° 13' 05" S | S | SP | MOGI DAS CRUZES | Areia | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| UNIDOS | Unidos Extração e Comércio de Areia e Pedra Ltda Epp | 67.337.360/0001-54 | 10 | 23° 37' 08" S | 47° 49' 12" S | S | SP | SARAPUÍ | Argila | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BACIA DE REJEITOS NOVA ERA ÁGUA FRIA | Nova Era Mineração Ltda. | 10.769.795/0001-50 | 1,5 | 10° 09' 15" S | 48° 21' 23" S | S | TO | PALMAS | Saibro | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM | Monte Sinai Mineração Ltda | 00.060.095/0001-39 | 5,5 | 10° 47' 21" S | 48° 04' 46" S | S | TO | MONTE DO CARMO | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM | Gold Max Mineração Ltda | 15.484.515/0001-81 | 4 | 11° 45' 28" S | 47° 40' 59" S | S | TO | NATIVIDADE | Cascalho | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM 2 | Mineração Santa Luzia Limitada | 19.791.590/0001-46 | 1,5 | 11° 35' 21" S | 47° 52' 53" S | S | TO | CHAPADA DA NATIVIDADE | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |
| BARRAGEM PORTO DE AREIA | MINERAÇÃO CAPITAL LTDA. | 04.785.364/0001-85 | 1,8 | 10° 09' 11" S | 48° 21' 33" S | S | TO | PALMAS | Argila Arenosa | MUITO PEQUENO | | | | NÃO |