













































Tabela 2 - Solicitações analisadas na 64ª reunião ordinária do COP/ISS.

Solicitações						Análise Técnica					COP/ISS						
Identificação da Solicitação	Código da Categoria	Descrição da Categoria	Código da TUS ou Item atual	Termo ou item do padrão atual	Tipo de Solicitação	Texto da Solicitação	Justificativa	Forma de Análise	Data de Análise	Análise	Justificativa	Encaminhamento	Forma de Análise	Data de Análise	Análise	Justificativa	Encaminhamento
16977	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311650	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 08X306MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
16978	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311668	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 08X375MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
16981	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311676	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 09X255MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
16982	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311684	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 09X270MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
16985	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311692	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 09X285MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
16986	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311706	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 09X300MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
16989	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311722	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 09X330MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
16991	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311730	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 09X345MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
16992	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311749	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 09X360MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
16994	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311757	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 09X375MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
16997	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311765	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 10X255MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
16999	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311773	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 10X270MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17001	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311781	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 10X285MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17003	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311790	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 10X300MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17005	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311803	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 10X315MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17007	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311811	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 10X330MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17009	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311820	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 10X345MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17011	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311838	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 10X360MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17012	19	Terminologia de Materiais e OPME	70311846	HASTE ORTOLOCK TIBIAL 10X375MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17016	19	Terminologia de Materiais e OPME	70584818	PINO TRAVA PARA HASTE TIBIAL 68MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17019	19	Terminologia de Materiais e OPME	70557683	PARAFUSO TAMPÃO TIBIAL	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17021	19	Terminologia de Materiais e OPME	70408750	PACOTE DE REATIVOS NORIAN™ SRS™ PARA MISTURADORA GIRATORIA NORIAN™, 10 CC	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17022	19	Terminologia de Materiais e OPME	70408769	PACOTE DE REATIVOS NORIAN™ SRS™ PARA MISTURADORA GIRATORIA NORIAN™, 3 CC	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17025	19	Terminologia de Materiais e OPME	70408777	PACOTE DE REATIVOS NORIAN™ SRS™ PARA MISTURADORA GIRATORIA NORIAN™, 5 CC	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17027	19	Terminologia de Materiais e OPME	70238391	FAÇA DE SACHÊS 24 CH 1 PINO	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17029	19	Terminologia de Materiais e OPME	70238448	FAÇA DE SACHÊS 2 POLOS	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17031	19	Terminologia de Materiais e OPME	70377103	MATRIZ PARA ENXERTO DURAL DURAGEN 7,5CM7,5CM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17033	19	Terminologia de Materiais e OPME	70377090	MATRIZ PARA ENXERTO DURAL DURAGEN 5CM5CM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17034	19	Terminologia de Materiais e OPME	70201617	DURAGEN 10X12,5	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17037	19	Terminologia de Materiais e OPME	70377073	MATRIZ PARA ENXERTO DURAL DURAGEN 2,5CM2,5CM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17039	19	Terminologia de Materiais e OPME	70697767	PROTESE TESTICULAR NS EXTRA GRANDE	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17041	19	Terminologia de Materiais e OPME	70697809	PROTESE TESTICULAR NS GRANDE	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17043	19	Terminologia de Materiais e OPME	70697825	PROTESE TESTICULAR NS MEDIA	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17045	19	Terminologia de Materiais e OPME	70697841	PROTESE TESTICULAR NS PEQUENA	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17047	19	Terminologia de Materiais e OPME	70358419	KIT PARA TRATAMENTO INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17049	19	Terminologia de Materiais e OPME	70238634	FAIXA SAFIYRE VS MONOF. COM AGULHA	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17051	19	Terminologia de Materiais e OPME	70358626	KIT PARA TRATAMENTO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA - SAFIYRE	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17053	19	Terminologia de Materiais e OPME	70401209	MINI SLING OPHIRA	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17054	19	Terminologia de Materiais e OPME	70348120	INTRODUTOR VALVULADO	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar

Tabela 2 - Solicitações analisadas na 64ª reunião ordinária do COPISS.

Identificação da Solicitação	Código da Categoria	Descrição da Categoria	Solicitações			Análise Técnica					COPISS						
			Código da TUS ou Item atual	Termo ou item do padrão atual	Tipo de Solicitação	Texto da Solicitação	Justificativa	Forma de Análise	Data de Análise	Análise	Justificativa	Encaminhamento	Forma de Análise	Data de Análise	Análise	Justificativa	Encaminhamento
17056	19	Terminologia de Materiais e OPME	70751862	SURGISIS - 2 CM X 3 CM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17059	19	Terminologia de Materiais e OPME	70751870	SURGISIS - 3,5 CM X 5 CM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17060	19	Terminologia de Materiais e OPME	70751889	SURGISIS - 4 CM X 7 CM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17063	19	Terminologia de Materiais e OPME	70025298	ANGIO SEAL 6F SELADOR HEMOSTÁTICO	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17065	19	Terminologia de Materiais e OPME	70768884	VALVULA MECANICA DUPLO FOLHETO AORTICA 19 MASTER AJ-501	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17067	19	Terminologia de Materiais e OPME	70768714	VALVULA MECANICA DUPLO FOLHETO AORTICA 21 MASTER AJ-501	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17069	19	Terminologia de Materiais e OPME	70768730	VALVULA MECANICA DUPLO FOLHETO AORTICA 23 MASTER AJ-501	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17071	19	Terminologia de Materiais e OPME	70768757	VALVULA MECANICA DUPLO FOLHETO AORTICA 25 MASTER AJ-501	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17074	19	Terminologia de Materiais e OPME	70768773	VALVULA MECANICA DUPLO FOLHETO AORTICA 27 MASTER AJ-501	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17076	19	Terminologia de Materiais e OPME	70768838	VALVULA MECANICA DUPLO FOLHETO MITRAL 25 MASTER MJ-501	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17077	19	Terminologia de Materiais e OPME	70768846	VALVULA MECANICA DUPLO FOLHETO MITRAL 27 MASTER MJ-501	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17079	19	Terminologia de Materiais e OPME	70768854	VALVULA MECANICA DUPLO FOLHETO MITRAL 29 MASTER MJ-501	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17081	19	Terminologia de Materiais e OPME	70768862	VALVULA MECANICA DUPLO FOLHETO MITRAL 31 MASTER MJ-501	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17084	19	Terminologia de Materiais e OPME	70768870	VALVULA MECANICA DUPLO FOLHETO MITRAL 33 MASTER MJ-501	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17086	19	Terminologia de Materiais e OPME	70747423	STENT URETERAL C-FLEX	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17088	19	Terminologia de Materiais e OPME	70734341	MARCAPASSO IMPLANTAVEL ADAPTA MEDTRONIC	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17090	19	Terminologia de Materiais e OPME	70734350	MARCAPASSO IMPLANTAVEL SENSIA MEDTRONIC	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17092	19	Terminologia de Materiais e OPME	70769788	VORTEX 35 MOLA PLATINA COM FIBRAS PARA ENBOLZAMENTO 307MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17094	19	Terminologia de Materiais e OPME	70734160	STENT METALICO ENTERAL WALLSTENT UNISTEP PLUS 22MMX8CM 230CM 6559	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17096	19	Terminologia de Materiais e OPME	70734143	STENT METALICO ENTERAL WALLSTENT UNISTEP PLUS 22MMX8CM 230CM 6556	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17098	19	Terminologia de Materiais e OPME	70734127	STENT METALICO ENTERAL WALLSTENT UNISTEP PLUS 20MMX8CM 230CM 6557	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17100	19	Terminologia de Materiais e OPME	70734356	STENT METALICO NCOBERTO WALLSTENT UNISTEP PLUS 10MMX6,8CM 43050	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17102	19	Terminologia de Materiais e OPME	70734100	STENT METALICO ENTERAL WALLSTENT UNISTEP PLUS 20MMX8CM 230CM 6556	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17104	19	Terminologia de Materiais e OPME	70734364	STENT METALICO NCOBERTO WALLSTENT UNISTEP PLUS 10MMX6CM 43050	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17106	19	Terminologia de Materiais e OPME	70733861	STENT METALICO COLONICO 27MMX22MM O.D.X12MMX230CM WALLFLEX 6512	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17108	19	Terminologia de Materiais e OPME	70734330	STENT METALICO NCOBERTO WALLSTENT RX BILIAR 10MMX9CM 6966	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17110	19	Terminologia de Materiais e OPME	70734321	STENT METALICO NCOBERTO WALLSTENT RX BILIAR 10MMX9CM 6965	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17112	19	Terminologia de Materiais e OPME	70734348	STENT METALICO NCOBERTO WALLSTENT RX BILIAR 8MMX8CM 6963	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17114	19	Terminologia de Materiais e OPME	70395680	RT STENT URETERAL DUPLO J VARIVEL CONTOUR VL 7FR22-30CM STIFF SHAFT SLIDEWARE 189-197-03	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17116	19	Terminologia de Materiais e OPME	70395698	RT STENT URETERAL DUPLO J VARIVEL CONTOUR VL 7FR22-30CM STIFF SHAFT PTFE 180-187-05	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17118	19	Terminologia de Materiais e OPME	70730237	STENT CORONARIO TAXUS 38MM X 3.00MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17120	19	Terminologia de Materiais e OPME	70694745	PROTESE PLASTICA ESOFAGICA 23X18MM X 90MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17122	19	Terminologia de Materiais e OPME	70694710	PROTESE PLASTICA ESOFAGICA 20X16MM X 90MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17124	19	Terminologia de Materiais e OPME	70694770	PROTESE PLASTICA ESOFAGICA 25X21MM X 90MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17126	19	Terminologia de Materiais e OPME	70694761	PROTESE PLASTICA ESOFAGICA 25X21MM X 150MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17128	19	Terminologia de Materiais e OPME	70694999	PROTESE PLASTICA ESOFAGICA 20X16MM X 120MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17130	19	Terminologia de Materiais e OPME	70694753	PROTESE PLASTICA ESOFAGICA 25X21MM X 120MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17132	19	Terminologia de Materiais e OPME	70694702	PROTESE PLASTICA ESOFAGICA 20X16MM X 150MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17134	19	Terminologia de Materiais e OPME	70694737	PROTESE PLASTICA ESOFAGICA 23X18MM X 150MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar

Tabela 2 - Solicitações analisadas na 64ª reunião ordinária do COPISS.

Identificação da Solicitação	Código da Categoria	Descrição da Categoria	Solicitações			Análise Técnica					COPISS						
			Código da TUS ou Item atual	Termo ou item do padrão atual	Tipo de Solicitação	Texto da Solicitação	Justificativa	Forma de Análise	Data de Análise	Análise	Justificativa	Encaminhamento	Forma de Análise	Data de Análise	Análise	Justificativa	Encaminhamento
17136	19	Terminologia de Materiais e OPME	70694729	PROTESE PLASTICA ESOFAGICA 23*18MM X 120MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17138	19	Terminologia de Materiais e OPME	70756775	TELA INORG POLIPROP MULTIF SURGIPRO 2.0X10CM MESH AUTO SUTURE SPM 14 W	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17140	19	Terminologia de Materiais e OPME	70756732	TELA INORG 300X30CM POLIPROP MONOF SURGIPRO MESH AUTO SUTURE SPM1149	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17142	19	Terminologia de Materiais e OPME	70297724	GRANPELADOR ENDO GIA UNIVERSAL 12MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17144	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095213	CARGA ENDO GIA® II 60 - 2.5 MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17146	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095159	CARGA ENDO GIA UNIVERSAL 45-2.5 BRANCA ROTICULAR	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17148	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095167	CARGA ENDO GIA UNIVERSAL 45-3.3 AZUL	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17149	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095256	CARGA ENDOGIA II - 45 - 4.8 MM - UNIVERSAL	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17151	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095264	CARGA ENDOGIA II - 60 - 2.5 MM - UNIVERSAL	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17154	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095272	CARGA ENDOGIA II - 60 - 4.8 MM - UNIVERSAL	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17160	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095248	CARGA ENDOGIA® II 45 - 2.0 MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17162	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095299	CARGA MULTIFIRE ENDO GWA 45-2.5 BRANCA RETA	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17164	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095302	CARGA MULTIFIRE ENDO GWA 45-3.3 AZUL RETA	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17166	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095310	CARGA MULTIFIRE ENDO GWA 45-4.8 VERDE	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17168	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095213	CARGA ENDO GIA® II 60 - 2.5 MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17170	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095221	CARGA ENDO GIA® II 60 - 3.5 MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17171	19	Terminologia de Materiais e OPME	70095280	CARGA ENDOGIA® II 30 - 2.5 MM - BRANCO - RETA	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17174	19	Terminologia de Materiais e OPME	70707090	SISTEMA ACESSO 5/11MM-70MM VERSASTEP AUTO SUTURE VS100711P	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17176	19	Terminologia de Materiais e OPME	70757399	TELA POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR LIGHT 15X10CM SOFRADM PPL1510	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17178	19	Terminologia de Materiais e OPME	70757402	TELA POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR LIGHT 15X10CM SOFRADM PPL1515	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17180	19	Terminologia de Materiais e OPME	70757410	TELA POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR LIGHT 20X20CM SOFRADM PPL2020	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17182	19	Terminologia de Materiais e OPME	70757429	TELA POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR LIGHT 30X30CM SOFRADM PPL3030	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17184	19	Terminologia de Materiais e OPME	70757445	TELA POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR STD.15X10CM SOFRADM PP1510T	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17186	19	Terminologia de Materiais e OPME	70757453	TELA POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR STD.15X10CM SOFRADM PP1515T	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17188	19	Terminologia de Materiais e OPME	70757437	TELA POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR LIGHT 8X11CM SOFRADM PPL811	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17190	19	Terminologia de Materiais e OPME	70757470	TELA POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR STD.30X30CM SOFRADM PP3030T	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17192	19	Terminologia de Materiais e OPME	70757461	TELA POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR STD.20X20CM SOFRADM PP2020	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17193	19	Terminologia de Materiais e OPME	70414823	PARAFUSO 2.0X6MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17195	19	Terminologia de Materiais e OPME	70457646	PARAFUSO CORTICAL 2.0X14	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17197	19	Terminologia de Materiais e OPME	70422818	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 1.4X6MM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17200	19	Terminologia de Materiais e OPME	70049866	BASKET (SONDA DE DORMIA) 2.790CM	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17201	19	Terminologia de Materiais e OPME	70767106	UNIVERSAL STONE BASKET	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17203	19	Terminologia de Materiais e OPME	70268231	FO SEDA TRANC.DENTAL PRETA 4-0 45CM AG.1.9CM B0762938R	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17205	19	Terminologia de Materiais e OPME	70268240	FO SEDA TRANC.OFITAL PRETA 4-0 45CM AG.1.2CM B0761087BR	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17207	19	Terminologia de Materiais e OPME	70268223	FO SEDA TRANC.DENTAL PRETA 3-0 45CM AG.2.1CM B0762261BR	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17209	19	Terminologia de Materiais e OPME	70268215	FO SEDA TRANC.DENTAL PRETA 3-0 45CM AG.1.8CM B0762547BR	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17211	19	Terminologia de Materiais e OPME	70268215	FO SEDA TRANC.DENTAL PRETA 3-0 45CM AG.1.8CM B0762547BR	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17213	19	Terminologia de Materiais e OPME	70268231	FO SEDA TRANC.DENTAL PRETA 4-0 45CM AG.1.9CM B0762938R	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar
17215	19	Terminologia de Materiais e OPME	70268240	FO SEDA TRANC.OFITAL PRETA 4-0 45CM AG.1.2CM B0761087BR	Alteração	Rever material em duplicidade		Reunio GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64º reunio	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativar







Tabela 2 - Solicitações analisadas na 64ª reunião ordinária do COP/ISS.

Identificação da Solicitação	Código da Categoria	Descrição da Categoria	Código da TUSIS ou Item atual	Solicitações			Análise Técnica				COP/ISS					
				Termo ou item do padrão atual	Tipo de Solicitação	Justificativa	Forma de Análise	Data de Análise	Análise	Justificativa	Encaminhamento	Forma de Análise	Data de Análise	Análise	Justificativa	Encaminhamento
17375	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582599	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 200 50196200	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17377	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582386	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 120 50233120	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17379	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582505	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 180 50188180	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17381	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582892	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 45 50807612	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17383	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582955	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 58 50705815	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17385	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582866	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 43 50704312	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17387	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582823	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 33 50703310	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17389	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582939	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 50 50665620	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17391	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582920	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 48 50704812	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17393	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582874	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 45 50664520	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17395	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582971	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 60 50666020	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17397	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582870	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 200 50455200	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17399	19	Terminologia de Materiais e OPME	70583048	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 80 50382080	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17400	19	Terminologia de Materiais e OPME	70000255	110 PINO PARA FIXADOR APEX	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17401	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582351	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 110 50382110	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17403	19	Terminologia de Materiais e OPME	70583064	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 90 50232090	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17405	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582394	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 120 50273120	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17407	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582483	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 150 50275150	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17409	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582853	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 200 50304200	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17411	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582872	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 180 50275180	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17413	19	Terminologia de Materiais e OPME	70582343	PINO PARA FIXADOR APEX ACO 110 50381110	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17415	19	Terminologia de Materiais e OPME	70135789	CATER OTTORQUE ANG.RADIAL TG SF	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17417	19	Terminologia de Materiais e OPME	70696993	PROTESE QUADRIL BIPOLAR UNR ACETABULO 28X47MM UNR 47-28	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17419	19	Terminologia de Materiais e OPME	70705160	SERINGA PARA INJETORA DE	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17470	19	Terminologia de Materiais e OPME	70739850	STENT PERIFERICO CAROTIDEO AUTO-EXPANSIVEL CRISTALLO CONICO 6,0/9,0X30MM CRT16030000	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17472	19	Terminologia de Materiais e OPME	70739884	STENT PERIFERICO CAROTIDEO AUTO-EXPANSIVEL CRISTALLO CONICO 7,0/10,0X40MM CRT171040000	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17474	19	Terminologia de Materiais e OPME	70739876	STENT PERIFERICO CAROTIDEO AUTO-EXPANSIVEL CRISTALLO CONICO 7,0/10,0X30MM CRT171030000	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
17476	19	Terminologia de Materiais e OPME	70739868	STENT PERIFERICO CAROTIDEO AUTO-EXPANSIVEL CRISTALLO CONICO 6,0/9,0X40MM CRT16040000	Alteração	Rever material em duplicidade	Reunião GT	14/5/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativo	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha o grupo técnico	Inativo
38395	139	Mensagem de recebimento do recurso de glosa (recebimentoRecursoGlosa)			Correção	Segue contribuição da Unimed Curitiba sobre erros nos schemas da versão 3.00.01: - Recurso de Glosa: Na mensagem de Recurso de glosa, o schema está permitindo envio de até 100 glosas de recurso (referente a 100 lotes). Verificar se qualRecursoLote - No Recibo do Recurso, está permitindo responder apenas uma. Verificar em st_reciboRecurso. - No tissComplexTypesV3_00_01.xsd, no st_protocoloRecebimentoRecurso o elemento glosaInvlote deveria ser do tipo st_data. String deixa aberto a preenchimento sem padrão;	GERPI	17/6/2013	Acatar	Trata-se de erro	Alterar o componente de comunicação	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha a análise técnica	Alterar o componente de comunicação

Tabela 2 - Solicitações analisadas na 64ª reunião ordinária do COPISS.

Solicitações						Análise Técnica						COPISS					
Identificação da Solicitação	Código da Categoria	Descrição da Categoria	Código da TISS ou Item atual	Termo ou item do padrão atual	Tipo de Solicitação	Texto da Solicitação	Justificativa	Forma de Análise	Data de Análise	Análise	Justificativa	Encaminhamento	Forma de Análise	Data de Análise	Análise	Justificativa	Encaminhamento
38396	22	Terminologia de procedimentos e eventos em saúde			Correção	Alguns procedimentos de odontologia constavam da CP nº 43, mas não foram publicados na TISS outubro/2012		GERPI	17/6/2013	Acatar	Trata-se de erro	Incluir os 26 procedimentos de odontologia abaixo: 81000545 Diagnóstico e tratamento de trismo 81000553 Documentação odontológica em mídia digital 81000561 Radiografia lateral corpo da mandíbula 81000570 Técnica de localização radiográfica 82001723 Aplicação de laser pós cirúrgico 82001731 Exodontia de semi-incluso/impactado supra numerário 82001740 Exodontia de incluso/impactado supra numerário 82001758 Marsupialização de cistos odontológicos 82001766 Placa de contenção cirúrgica 85100242 Adequação do meio bucal 85100250 Aplicação de laser terapêutico 85100269 Dessensibilização dentária 85200174 Curativo endodôntico em situação de urgência 85200182 Curetagem apical 85300098 Manutenção periodontal 85300101 Tracionamento de raiz residual 85400572 Coroa 3/4 ou 4/5 85400580 JIG ou Front-plate - órtese reposicionadora 85400599 Planejamento em prótese 85400602 Ponto de solta 85400610 Prótese total caracterizada 85400208 Barra clipe 85500216 Plasmárico em plaquetas (PRP) 85500224 Tratamento de periimplante por implante 86000608 Placa de contenção ortodôntica 86000616 Recolocação de mantenedor de espaço	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha a análise técnica	Incluir os 26 procedimentos de odontologia abaixo: 81000545 Diagnóstico e tratamento de trismo 81000553 Documentação odontológica em mídia digital 81000561 Radiografia lateral corpo da mandíbula 81000570 Técnica de localização radiográfica 82001723 Aplicação de laser pós cirúrgico 82001731 Exodontia de semi-incluso/impactado supra numerário 82001740 Exodontia de incluso/impactado supra numerário 82001758 Marsupialização de cistos odontológicos 82001766 Placa de contenção cirúrgica 85100242 Adequação do meio bucal 85100250 Aplicação de laser terapêutico 85100269 Dessensibilização dentária 85200174 Curativo endodôntico em situação de urgência 85200182 Curetagem apical 85300098 Manutenção periodontal 85300101 Tracionamento de raiz residual 85400572 Coroa 3/4 ou 4/5 85400580 JIG ou Front-plate - órtese reposicionadora 85400599 Planejamento em prótese 85400602 Ponto de solta 85400610 Prótese total caracterizada 85400208 Barra clipe 85500216 Plasmárico em plaquetas (PRP) 85500224 Tratamento de periimplante por implante 86000608 Placa de contenção ortodôntica 86000616 Recolocação de mantenedor de espaço
38397	22	logia de procedimentos e eventos em	40324281	Cadêias livres livres Kappa/Lambda, dosagem, urina	Correção	Inativação do código "40324281 - Cadêias livres livres Kappa/Lambda, dosagem, urina"	Procedimento em duplicidade	GERPI	17/6/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha a análise técnica	Inativar
38398	24	Terminologia de Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)			Correção	Códigos da CBO incorretos	1. As seguintes ocupações não têm correspondência na Tabela de Domínio 24: Ocupação Código CBO Código ANS Médico cancerologista cirúrgico 2252-90 Sem correspondência na tabela de domínio da ANS Médico cancerologista pediátrico 2251-22 Médico cirurgião da mão 2252-95 Médico em cirurgia vascular 2252-03 Médico em medicina hiperbárica 2253-45 Evitar previsão da Agência de adicionar esses códigos à tabela? Caso não haja, como faremos para transferir as informações no padrão TISS para essas especialidades (que códigos utilizaremos)? 2. Observamos que os códigos da Tabela de Domínio 24 da ANS são iguais aos códigos CBO, porém com formação diferente (sem o hífen). Entretanto, as seguintes ocupações apresentam códigos diferentes nas duas tabelas: Ocupação Código CBO Código ANS Médico patologista clínico 2253-35 225325 Médico fonoaudiólogo 2252-75 225245 Médico anestesiológico 2251-51 225205 Médico hemoterapeuta 2253-40 225190 A	GERPI	17/6/2013	Acatar	Trata-se de erro	Inativar 5 termos abaixo: 225205 Médico anestesiológico 225245 Médico fonoaudiólogo 225190 Médico Hemoterapeuta 225121 Médico oncologista 225205 Médico patologista clínico Incluir os 18 termos abaixo: 225151 Médico anestesiológico 225340 Médico hemoterapeuta 225121 Médico oncologista clínico 225335 Médico patologista clínico / medicina laboratorial 225345 Médico hiperbarista 225112 Médico cancerologista pediátrico 225290 Médico cancerologista cirúrgico 225295 Médico cirurgião da mão 225142 Médico da estratégia de saúde da família 225203 Médico em cirurgia vascular 225225 Médico patologista 223293 Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família 223268 Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial 223272 Cirurgião dentista de saúde coletiva 223280 Cirurgião dentista - dentística 223284 Cirurgião dentista - disfunção temporomandibular e dor orofacial 223284 Cirurgião dentista - odontologia do trabalho 223286 Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha a análise técnica	Inativar 5 termos abaixo: 225205 Médico anestesiológico 225245 Médico fonoaudiólogo 225190 Médico Hemoterapeuta 225121 Médico oncologista 225205 Médico patologista clínico Incluir os 18 termos abaixo: 225151 Médico anestesiológico 225340 Médico hemoterapeuta 225121 Médico oncologista clínico 225335 Médico patologista clínico / medicina laboratorial 225345 Médico hiperbarista 225112 Médico cancerologista pediátrico 225290 Médico cancerologista cirúrgico 225295 Médico cirurgião da mão 225142 Médico da estratégia de saúde da família 225203 Médico em cirurgia vascular 225225 Médico patologista 223293 Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família 223268 Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial 223272 Cirurgião dentista de saúde coletiva 223280 Cirurgião dentista - dentística 223284 Cirurgião dentista - disfunção temporomandibular e dor orofacial 223284 Cirurgião dentista - odontologia do trabalho 223286 Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais
38399	4	Componente de Comunicação			Correção	No XSD SimpleType da Tps 3.00.01, estão faltando as transações SolicitaçãoRecursoGlossa e RespostaRecursoGlossa no dm_ItpoTransacao.		GERPI	17/6/2013	Acatar	Trata-se de erro	Alterar o componente de comunicação	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha a análise técnica	Alterar o componente de comunicação
38400	4	Componente de Comunicação			Correção	No XSD de monitoramento, não está definido o elemento da mensagem, temos apenas os complex types. Sem o Element não temos como gerar um XML válido, vamos ter apenas fragmentos. Provavelmente o item CT_LoteMonitoramento seria o Elemento, mas foi definido apenas como Complex Type.		GERPI	17/6/2013	Acatar	Trata-se de erro	Alterar o componente de comunicação	64ª reunião	27/6/2013	Acatar	Acompanha a análise técnica	Alterar o componente de comunicação