

## RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DO SICFER – REFERÊNCIA JULHO DE 2021

QUANTIDADE DE CCUS		
PUBLICADAS	INCLUÍDAS	EXCLUÍDAS
3046	0	0

### 1. Ocorrências Gerais

Devido ao aumento da taxa SELIC, a taxa de juros para cálculo de oportunidade de capital dos equipamentos passou para 5,425%, em conformidade com o aplicado na publicação do SICRO de referência julho 2021.

### 2. Ocorrências em CCUs

#### 2.1. CCUs adicionadas

Sem atualização.

#### 2.2. CCUs excluídas

Sem atualização.

#### 2.3. CCUs com estrutura alterada

Ocorreram revisões na estrutura de 19 CCUs:

Código	Alteração
020515	Substituição do EQ0773 pelo EQ0703; e atualização da produção de equipe.
100431	Atualização da produção de equipe.
100646	Atualização da produção de equipe.
100647	Atualização da produção de equipe.
100663	Atualização da produção de equipe.
100673	Atualização da produção de equipe.
100683	Atualização da produção de equipe.
100693	Atualização da produção de equipe.
100716	Atualização da produção de equipe.
100728	Atualização da produção de equipe.
100740	Atualização da produção de equipe.
100752	Atualização da produção de equipe.
101014	Substituição do EQ0058 pelo EQ0785.
101291	Atualização da produção de equipe.
101302	Atualização da produção de equipe.
350161	Atualização da quantidade do MT0518.
350162	Atualização da quantidade do MT0518.
350163	Atualização da quantidade do MT2216.
350164	Atualização da quantidade do MT2216.

## 2.4. CCUs com descrições alteradas

Ocorreram alterações nas descrições de 12 CCUs:

Código	Alterações na descrição	
	Descrição antiga	Descrição nova
340462	Fornecimento de GBiC transceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP monomodo 15km	Fornecimento de GBiC transceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP monomodo 15km
340463	Fornecimento de GBiC transceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP monomodo 40km	Fornecimento de GBiC transceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP monomodo 40km
340464	Fornecimento de GBiC transceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP monomodo 80km	Fornecimento de GBiC transceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP monomodo 80km
340461	Fornecimento de GBiC transceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP multimodo 550m	Fornecimento de GBiC transceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP multimodo 550m
340478	Fornecimento de Rádio microondas 1Gbps 1+0	Fornecimento de Rádio micro-ondas 1Gbps 1+0
340479	Fornecimento de Rádio microondas 1Gbps 1+1 ou 2Gbps 2+0	Fornecimento de Rádio micro-ondas 1Gbps 1+1 ou 2Gbps 2+0
340476	Fornecimento de Rádio microondas 400mbps 1+0	Fornecimento de Rádio micro-ondas 400mbps 1+0
340477	Fornecimento de Rádio microondas 400mbps 1+1 ou 800mbps 2+0	Fornecimento de Rádio micro-ondas 400mbps 1+1 ou 800mbps 2+0
510169	Solda aluminotérmica para TR45 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS) un	Solda aluminotérmica para TR45 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)
510170	Solda aluminotérmica para TR57 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS) un	Solda aluminotérmica para TR57 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)
510171	Solda aluminotérmica para TR68 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS) un	Solda aluminotérmica para TR68 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)
510172	Solda aluminotérmica para UIC60 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS) un	Solda aluminotérmica para UIC60 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)

## 3. Ocorrências em Materiais

### 3.1. Materiais adicionados

Sem atualização.

### 3.2. Materiais excluídos

Sem atualização.

### 3.3. Materiais com descrição alterada

Ocorreu alteração na descrição de 10 materiais:

Código	Alterações na descrição	
	Descrição antiga	Descrição nova
MT0463	Eletroduto sealtube em fita de aço galvanizado revestido com PVC - D = 25,4 (1")	Eletroduto sealtube em fita de aço galvanizado revestido com PVC - D = 25,4 mm (1")
MT3015	Conector BNC Macho para Cabo Coaxial RG59	Conector BNC Macho para Cabo Coaxial RG58
MT3237	GBIC trasnceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP multimodo 550m	GBIC transceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP multimodo 550m
MT3238	GBIC trasnceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP monomodo 15km	GBIC transceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP monomodo 15km
MT3239	GBIC trasnceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP monomodo 40km	GBIC transceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP monomodo 40km
MT3240	GBIC trasnceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP monomodo 80km	GBIC transceptor óptico industrial 1000Base-LX SFP monomodo 80km
MT3252	Rádio Microondas 400Mbps 1+0	Rádio Micro-ondas 400Mbps 1+0
MT3253	Rádio Microondas 400Mbps 1+1 ou 800Mbps 2+0	Rádio Micro-ondas 400Mbps 1+1 ou 800Mbps 2+0
MT3254	Rádio Microondas 1Gbps 1+0	Rádio Micro-ondas 1Gbps 1+0
MT3255	Rádio Microondas 1Gbps 1+1 ou 2Gbps 2+0	Rádio Micro-ondas 1Gbps 1+1 ou 2Gbps 2+0

## 4. Ocorrências em Equipamentos

### 4.1. Equipamentos adicionados

Foram adicionados 2 equipamentos:

Código	Descrição	Und
EA0006	Equipamento embarcado para inspeção de geometria de via férrea	un
EQ0785	Equipamento de inspeção de geometria de via férrea embarcado em veículo rodoviário - 243 kW	un

### 4.2. Equipamentos excluídos

Foram excluídos 3 equipamentos:

Código	Descrição	Und
EQ0058	Carro controle rodoviário - 283 kW	un
EQ8006	Máquina de alívio de tensões em trilhos - 4,8 kW	un
EQ8007	Máquina hidráulica de alívio de tensões para o processo de soldagem	un

### 4.3. Equipamentos com descrição alterada

Sem atualização.

## 5. Ocorrências em Mão de obra

### 5.1. Mão de obra adicionadas

Sem atualização.

### 5.2. Mão de obra excluídas

Sem atualização.

### 5.3. Mão de obra revisadas

Sem atualização.