



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Executiva
Secretaria de Gestão Corporativa
Diretoria de Administração e Logística
Coordenação-Geral de Engenharia, Arquitetura e Administração Predial

OFÍCIO SEI nº 94081/2020/ME

Brasília, 17 de abril de 2020.

À Diretoria de Administração e Logística - DAL.

Assunto: Aquisição de HDs para o servidores de gravação de CFTV.

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 12600.101119/2020-71.

Senhora Diretora de Administração e Logística Substituta,

1. Trata-se de medida preventiva visando evitar a indisponibilidade do sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, devido predição de falhas apresentadas em alguns HDs de gravação de imagem, com as seguintes especificações: DELL SAS 600 GB 6 Gb/s 15K de 3,5 polegadas (7620404), instalados nos servidores localizados nas seguintes unidades do Ministério da Economia:

- **Edifício Sede Bloco P, 2º andar:**
 - Possui 3 (três) HDs SAS DELL 600GB 6 Gb/s 15K de 3,5 polegadas apresentando predição de falha.
- **Edifício Anexo do Bloco P, subsolo:**
 - Possui 2 (dois) HDs SAS DELL 600GB 6 Gb/s 15K de 3,5 polegadas apresentando predição de falha.
- **Edifício Órgãos Centrais, 10º andar:**
 - Possui 2 (dois) HDs SAS DELL 600GB 6 Gb/s 15K de 3,5 polegadas apresentando predição de falha.
- **Edifício Órgãos Regionais:**
 - Possui 1 (um) HD SAS DELL 600GB 6 Gb/s 15K de 3,5 polegadas **em falha**.

2. Ressalta-se que o sistema opera com 2 (dois) HDs ao mesmo tempo, logo quando um HD para de funcionar o outro continua na função. Entretanto, caso ocorra a paralisação dos dois HDs, o sistema operacional poderá ser corrompido e o sistema de CFTV ficará indisponível. Diante disso, chama-se a atenção para o Edifício Regionais que possui 1 (um) HD em falha, imagem (7620382), e precisa ser substituído com urgência.

3. Salienta-se ainda que não é possível precisar o tempo em que os HDs que apresentam predição de falhas possam vir a parar por completo, assim a medida preventiva visa a aquisição desses materiais para substituir aqueles quando pararem funcionar, com fito de evitar a indisponibilidade do sistema de CFTV, tendo em vista que atualmente o Ministério da Economia não possui contrato de manutenção vigente para corrigir as falhas apresentadas ou realizar a reinstalação do sistema operacional se necessário.

4. Dessa forma, considerando tratar-se de equipamentos de tecnologia da informação - TI, e que essa área não possui conhecimento técnico necessário para aquisição, encaminha-se para conhecimento da situação, sugerindo o posterior envio à Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, para verificar se há algum contrato vigente para atender a demanda descrita acima ou realizar aquisição dos referidos HDs.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente

THAIS DE ALMEIDA VASCONCELLOS DE CARVALHO

Coordenadora-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Thais de Almeida Vasconcellos de Carvalho, Coordenador(a)-Geral**, em 17/04/2020, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7590045** e o código CRC **97DF852C**.

Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 2º andar, sala 274, - Bairro Asa Norte
CEP 70059-900 - Brasília/DF
(61) 2020-4388 - e-mail cgead.dal@fazenda.gov.br - www.economia.gov.br