

## **ALERTAS:**

### **Resumos de alertas de Tecnovigilância emitidos pela Anvisa:**

#### **Alerta 2227 (Tecnovigilância) – WM WORLD – HASTES FEMORAIS NÃO CIMENTADA – Embalagem danificada**

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2227](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2227)

#### **Alerta 2226 (Tecnovigilância) – BL – Instrumento para microcirurgia oftalmológica em Aço Inoxidável e Polipropileno - Bisturis – Ausência de corte do produto**

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2226](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2226)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Anna Paula Bise Viegas Bruna Mafra Guedes José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho	Ludmylla Cristina de F. Pontes Márcia Amaral Dal Sasso Marlúcia P. Dornelas	Helaine Carneiro Capucho	Serviço de Gestão da Qualidade

## [Alerta 2225 \(Tecnovigilância\) – Siemens – Acelerador Linear– Atualização do software](#)

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2225](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2225)

## [Alerta 2224 \(Tecnovigilância\) – Roche – cobas® HIV-1 e HBV – Potencial resultado falso negativo](#)

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2224](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2224)

## [Alerta 2223 \(Tecnovigilância\) – Boston – LOTUS VALVE SYSTEM – Liberação precoce do pino \(antes do travamento da válvula na posição final\)](#)

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2223](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2223)

## [Alerta 2222 \(Tecnovigilância\) – Siemens – ACELERADOR LINEAR DIGITAL PRIMUS/ MEVATRON – Rompimento da vedação soldada](#)

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2222](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2222)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Anna Paula Bise Viegas Bruna Mafra Guedes José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho	Ludmylla Cristina de F. Pontes Márcia Amaral Dal Sasso Marlúcia P. Dornelas	Helaine Carneiro Capucho	Serviço de Gestão da Qualidade

## [Alerta 2221 \(Tecnovigilância\) – Siemens – EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ARTIS – Possibilidade de falha de um módulo no gerador de alta tensão](#)

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2221](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2221)

## [Alerta 2220 \(Tecnovigilância\) – Siemens – ACELERADOR LINEAR DIGITAL ARTISTE / ONCOR / PRIMUS – Exibição de valores incorretos](#)

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2220](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2220)

## [Alerta 2219 \(Tecnovigilância\) – MDT – Acetábulo sem Cimento – Dificuldade de acoplamento e/ou travamento do inserto](#)

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2219](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2219)

## [Alerta 2218 \(Tecnovigilância\) – Beckman Coulter - iChem VELOCITY – Possibilidade de resultados falsamente negativos](#)

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2218](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2218)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Anna Paula Bise Viegas Bruna Mafra Guedes José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho	Ludmylla Cristina de F. Pontes Márcia Amaral Dal Sasso Marlúcia P. Dornelas	Helaine Carneiro Capucho	Serviço de Gestão da Qualidade

## [Alerta 2217 \(Tecnovigilância\) bioMérieux - VITEK MS Resultado de identificação incorreto](#)

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2217](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2217)

## [Alerta 2216 \(Tecnovigilância\) Roche - Elecsys TSH e Elecsys PTH \(1-84\) Informações inadequadas para o teste de TSH](#)

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2216](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2216)

## [Alerta 2215 \(Tecnovigilância\) Philips - Sistema de Imagem Brightview XCT Problemas no sistema de trava do detector](#)

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2215](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2215)

## [Alerta 2214 \(Tecnovigilância\) MEDTRONIC - Sistema de Endoprótese Endurant / Endurant II Sistema de Endoprótese Variações de permeabilidade do produto, pode levar a intervenções secundárias desnecessárias](#)

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2214](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2214)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Anna Paula Bise Viegas Bruna Mafra Guedes José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho	Ludmylla Cristina de F. Pontes Márcia Amaral Dal Sasso Marlúcia P. Dornelas	Helaine Carneiro Capucho	Serviço de Gestão da Qualidade

## **Alerta 2213 (Tecnovigilância) ABBOTT LABORATÓRIOS - CELL-DYN RUBY Falha prematura e perda de vácuo/pressão**

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2213](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2213)

## **Alerta 2212 (Tecnovigilância) Laboratórios B. Braun- CERTOFIX DUO V 720 JUG 7F e CERTOFIX DUO V 730 SUB 7F Desconexão entre o conector e a linha de extensão do cateter**

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2212](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2212)

## **Alerta 2211 (Tecnovigilância) VR MEDICAL - SISTEMA TOTAL DE QUADRIL PROFEMUR RENAISSANCE/LINEAGE Produto não conforme no que se refere às suas dimensões**

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2211](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2211)

## **Alerta 2210 (Tecnovigilância) Philips - Desfibrilador Hearstart MRx, marca Philips Conexão elétrica deficiente**

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2210](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2210)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Anna Paula Bise Viegas Bruna Mafra Guedes José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho	Ludmylla Cristina de F. Pontes Márcia Amaral Dal Sasso Marlúcia P. Dornelas	Helaine Carneiro Capucho	Serviço de Gestão da Qualidade

## Alerta 2209 (Tecnovigilância) Siemens - EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ARTIS Desgaste no foco "small" e "micro" com impacto negativamente na geração de radiação podendo comprometer o tratamento

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, seguir as recomendações do fabricante ou empresa detentora do registro. Caso ocorra algum evento adverso com o uso do produto, notificá-lo no Vigihosp e a Anvisa.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=2209](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2209)

### Farmacovigilância:

#### Anvisa determina a suspensão da distribuição, comercialização e uso do medicamento Solução de Glicose

**Produto:** Solução de Glicose 5% 1000 ml solução injetável.

**Lote:** 15382321A2.

**Fabricante:** Laboratório B. Braun S/A.

**Motivo:** Laudo de Análise Fiscal 558.1P.0/2016, emitido pelo Lacen-BA, com resultado insatisfatório no ensaio de aspecto da amostra única pois foi detectada presença de corpo estranho de coloração marrom com bordas translúcidas.

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, retirá-lo de uso, notificar à Anvisa, o Vigihosp e a empresa para recolhimento do mesmo.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº - 612, DE 8 DE MARÇO DE 2017

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/03/2017&jornal=1&pagina=52&totalArquivos=232>

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Anna Paula Bise Viegas Bruna Mafra Guedes José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho	Ludmylla Cristina de F. Pontes Márcia Amaral Dal Sasso Marlúcia P. Dornelas	Helaine Carneiro Capucho	Serviço de Gestão da Qualidade

## Saneantes, Cosméticos e produtos de higiene pessoal:

### Anvisa determina a interdição de Álcool 70%

**Produto:** ALCOOL FLOP'S 46

**Lote:** 003

**Fabricante:** Industria e Comércio de Produtos Químicos Tangará Ltda.

**Motivo:** Foi encontrado no produto, um material impróprio para uso, de cor branca. A rotulagem do saneante também obteve problemas, contendo dois números de lote e de fabricação distintos, afetando a rastreabilidade do produto.

O teor alcoólico não obedecia ao estabelecido na rotulagem vigente. O valor estabelecido para este produto é 95 a 105%, e o resultado obtivo foi de 69% do valor declarado.

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, retirá-lo de uso, notificar à Anvisa, o Vigihosp e a empresa para recolhimento do mesmo.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 739 DE 17 DE MARÇO DE 2017

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/03/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=164>

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Anna Paula Bise Viegas Bruna Mafra Guedes José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho	Ludmylla Cristina de F. Pontes Márcia Amaral Dal Sasso Marlúcia P. Dornelas	Helaine Carneiro Capucho	Serviço de Gestão da Qualidade

**Anvisa determina a proibição da fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso de todos os saneantes das empresas Beroaldo Santiago Ramos Filho e Edjane da Silva Gomes Alves – ME**

**Produto:** Todos os saneantes fabricados pelas empresas Beroaldo Santiago Ramos Filho e Edjane da Silva Gomes Alves – ME

**Motivo:** Não possuem autorização de funcionamento da Anvisa.

**Ação:** Verificar se seu hospital possui esse produto, retirá-lo de uso, notificar à Anvisa, o Vigihosp e a empresa para recolhimento do mesmo.

**Resolução:** RESOLUÇÃO - RE Nº 738, DE 17 DE MARÇO DE 2017

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/03/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=164>

**INFORMES:**

**Em evento internacional, Brasil assume metas para frear o crescimento da obesidade.** País é um dos primeiros a divulgar compromissos de promoção à alimentação saudável, que inclui redução do consumo de refrigerantes e aumento da ingestão de frutas e hortaliças

**Fonte:** Ministério da Saúde

<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/14/10-03-2016-Encontro-Internacional-Obesidade-Infantil-FINAL---rea.pdf>

**Ministérios da Saúde e Educação se unem para vacinação nas escolas.** O objetivo é aumentar a cobertura vacinal dos adolescentes contra o HPV e Meningite C. Campanha publicitária, focada no universo dos games, será lançada para reforçar a adesão.

**Fonte:** Ministério da Saúde

<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/27809-ministerios-da-saude-e-educacao-se-unem-para-vacinacao-nas-escolas>

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Anna Paula Bise Viegas Bruna Mafra Guedes José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho	Ludmylla Cristina de F. Pontes Márcia Amaral Dal Sasso Marlúcia P. Dornelas	Helaine Carneiro Capucho	Serviço de Gestão da Qualidade

**Portaria traz relação das epizootias e diretrizes para notificação compulsória.** O Ministério da Saúde publicou nesta quinta-feira (16/03), no Diário Oficial da União (DOU), portaria que estabelece a relação das epizootias de notificação compulsória e suas diretrizes para notificação em todo o território nacional. O objetivo é o de padronizar os procedimentos normativos relacionados à notificação compulsória por meio da estratégia de vigilância animal, com foco nas doenças ou na morte de animais, ou grupo de animais, que possam apresentar riscos à saúde pública.

**Fonte:** Ministério da Saúde

<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/noticias-svs/27825-portaria-traz-relacao-das-epizootias-e-diretrizes-para-notificacao-compulsoria>

**Enfrentamento da dengue ainda é um desafio mundial.** A Secretaria de Vigilância em Saúde realizou de 14 a 16 de março, em Brasília, o 1º Workshop Internacional Asiático-Latino-Americano sobre Diagnóstico, Manejo Clínico e Vigilância da Dengue. O evento foi em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) e o Programa de Cooperação de Singapura, com o objetivo de fortalecer as capacidades técnicas dos participantes de países das Américas e Ásia sobre dengue – esta arbovirose é considerada a maior infecção viral do mundo transmitida por mosquitos.

**Fonte:** Ministério da Saúde

<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/noticias-svs/27832-enfrentamento-da-dengue-ainda-e-um-desafio-mundial>

## ATUALIZAÇÃO TÉCNICA:

**II Simpósio Internacional de Qualidade e Segurança do Paciente.** De 26 a 28 de abril de 2017, no Centro de Convenções Rebouças, São Paulo.

**Fonte:** ONA/IBSP

<http://www.simpósio-ibsp.com.br/>

**Novo curso de Farmácia Hospitalar e Clínica é lançado pela ONA em parceria com IBSP.** As inscrições vão até dia 10 de abril e as aulas começam dia 17 do mesmo mês.

**Fonte:** ONA/IBSP

[http://www.segurancadopaciente.com.br/cursos\\_eventos/novo-curso-de-farmacia-hospitalar-e-clinica-e-lancado-pela-ona-em-parceria-com-ibsp/](http://www.segurancadopaciente.com.br/cursos_eventos/novo-curso-de-farmacia-hospitalar-e-clinica-e-lancado-pela-ona-em-parceria-com-ibsp/)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Anna Paula Bise Viegas Bruna Mafra Guedes José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho	Ludmylla Cristina de F. Pontes Márcia Amaral Dal Sasso Marlúcia P. Dornelas	Helaine Carneiro Capucho	Serviço de Gestão da Qualidade

### O “Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSEERH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEERH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando à todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEERH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

#### Serviço de Gestão da Qualidade

Coordenadoria de Gestão da Clínica  
Diretoria de Atenção à Saúde

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Anna Paula Bise Viegas Bruna Mafra Guedes José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho	Ludmylla Cristina de F. Pontes Márcia Amaral Dal Sasso Marlúcia P. Dornelas	Helaine Carneiro Capucho	Serviço de Gestão da Qualidade