

## RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DA MÁSCARA N95 (PFF-2)

1º



Antes de iniciar o processo de retirada, separar uma folha de papel ofício A4, seguindo os seguintes passos:

- 1 - Dobrar a folha ao meio.
- 2 - Dobrar novamente ao meio.
- 3 - Rasgar a ponta do papel no encontro das bordas que estão dobradas, de forma que fique um furo no meio do papel ao abri-lo.
- 4 - Abrir a folha de papel e reservá-la próximo ao local de retirada da máscara N95 (PFF-2).

2º



Retirar a máscara segurando o tirante inferior e levando-o até o tirante superior.

3º



Segurar o tirante inferior e o superior simultaneamente.

4º




Retirar a máscara segurando os dois tirantes.

5º



Passar os tirantes da máscara por dentro da abertura feita no papel.

6º



Dobrar novamente a folha de papel fechando a pinça nasal da máscara.

7º



Dobrar as bordas laterais do papel, formando um envelope e acondicioná-lo<sup>(3)</sup> em local apropriado.

**ATENÇÃO**



**NUNCA TOCAR NA SUA SUPERFÍCIE INTERNA DA PFF2 E A ACONDICIONE DE FORMA A MANTÊ-LA ÍNTEGRA, LIMPA E SECA PARA O PRÓXIMO USO**

- (1) Seguir protocolo de desparamentação da CCIH;
- (2) As folhas de papel estarão disponíveis na sala onde deve ser realizada a retirada da máscara N95 (PFF-2).
- (3) O acondicionamento deverá ser feito em local arejado e livre de umidade.