



Observações

As medidas devem ser conferidas no local das intervenções. Quando a discordância ocorrer a equipe responsável pelo projeto.

Atenção às diretrizes básicas do projeto, fazer observar que o potencial do sistema atualizado e do esgoto, é fixado em 15mm e a tubulação deve ser assentada de maneira idônea de modo a eliminar o desnível e favorecer a todos os usuários deste sistema.

Os banheiros acessíveis, devem apresentar na porta, maior especificamente de 80cm (oitenta) do lado da abertura, um puxador horizontal, associado à maçaneta. As barras de apoio, devem ser confeccionadas em material anti-choque e dispostas de maneira adequada do modo a permitir o maior conforto aos usuários. As barras de apoio que todos os assentos ou banheiros devem estar de acordo com o preconizado na NR 903-0015.

Atenção às janelas, entre os 15cm dos 5 (cinco) de altura. Deve-se verificar a possibilidade de manutenção de modo a garantir a incidência de luz solar no interior do espaço, isso não pode ser possível a qualquer altura, devendo ser substituídas por novos conjuntos de esquadrias de alumínio, com vidro, com abertura do tipo petateado.

Para a elaboração do projeto complementar edilício, deve-se considerar as instalações existentes, em especial do IT médio, de modo a verificar as condições de uso a fim de minimizar os custos decorrentes de novas instalações.

No projeto complementar de condicionamento ambiental, sugere-se uma revisão completa dos equipamentos e dutos que atendem a área, de modo a se realizar um diagnóstico dos componentes instalados, garantindo assim a maior eficiência à obra.

No ITM há uma rede de gases mecânica, havendo apenas uma necessidade de readequação dos pontos para atender a nova disposição física dos espaços preconizados em projeto.

A respeito do projeto de combate a incêndios, há que se levar em consideração a existência de uma rede de combate a incêndios, que deve ser alterada para atender os novos espaços construídos no projeto de reforma.

A rede hidráulica instalada deve ser utilizada como ponto de partida para o estabelecimento de novos pontos para os espaços construídos.

A mangue da fachada deve ser removida integralmente e substituída na nova testada da edificação.

A cobertura existente não será intervenida, permanecendo com o mesmo desenho de arcos de aço da intervenção.

Prever janelas de iluminação para o forno de gás e o metalizador.

O piso vinílico instalado deve ser substituído até no rodapié, que deve ser integralmente novo. A porta deve ser apoiada sobre um perfil novo de alumínio, para o novo espaço construído.

Revisões			
Nº	Comentários	Data	Autor

Projeto Arquitetônico da UTI Covid -19

Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí
 Campus Universitario Petrópolis Porda - Bairro Itinga Telefone (086) 3237-2060 CEP 64049-550 Teresina - PI

Entrada Hemodinâmica - Bloco A

Escala: Indicada	Unidade: Cm	Data:
Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar		
Autor do Projeto: _____ Marcos Casiano do Sousa		Folha : 5/6
Desenho:	Data:	