

Covid-19

Utilização Correta dos EPIs



SEQUÊNCIA DA PARAMENTAÇÃO DOS EPI's:

1. Higienização das mãos;
2. Colocar o gorro;
3. Avental/ Capote;
4. Máscara cirúrgica. Em procedimentos com risco de geração de aerossol usar a N95;
5. Óculos de proteção ou protetor facial
6. Luvas de procedimento não estéreis. Em procedimentos que exijam técnica asséptica usar luvas estéreis.

SEQUÊNCIA DE DESPARAMENTAÇÃO DOS EPI's:

1. Retire as luvas;
2. Retire o avental, tocando apenas na parte interna;
3. Higienize as mãos;
4. Retire os óculos;
5. Retire a máscara, sem tocar na parte frontal;
6. Retire o gorro
7. Higienização das mãos.

Nao esqueça de higienizar seu estetoscópio