



Hospital de
Clínicas



HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Avenida Getúlio Guaritá, nº 130 - Bairro Abadia

Uberaba-MG, CEP 38025-440

- <http://hcuftm.ebserh.gov.br/>

Ata - SEI nº 03/2025/CTEC/SUP/HC-UFTM-EBSEH

Uberaba, 09 de abril de 20258

LOCAL: Sala de Reuniões GEP CONECTA

HORÁRIO: 08:30 Horas

PARTICIPANTES:

NOME	CARGO
Luana Ribeiro Ferreira, como presidente	Fisioterapeuta da Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente
Livia Helena de Moraes Pereira, como vice-presidente	Enfermeira da Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente
Raquel Bessa Ribeiro Rosalino	Enfermeira Gerente de Risco Sanitário
Carlos Batista Miranda Neto	Chefe do Setor de Engenharia Clínica
Maria Paula Custódio Silva	Chefe da Unidade de Gestão da Inovação Tecnológica em Saúde
Patrícia Afonso Regino	Presidente da Comissão de Padronização
Alessandra Maria de Andrade	Chefe da Unidade de Planejamento e Controle de Estoques
Bruno Pacheco Resende	Assistente Administrativo da Unidade de Planejamento e Controle de Estoques
Arnaldo José Custódio Neto	Enfermeiro Responsável Técnico da Central de Equipamentos HC/UFTM
Maria Carolina Belo da Cunha	Chefe Substituta da Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterelizado
Andrea Silva Dutra Tirones	Chefe da Unidade do Sistema Urinário
Márcia Borges de Lima Félix	Assistente Administrativo da Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente

Abertura e Pautas da Reunião:

Pautas da Reunião

Desabastecimento:

Curativo transparente tegaderm

Bolsa de colostomia pediátrica
Tampa protetora acesso venoso
seringa de 10 e 20 ml


Produtos Notificados

Queixa técnica (nova planilha sede)
Produtos pendentes de notificação
Produtos em monitoramento
Manutenção preventiva
Pendências Engenharia Clínica
Pendências Padronização

DESENVOLVIMENTO

Desabastecimento

Luana apresenta os produtos em desabastecimento no hospital:



Luana informa do desabastecimento do curativo transparente Tegaderm e questiona quando será regularizado. Raquel refere que isso está impactando no aumento das infecções das UTI's.

Alessandra diz que está em fase de pregão e não tem previsão da chegada do insumo.

Bruno informa que não há mais possibilidade de empréstimo, visto que já foi realizado duas vezes.

Raquel refere que como a gaze estéril está em falta, se poderia utilizar a gaze não estéril esterilizada pela CME. Solicita que Maria Carolina veja a possibilidade da CME esterilizar e distribuir as gazes.

Patrícia coloca que deve ser feita uma consulta à CME para ver a disponibilidade de esterilização desse material.

Maria Carolina informa que a equipe de enfermagem comunica que a gaze não estéril não é radiopaca. Será necessário alinhamento para utilização da gaze estéril no BC e a reprocessada, na instituição, ser restrita para curativos.

Alessandra reporta que a Bolsa de Colostomia Pediátrica está em fase de pregão, com regularização

prevista para vinte dias. Quanto à Tampa Protetora de AVP, o pregão foi fracassado, tem outra proposta de adesão aguardando o aceite da empresa, com prazo de regularização em trinta dias. O pregão das seringas também foi fracassado, com prazo de regularização em 20 dias.

Produtos Notificados

Luana apresenta os produtos notificados com queixa técnica em fevereiro e março.

Houve comunicação à Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque do HUF para encaminhamento ao fabricante/fornecedor? Processo SEI nº:

Ação do fabricante ou fornecedor do produto:

Produto	Marca / Empresa	Lote
CLORETO DE SÓDIO 0,9%	FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	21241782
CURATIVO NÃO ADERENTE CURITY	COVIDIEN (CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA)	24F067162

PRODUTOS NOTIFICADOS – QUEIXA TÉCNICA FEVEREIRO

Produto	Marca / Empresa	Lote
CURATIVO NÃO ADERENTE CURITY	COVIDIEN (CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA)	24G044662
CURATIVO NÃO ADERENTE CURITY	COVIDIEN (CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA)	24H039562
CURATIVO NÃO ADERENTE CURITY	COVIDIEN (CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA)	24H039362
SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA 05 ML	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	5578/24
ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL	MEDGRAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7
SONDA URETRAL WMEDIC	WMEDIC PRODUTOS HOSPITALARES	624

PRODUTOS NOTIFICADOS – QUEIXA TÉCNICA MARÇO

Mesmo que tenha zerado o estoque, qual medida foi tomada?

Emitir ALERTA

Luana informa que a Ebserh Sede solicitou o preenchimento de uma planilha com dados dos produtos notificados para auxiliar na compra centralizada dos insumos, sendo necessária a resposta para duas perguntas: “Se houve comunicação à UACE da queixa técnica para encaminhamento ao fornecedor/fabricante através de processo SEI” e “Qual a ação do fornecedor/fabricante do produto”.

Solicita a parceria da UACE para preenchimento dessa planilha, visto que são dados técnicos que são enviados à UACE.

Luana informa que a ficha de notificação será mudada no vigihosp para material e equipamento.

Luana propõe que os alertas de produtos com queixa técnica sejam divulgados na área de trabalho ou na área de descanso dos computadores.

Luana relata que tem dois produtos pendentes de notificação: A Bolsa de colostomia Pediátrica CASEX e Hipoclorito de sódio 1%.

Luana apresenta os produtos que estão em monitoramento:

Torneira 3 vias luer lock	SCIPABD01C	DESCARPACK	DIVERSOS PRODUTOS ABERTOS PARA USO E INSTALADOS NOS ACESSOS VENOSOS ES COM RACHADURAS E APRESENTAM VAZAMENTO
sonda uretral, Wmedic Produtos Hospitalares	624	Wmedic Produtos Hospitalares	Sonda obstruída. Esse fato aconteceu com várias sondas, em vários pacientes. Após passar a sonda no paciente foi observado que o orifício de saída de secreção estava fechado.
Curativo espuma Gentle AG	15/24	GENTLE	Produto não faz adesividade na pele deslocando do local necessário, não realiza conformidade ao leito da ferida, e não realiza absorção vertical adequada, permitindo que exsudato transfira para bordas da lesão causando maceração e transfere o curativo mesmo sem estar saturado.
Sonda de aspiração traqueal com válvula 10Fr	FV2310075	FOYOMED	Sonda de aspiração obstruída
Cateter para canalização endovenosa (PICC)	2400379	BLENTA	Cateter de difícil progressão, introdutor do mesmo danifica rapidamente a parte siliconada que dificulta a punção venosa.
Máscara de NBZ		VENTCARE	Máscara de NBZ não funciona, não nebuliza DURANTE APENDICECTOMIA
Fio de sutura			VIDEOLAPAROSCÓPIA UTILIZADO FIO PARA SUTURA DO COTO APENDICULAR, O MESMO NÃO DESLIZA, COM DIFICULDADE DE PASSAR PELO TECIDO, GERANDO ATRITO E DIFICULTANDO O PROCEDIMENTO, CAUSANDO ATE LESÃO DO TECIDO A SER SUTURADO
Cateter terapêutico quadripolar Blazer OPEN IRRIGATED-LARGE CURVE	34429597	Boston Scientific	Durante procedimento de ablação o cateter apresentou fratura de conector para irrigação

EM
MONITORAMENTO


Patrícia refere que o Curativo Espuma Gentle AG é uma marca boa e vem sendo usado no hospital há cinco anos, sem nenhuma notificação. A enfermeira dermatologista Rosa disse que esse curativo não atende a demanda do hospital, sendo assim a DENF fez uma desclassificação do produto. Carlos fala da necessidade de melhorar a faixa do preço estimado se quiser ganhar a concorrência do produto. Patrícia diz que se o preço for muito baixo, o pregão fracassa. Alessandra informa que agora está sendo preenchida uma planilha com o preço estimado mais próximo da realidade.

Patrícia refere que a máscara de NBZ é uma marca boa, mas sempre solicita amostra para teste, mas se ficar em uso muito tempo é melhor descartá-la e fazer a aquisição de uma nova marca. Lívia diz que se houver desgaste de uso é necessário orientar a devolução do material.

Luana refere que houve queixa de fio de sutura, mas como os dados do produto não foram informados, não foi possível fazer a notificação.

O cateter da marca Boston Scientific foi apenas uma reclamação isolada, por isso não foi notificado.


Luana apresenta o monitoramento dos equipamentos da manutenção preventiva:



Luana diz que houve melhora significativa na manutenção dos aparelhos das UTI's.

Pendências com a Engenharia Clínica

Luana apresenta as pendências relacionadas com a Engenharia Clínica:



Carlos informa que a troca dos garrotes pneumáticos já foi realizada, existe um processo emergencial para contratar uma nova empresa para manutenção preventiva dos monitores. Foram disponibilizados vários ventiladores e 50 monitores, com possibilidade de substituição de mais aparelhos em algumas unidades.

Luana questiona sobre o dimensionamento das incubadoras e berços.

Carlos diz que, provavelmente em maio, será realizada uma adequação na infraestrutura para

promover a guarda e limpeza adequada das incubadoras.

Raquel relata que existem muitas queixas relacionadas aos novos berços, porque não vieram com o quantitativo necessário de acessórios.

Carlos refere que houve um erro no processo de aquisição dos berços, porque não foram incluídos os acessórios, vai ter que ser feita uma readequação do contrato, além da impossibilidade do uso visto que os berços são 220V e as tomadas 110V. Carlos vai tentar a troca dos berços.

Raquel relata o recebimento de várias notificações vigihosp e demandas de ouvidorias relacionadas a falta de manutenção das macas de transporte.

Carlos refere que a manutenção está sendo feita, mas as unidades tem de abrir o chamado para a Engenharia Clínica.

Está sendo firmado um contrato novo para a manutenção preventiva das macas ser realizada aqui no hospital.

Padronização

Luana apresenta três produtos pendentes de padronização: colar cervical, bandagem elástica adesiva e sonda de Levine curta.

Patrícia reporta que o colar cervical e a sonda de Levine curta ainda não foi solicitada a padronização. É necessário formalizar o pedido para a Comissão de Padronização através de Processo SEI, a bandagem elástica adesiva já está padronizada.

Patrícia informa que foram solicitados novos colchões pneumáticos, os antigos tinham problema com a dimensão inadequada, apesar de serem adquiridos por outra empresa, são das mesma marca, mas estes foram aprovados pela Daniela, RT de Enfermagem da UTI.

Luana informa que a sede fez uma Minuta do Manual de Tecnovigilância e irá disponibilizá-la no Processo SEI 23521.001960/2025-70, onde está inserido o Regimento Interno do Comitê de Tecnovigilância que está em fase de publicação.

Conclusões e Deliberações

- Apresentação dos produtos em desabastecimento e monitoramento no hospital e dos produtos com queixas técnicas;
- Apresentação do monitoramento da manutenção preventiva e corretiva;
- Apresentação e discussão das pendências com a Engenharia Clínica;
- Inserção da Minuta do Manual de Tecnovigilância da Ebserh-Sede no Processo SEI 23521.001960/2025-70 para análise e sugestões;
- Publicação do Regimento Interno do Comitê de Tecnovigilância,

Nada mais tendo a acrescentar, apresentamos nossa concordância com os termos da presente ata.

Luana Ribeiro Ferreira
Fisioterapeuta da Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Borges de Lima Felix, Membro do Comitê**, em 11/04/2025, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raquel Bessa Ribeiro Rosalino, Membro do Comitê**, em 11/04/2025, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Livia Helena De Moraes Pereira, Membro do Comitê**, em 14/04/2025, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luana Ribeiro Ferreira, Membro do Comitê**, em 14/04/2025, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andrea Silva Dutra Tirones, Membro do Comitê**, em 14/04/2025, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Afonso Regino, Membro do Comitê**, em 14/04/2025, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Arnaldo Jose Custodio Neto, Membro do Comitê**, em 15/04/2025, às 07:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Paula Custódio Silva, Membro do Comitê**, em 09/05/2025, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Batista Miranda Neto, Membro do Comitê**, em 21/05/2025, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Maria de Andrade, Membro do Comitê**, em 21/05/2025, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Pacheco Resende, Assistente Administrativo**, em 22/05/2025, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Carolina Belo da Cunha, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 24/06/2025, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **48616583** e o código CRC **8379DB9D**.

Referência: Processo nº 23521.016901/2024-15 SEI nº 48616583

Criado por [marcia.bfelix](#), versão 2 por [marcia.bfelix](#) em 11/04/2025 09:14:52.