



Boletim Segurança do Paciente

Setor de Gestão da Qualidade
Unidade de Vigilância em Saúde


Notificações realizadas no VIGIHOSP 1.º trimestre




Notificações com dano realizadas no VIGIHOSP 1.º trimestre




Notificações com dano leve realizadas no VIGIHOSP 1.º trimestre




Notificações com dano moderado realizadas no VIGIHOSP 1.º trimestre




Notificações com dano leve realizadas no VIGIHOSP 1.º trimestre



Notificações com dano moderado realizadas no VIGIHOSP 1.º trimestre



Notificações com dano grave realizadas no VIGIHOSP 1.º trimestre



Tecnovigilância- Produtos Notificados

Desvio de qualidade

Álcool gel

Luvas Látex

Agulha Hipodérmica

Recipiente Perfurocortante




4 Notificações

Hemovigilância


1166 bolsas de hemocomponentes transfundidas

6 Notificações



Reação Febril não Hemolítica

Aumento da temperatura corporal em, no mínimo, 1°C após transfusão sanguínea



Reação Alérgica Leve

Urticária, edema, tontura ocasional e cefaleia durante ou imediatamente após a transfusão



Plano de Melhoria da Qualidade 2022



Ações que serão priorizadas pelo HC-UFTM no Selo Ebserh da Qualidade

Organização:
Setor de Gestão da Qualidade
Unidade de Vigilância em Saúde
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro