

ATENÇÃO, EQUIPE ASSISTENCIAL!

Em tempos de pandemia, para que sejam estabelecidas barreiras de contaminação, o Setor de Engenharia Clínica (SEC) tem algumas orientações importantes a repassar e que foram adotadas nesta época para a manutenção do equipamento médico:

1) Se o equipamento médico que estiver dentro das áreas restritas apresentar problemas, tome as seguintes medidas:

- **Utilize os equipamentos de backup**, substituindo o equipamento médico que apresentou falha;
- Limpe/desinfecte este equipamento com problema, **evidenciando sua limpeza/desinfecção por meio de etiqueta com o nome do profissional da equipe assistencial que a realizou e a respectiva data**; depois acione o Setor de Engenharia Clínica (SEC). O controle do procedimento de limpeza e desinfecção deve ser intensificado neste período;
- **Colocar em local segregado o(s) equipamento(s) com defeito, preferencialmente identificando os mesmos visualmente como “Em Manutenção”**. Não misturar com os demais da reserva técnica. A área de retirada dos equipamentos com problemas é a “Área Amarela” de saída, dentro do fluxo estabelecido para o Setor;
- Em **casos extremos de remoção de equipamento sem a possibilidade de limpeza/desinfecção, os protocolos de transporte de material contaminado devem ser seguidos**, conforme validado pelo SCIRAS;
- A relação de equipamentos necessários para leitos que receberão pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação por Covid-19 pode ser solicitada ao SEC.

2) Os profissionais da assistência **não devem se dirigir ao SEC pessoalmente**, principalmente de Setores/Unidades com pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação por Covid-19, sendo os **chamados abertos pelo sistema**, cujo link encontra-se disponibilizado na página do HU-UFJF;

3) É **fundamental explicar em detalhes o problema que o equipamento apresentou, inclusive deixar o equipamento e os acessórios utilizados**, para que as manutenções sejam mais objetivas, diretas e breves. Lembrem-se: evite descrever “equipamento com defeito”, pois é o mesmo que falar “paciente doente”, sendo necessária uma série de testes para identificar as causas do problema.

4) Todo **equipamento médico que não seja essencial** de dentro da área que receberá o paciente com suspeita ou confirmação de contaminação por Covid-19 **deve ser removido**;

5) **Não permitir o acesso dos técnicos do SEC às áreas restritas** em que estiveram paciente com suspeita ou confirmação de contaminação por Covid-19, somente em casos excepcionais;

6) Preferencialmente devem ser utilizados os aspiradores de secreção em sistema fechado, atentando para a logística de descarte das bolsas;

7) **Observar a escala de sobreaviso dos técnicos**, disponibilizada para todas as chefias do HU-UFJF, para atendimento aos finais de semana, caso realmente necessário.

Setor de Engenharia Clínica – HU-UFJF

(Ramal: 4009-5154 – Santa Catarina/4009-5307 – Dom Bosco)