

Plano de Atividades 2016 – CT-11 – Comissão Técnica de Temperatura e Umidade

Atividade 1: Demandas da DICLA para discussão na CT

- a) Dar ciência aos laboratórios sobre as decisões dos avaliadores no Workshop de novembro/2015
- b) Discutir sobre a inclusão ou não de um serviço de calibração de termômetros de globo visto que um laboratório incluiu essa solicitação no seu pedido de acreditação.

Atividade 2: Comparações interlaboratoriais

- a) Pirômetro de radiação na faixa da temperatura ambiente a 500 °C– resultados preliminares
- b) Higrômetro na faixa de 20 %ur a 90 %ur; - a estabilidade do artefato não foi satisfatória e o programa não foi iniciado
- c) Em vista da extinção da DICEP, da falta de artefatos e da existência de PEP acreditados ou não, fornecendo o serviço, **a CT-11 não organizará novas comparações.**

Atividade 3: Documentos orientativos

- a) Aprovação pela Dicla e publicação do DOQ-CGCRE-009;
- b) Aprovação pela Dicla e publicação do DOQ-CGCRE-026 (Transmissores)
- c) Aprovação pela Dicla e publicação do DOQ-CGCRE-032, em função de revisão pela Euramet (calibradores com bloco).
- d) Documento sobre calibração de higrômetros:
 - a. Analisar o resultado do grupo de trabalho;
 - b. Discutir e aprovar na reunião, se satisfatório;
 - c. Preparar a revisão e encaminhar à Dicla.
- e) Revisão do DOQ-CGCRE-028 (Câmaras térmicas):
 - a. Analisar o resultado do grupo de trabalho;
 - b. Discutir e aprovar na reunião, se satisfatório;
 - c. Preparar a revisão e encaminhar à Dicla.

Atividade 4: Reuniões da CT-11 em 2016

Semana de 13/09, no Rio de Janeiro, em local a ser divulgado.