



Ficha técnica PC-P461S

Características principais

Carregamento simultâneo de 4 canais
Compatível com baterias V-mount 14,4V e 28,8V
100W / 6A para baterias SWIT 14,4V ³160Wh
100W / 3A para baterias SWIT 28,8V ³160Wh
50W / 3A para outras baterias
Display LCD colorido de 3,5"
Exibição de ciclos da bateria
Indicadores superiores de carregamento



Descrição do produto

4x100W Fast Charger

O PC-P461S carrega simultaneamente até 4 baterias V-mount compatíveis com tensões nominais de 14,4V e 28,8V.

100W Super Fast Charging

Oferece carregamento ultrarrápido de 100W / 6A para baterias SWIT 14,4V e 100W / 3A para baterias 28,8V, reduzindo significativamente o tempo de recarga.

Battery Compatibility

Baterias SWIT acima de 160Wh suportam carregamento rápido total. Para baterias menores ou de outras marcas, o carregamento é limitado a 50W / 3A.

3.5-inch Color LCD Display

O display LCD colorido de 3,5" exibe progresso de carregamento, corrente, tensão, capacidade em tempo real e ciclos da bateria.

Top Charging Indicators

Os indicadores superiores permitem visualização rápida do status de carga: vermelho 0-80%, verde piscando 81-99%, verde fixo 100% e vermelho piscando para erro.

Light Weight and Portable

O design compacto e a nova alça tornam o carregador mais portátil, resistente e fácil de transportar.

Especificações técnicas

Canais	4 simultâneos
Compatibilidade	Baterias V-mount 14,4V e 28,8V
Carga SWIT 14,4V	100W / 6A
Carga SWIT 28,8V	100W / 3A
Outras baterias	50W / 3A
Display	LCD colorido 3,5"
Indicadores	LED superior de carregamento
Funções	Exibição de ciclos e capacidade
Design	Leve e portátil