


# STROMLAUFPLAN / CONNECTION-DIAGRAM

## G6200

---



830 250 002 [d]

**SULZERTEXTIL**  
WM-Nr.: 5044 -

25. Mai 99

Titelbl.doc

## Informação

### Especificação de tipos para máquinas de tecer com pinças G 6200

	<b>G 6200</b>	<b>B</b>	<b>190</b>	<b>N</b>	<b>4</b>	<b>SP</b>
<i>Sistema de tecelagem</i>						
<i>Série de tipos</i>						
<i>Tipo de matéria prima</i>						
B = Algodão W = Lã S = Fios sintéticos (fios de filamento) V = Fios de vidro						
<i>Largura de máquina (cm) = Larg. nom. de tecelagem (cm)</i>						
140						
170						
190						
200						
220						
240						
260						
280						
<i>Tipo de construção</i>						
N = Máquina de tecer de tipo baixo F = Máquina de tecer tecidos de felpa						
<i>Cores de trama</i>						
2 Dois cores 4 Quatro cores 6 Seis cores 8 Oito cores						
<i>Formação da cala</i>						
SP Maquineta de liços positiva (16 ou 28 liços) J Máquina Jacquard EP Maquineta de excêntricos positiva (10 liços)						

