

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	AGU - VITÓRIA/ES	TOTAL DE PAVIS	4
CIDADE	VITÓRIA/ES	ESTADO	ESPIRITO SANTO
RUA / AV	RUA PIETRÂNGELO DE BIASE	MP	S6
BAIRRO	CENTRO	ÁREA TOTAL	2.234,27
ATENDE PÚBLICO	SIM	ANO DE CONSTRUÇÃO	SEM REGISTRO - ESTIMADO HÁ 60 ANOS
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	NÃO	DATA HABIT-SE	Somente Alvará CBMES - 06/02/2026
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU)	PRÓPRIO	DATA DO LAUDO	17/06/2026
	LOCADO	PRÉCIO TOMBADO OU HISTÓRICO	SIM
	CEDIDO	NÃO	x
	André Marques Sarmiento - Eng. Civil - CREA: 2010145822	MP DA ART OU RBT / DATA DE EMISSÃO	Vide processo

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade

Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?

O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?

SIM	NÃO	Não se aplica
x		
x		

Item de NBR9050	1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóvel)?	x		
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias linderas?	x		
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	x		
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	x		
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, oratórios, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?	x		
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passelo) é de no máximo 3‰?	x		

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			x	

Item de NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.3.2	a) É antiderrapante?	x		
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?	x		
5.4.6 e NBR 16597 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	x		
5.4.6 e NBR 16597 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?		x	somente piso de alerta

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		Inclusão de piso tátil direcional

Item de NBR9050	1.2 QUANTO ÀS GUAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.12.7.1	a) Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?	x		
6.12.7.1	b) Existe guia (meio-fio) rebaidada ou faixa de pedestres elevada?	x		
6.12.7.3	c) O rebaiço de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessa de pedestres?	x		
6.14.1.2	d) Existe rebaiço de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoas com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?		x	
6.12.7.3	e) A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33‰?	x		
6.12.7.3	f) A rampa possui largura mínima de 1,50 m?	x		
6.12.7.3 e NBR16597 (Seção 6)	g) A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?		x	
6.3.2	h) O piso de rampa é em material antiderrapante?	x		

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		

Item de NBR9050	1.3 QUANTO ÀS GUAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.12.4	a) Em caso de guia rebaidada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3‰ e sem cortas?	x		
6.15	b) O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?	x		
6.15 e 5.6.4.2	c) Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?	x		

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			x	

Item de NBR9050	1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a) Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admita-se ressalto máximo de 5 mm)?	x		
6.3.5, 6.3.6	b) Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadrado/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?	x		

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			x	

Item de NBR9050	1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.12.5	a) Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?		x	
6.12.5	b) No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provida com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?		x	
6.12.5	c) Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?		x	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
-----	-----	---------------

	NECESSITA PROJETO ?		x	não estava em obras
--	---------------------	--	---	---------------------

Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2 e 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	x			
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b) Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?	x			
6.14.1.2	c) Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?	x			
6.14.1.2	d) Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)		x		não está sinalizado
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e) Existe rebatimento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?	x			
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f) Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?		x		
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional de Acesso?	x			
6.14.1.2	h) O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 30 m?	x			
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i) Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?	x			
6.14.1.1	j) As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?	x			
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k) Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?		x		
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?	x			

Item da NBR9050	NECESSITA PROJETO ?	ATENDE NBR9050-2020		JUSTIFICATIVA
		SIM	NÃO	
		x		

Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.2.2	a) Todas as entradas da edificação são acessíveis?	x			
6.2.2	b) Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?			x	
5.3.2	c) No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional de Acesso - SIA?		x		
6.2	d) A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	x			
6.2.8, Seção 5 e sub-itens	e) Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?		x		
5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B	f) Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?		x		

Item da NBR9050	NECESSITA PROJETO ?	ATENDE NBR9050-2020		JUSTIFICATIVA
		SIM	NÃO	
		x		

Item da NBR9050	3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a) É antiderrapante?	x			
6.3.2	b) É regular, estável e não trepidante?	x			
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a degraus, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?		x		
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (loais amplos e sem referência/ balizamento)?		x		
9.3 e NBR16537 (Seção 7)	e) Possui piso tátil direcional dos acessos de edificação até o balcão de informação?		x		

Item da NBR9050	NECESSITA PROJETO ?	ATENDE NBR9050-2020		JUSTIFICATIVA
		SIM	NÃO	
		x		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

3. ACESSO À EDIFICAÇÃO

Item da NBR9050	3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a) Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	X			
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?		X		
6.6.2.1	c) A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?	X			
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d) Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?		X		
6.3.4.1	e) A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	X			
6.1.1.2	f) Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?			X	sem escada
6.3.7	g) Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?			X	
6.11.2.4	h) As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	X			
6.11.2.13	i) Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	X			
6.11.2.13	j) Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	X			
6.11.2.11	k) Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?			X	
6.11.2.11	l) Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?			X	
6.11.2.11	m) As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?			X	
6.2.5	n) Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?	X			
6.2.7	o) Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?			X	
Anexo B	p) Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	X			
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
	NECESSITA PROJETO ?	X			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

**LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)**

UNIDADE /
ÓRGÃO

--

[illegible]

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

**LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)**

UNIDADE /
ÓRGÃO

--

		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:	SIM	NÃO	
6.1	a) Existe escada no acesso?		X	
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?			X
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?			X
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?			X
6.8.7	e) Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?			X
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?			X
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?			X
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?			X
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?			X
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?			X
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?			X
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8), NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?			X
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?			X
6.8.2	r) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$			X
6.8.4	s) Em construções novas, o primeiro e o último degrau de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?			X
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?			X	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

AGU - VITÓRIA/ES

5º ANDAR - OBS.: não tem no 6º, 8º nem no anexo

Item da NBR9050	6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22)	a) Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b) Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), está dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?
7.3.1	c) O sanitário está localizado em rota acessível?
7.3.1	d) Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?
5.6.4.1	e) Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?
6.3.4.1	f) A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 3 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?
6.3.2	g) O piso é antiderrapante?
7.5 e Figura 100	h) As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?
7.5 e Figura 101	i) Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?
6.11.2.4	j) A porta possui um vão livre de 0,80 m?
7.5 (f)	k) O sentido de abertura da porta é para fora?
6.11.2 e 7.5 (f)	l) No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?
4.6.6.1	m) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm e 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 66? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?
5.4.1	o) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?
5.4.1	p) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ao batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
	X		
	X		
	X		
X			
	X		
X			
	X		
X			
		X	
	X		
X			
X			
	X		
	X		
	X		

	NECESSITA PROIETO ?
X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

Item da NBR9050	6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:
7.5	a) Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?
7.5 (e)	b) Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?
7.7.2.1	c) Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?
7.7.2.1	d) A bacia NÃO possui abertura frontal?
7.7.2.1	e) Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (pedúlio), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?
7.7.2.2	f) Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme Item 7.7.2.7?
7.7.2.3.1	g) A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,30 m da borda frontal da bacia?
7.7.2.3.1	h) Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?
7.7.2.3.3	i) O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?
7.7.2.3.1	j) A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?
7.6.3	k) As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?
7.6.3	l) As barras de apoio distam 40 mm da parede?
7.7.3.1	m) O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?
7.7.2.3.3	n) No caso de calha acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?
7.7.3.2	o) O acionamento de descarga em calha acoplada é do tipo alavanca ou sensoras?

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
X			
		X	
	X		
X			
X			
	X		
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
	X		

	NECESSITA PROIETO ?
X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

Item da NBR9050	6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:
7.5 (e)	a) Está fixado a uma altura de 0,75 m a 0,80 m do piso?
7.8 e Figura 113	b) O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?
7.8.1	c) O comando da torneira está no máximo a 0,90 m da face externa frontal do lavatório?
7.8.2	d) As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?
7.8.1	e) Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?
7.8.1	f) Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?
7.5 e Figura 99	g) O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?
7.10.3	h) No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?
7.8	i) Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
	X		
X			
X			
	X		
	X		
	X		
X			
X			
X			

	NECESSITA PROIETO ?
X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

Item da NBR9050	6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:
-----------------	-------------------------

ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE	OBSERVAÇÕES
---------------------	--------	-------------

		SIM	NÃO	APLICA	
7.10.4.1	a) Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?			X	não possui mictório
7.10.4.3	b) Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?			X	
7.10.4.2	c) Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?			X	
7.10.4.3	d) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?			X	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CO NOME NBR 9050:2020)

UNIDADE / CATEGORIA

AGU - VITÓRIA/RS

07. MOBILIÁRIO

7.4.1. ELEMENTOS PÚBLICOS

8.1.

a) Existem barreiras físicas?

8.1.

b) Com obstáculos ou barreiras físicas, quais meios um usuário com deficiência poderia superar para acessar o espaço?

8.1.2

c) Existem barreiras físicas que impedem o acesso de pessoas com deficiência de todos os tipos à edificação?

8.1.2

d) Em edificações de grande porte e complexidade, qual a porcentagem de acessibilidade para pessoas com deficiência de todos os tipos?

8.1.2

e) Existem barreiras físicas que impedem o acesso de pessoas com deficiência de todos os tipos à edificação?

8.1.2

Existem barreiras físicas que impedem o acesso de pessoas com deficiência de todos os tipos à edificação?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

8.1.2

Existem barreiras físicas que impedem o acesso de pessoas com deficiência de todos os tipos à edificação?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

8.1.2

Existem barreiras físicas que impedem o acesso de pessoas com deficiência de todos os tipos à edificação?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

8.1.2

Existem barreiras físicas que impedem o acesso de pessoas com deficiência de todos os tipos à edificação?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

8.1.2

Existem barreiras físicas que impedem o acesso de pessoas com deficiência de todos os tipos à edificação?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

8.1.2

Existem barreiras físicas que impedem o acesso de pessoas com deficiência de todos os tipos à edificação?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

8.1.2

Existem barreiras físicas que impedem o acesso de pessoas com deficiência de todos os tipos à edificação?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

8.1.2

Existem barreiras físicas que impedem o acesso de pessoas com deficiência de todos os tipos à edificação?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

8.1.2

Existem barreiras físicas que impedem o acesso de pessoas com deficiência de todos os tipos à edificação?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

8.1.2

Existem barreiras físicas que impedem o acesso de pessoas com deficiência de todos os tipos à edificação?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

ALDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9060:2020)

UNIDADE /

OBJETO

RGU - VITÓRIA/ES

Item da NBR 9060	07. MOBILIÁRIO	SE A ACESSIBILIDADE É ATENDIDA				SE A ACESSIBILIDADE NÃO É ATENDIDA				SE A ACESSIBILIDADE NÃO É ATENDIDA				SE A ACESSIBILIDADE NÃO É ATENDIDA			
		SIM		NÃO		SIM		NÃO		SIM		NÃO		SIM		NÃO	
		ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO
4.3	a) A identificação e a localização dos pontos de acesso deve ser feita de forma clara e legível, com o uso de pictogramas e/ou ícones, em braille e em alto relevo.																
5.3.1.3	b) As mesas, cadeiras, bancos e outros mobiliários devem ser posicionados de forma a garantir a circulação livre e segura, com o uso de pictogramas e/ou ícones, em braille e em alto relevo.																
5.3.1.4	c) As mesas, cadeiras, bancos e outros mobiliários devem ser posicionados de forma a garantir a circulação livre e segura, com o uso de pictogramas e/ou ícones, em braille e em alto relevo.																
NECESSITA PROJETO ?																	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

AGU - VITÓRIA/ES

SOMENTE NO TÉRREO - COMPARTILHADO

Item da NBR9050		8. VESTIÁRIOS		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	SIM	NÃO		
	a) Existe vestiário?			X			no térreo somente - compartilhado
6.11.2.4	b) A porta possui um vão livre de 0,80 m?				X		
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?			X			
4.6.6.1	d) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X			
5.4.1	e) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?				X		
5.4.1	f) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?				X		
6.3.4.1	g) A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?				X		
6.3.2	h) O piso é antiderrapante?			X			
7.14.2	i) Os bancos possuem encosto?				X		
7.14.2 Figura 132	j) Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?				X		
7.14.3	k) A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?			X			
7.14.5	l) Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			X			
7.14.5	m) Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?				X		
7.11.1	n) O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X		
7.11.1	o) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X		
	Para cabinas individuais:						
7.14.1	p) A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?				X		
7.14.1.2	q) A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?				X		
7.14.1.2	r) O sentido de abertura da porta é para fora?				X		
7.14.1.2	s) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X			
7.14.1.2	t) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X		
7.14.1	u) Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?				X		
7.14.1.1	v) Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?				X		
7.14.1.1	w) Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?				X		
7.14.1.1	x) Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?				X		
7.14.1.1	y) Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X		
	NECESSITA PROJETO ?			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
				X			

VALIDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9060:2020)

UNIDADE / ORGÃO
REU - VITORIA/ES

Item da NBR 9060	SU ANO 01 - PU				SU ANO 01 - GU				SU ANO 01 - JP				ANEXO			
	Atinge requisitos NBR 9060		NÃO SE APLICA		Atinge requisitos NBR 9060		NÃO SE APLICA		Atinge requisitos NBR 9060		NÃO SE APLICA		Atinge requisitos NBR 9060		NÃO SE APLICA	
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
9. BIBLIOTECAS																
30.36.4.3	a) Existe biblioteca?															
30.36.4.3	b) Os locais de pesquisa, além do estudo e leitura, permitem o uso voltado ao trabalho?															
30.36.4.3	c) Possui layout adequado de circulação de livros?															
30.36.4.3	d) Possui 5% dos livros acessíveis, com as seguintes regras?															
30.36.4.3	e) Possui 5% dos livros de circulação acessíveis?															
30.36.4.3	f) A distância entre as estantes para o usuário, entre 15 m, com qualquer possibilidade de 300° (distância de 1,20 m para o usuário de cadeira de rodas)?															
30.36.4.3	g) Há sinalização adequada das prateleiras e estantes?															
30.36.4.3	h) A altura de circulação das prateleiras está entre 1,00 m e 2,20 m de altura?															

IN CERTA PROPOSTA 7

SIM NÃO JUSTIFICATIVA

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional do Dia da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONORME NBR 9060:2020)

UNIDADE / Obra

40 U - WTC/IN/PS

Item do Edital	Nº	Descrição	SE ENDEREÇO É PU				SE ENDEREÇO É CIU				SE ENDEREÇO É PF				SE ENDEREÇO É NEGÓ						
			Atende exigência 2020		OBSERVAÇÕES	NÃO SE APLICA	Atende exigência 2020		OBSERVAÇÕES	NÃO SE APLICA	Atende exigência 2020		OBSERVAÇÕES	NÃO SE APLICA	Atende exigência 2020		OBSERVAÇÕES	NÃO SE APLICA			
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO					
11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES																					
9.3.3.1		a) Nos copos e pratos para bebidas, os símbolos, os rótulos, o volume, o preço, o tempo, o tamanho e o tipo				X				X				X							
9.3.3.2		b) Os rótulos de identificação de alimentos e bebidas devem ser legíveis e em tamanho adequado				X				X				X							
9.3.3.3		c) As copas e pratos para bebidas, os símbolos, os rótulos, o volume, o preço, o tempo, o tamanho e o tipo				X				X				X							
9.3.3.3		d) Os copos e pratos para bebidas, os símbolos, os rótulos, o volume, o preço, o tempo, o tamanho e o tipo				X				X				X							
10.8.1		e) Os copos e pratos para bebidas, os símbolos, os rótulos, o volume, o preço, o tempo, o tamanho e o tipo				X				X				X							
4.3		f) Os copos e pratos para bebidas, os símbolos, os rótulos, o volume, o preço, o tempo, o tamanho e o tipo				X				X				X							
9.3.3.3		g) Os copos e pratos para bebidas, os símbolos, os rótulos, o volume, o preço, o tempo, o tamanho e o tipo				X				X				X							
9.3.3.4		h) Os copos e pratos para bebidas, os símbolos, os rótulos, o volume, o preço, o tempo, o tamanho e o tipo				X				X				X							
9.3.3.1		i) Os copos e pratos para bebidas, os símbolos, os rótulos, o volume, o preço, o tempo, o tamanho e o tipo				X				X				X							
9.3.3.2		j) Os copos e pratos para bebidas, os símbolos, os rótulos, o volume, o preço, o tempo, o tamanho e o tipo				X				X				X							
9.3.3.3		k) Os copos e pratos para bebidas, os símbolos, os rótulos, o volume, o preço, o tempo, o tamanho e o tipo				X				X				X							
10.9.7		l) Os copos e pratos para bebidas, os símbolos, os rótulos, o volume, o preço, o tempo, o tamanho e o tipo				X				X				X							
10.9.7		m) Os copos e pratos para bebidas, os símbolos, os rótulos, o volume, o preço, o tempo, o tamanho e o tipo				X				X				X							
RESUMO DO PROJETO			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			X				X				X				X				X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9060:2020)

UNIDADE / CATEGORIA	REGULAMENTO / VERSÃO
ES A NDIAB - PU ES A NDIAB - CU ES A NDIAB - JP ANEXO	
Item de NDIAB	12. ILUMINAÇÃO
6.1.2	a) A área acessível possui iluminação adequada para a realização das atividades? (Sim ou Não)
6.1.2.1.3	b) Possui iluminação adequada para a realização das atividades? (Sim ou Não)
6.1.2.1.3	c) Há iluminação adequada para a realização das atividades? (Sim ou Não)
Necessita Projeto?	
Item de NDIAB	13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
5.2.1.1	a) Existem placas de sinalização de emergência, como placas de saída de emergência, em locais de risco?
5.2.1.2	b) As placas de sinalização de emergência são visíveis e legíveis para todas as pessoas com deficiência? (Sim ou Não)
5.2.1.3	c) Há sinalização de emergência adequada para a realização das atividades? (Sim ou Não)
5.2.1.3	d) O sistema de sinalização de emergência é adequado para a realização das atividades? (Sim ou Não)
5.2.1.3	e) Há sinalização de emergência adequada para a realização das atividades? (Sim ou Não)
Necessita Projeto?	
Item de NDIAB	14. SINALIZAÇÃO
5.2.1.2	a) Existem placas de sinalização de emergência, como placas de saída de emergência, em locais de risco?
5.2.1.4	b) As placas de sinalização de emergência são visíveis e legíveis para todas as pessoas com deficiência? (Sim ou Não)
5.2.1.4	c) Há sinalização de emergência adequada para a realização das atividades? (Sim ou Não)
5.2.1.4	d) O sistema de sinalização de emergência é adequado para a realização das atividades? (Sim ou Não)
5.2.1.4	e) Há sinalização de emergência adequada para a realização das atividades? (Sim ou Não)
Necessita Projeto?	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	AGU - VITÓRIA/ES		TOTAL DE PAVTOS	4	
CIDADE	VITÓRIA/ES	ESTADO	ESPIRITO SANTO		
RUA / AV	RUA PIETRÂNGELO DE BIASE	Nº	56	ÁREA TOTAL	2.234,27
BAIRRO	CENTRO	ANO DE CONSTRUÇÃO	SEM REGISTRO - ESTIMADO HÁ 60 ANOS	DATA DO LAUDO	17/06/2026
ATENDE PÚBLICO	SIM ☒	NÃO ☐	DATA HABITE-SE	Somente Alvará CBMES - 06/02/2026	
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PRÓPRIO ☒	PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO	SIM ☐		
	LOCADO ☐	NÃO ☐	X		
	CEDIDO ☐				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU	André Marques Sarmiento - Eng. Civil - CREA: 2010145822		Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	Vide processo	

RESUMO

PROJETOS NECESSÁRIOS	ESPECIALIDADES		JUSTIFICATIVA
	LEVANTAMENTO CADASTRAL	-	
	ARQUITETÔNICO	4	Embora o prédio disponha de diversos recursos de acessibilidade, existem outros itens previstos na NBR 9050 que carecem de ajustes para pleno atendimento.
	SINALIZAÇÃO INTERNA / EXTERNA	4	Embora o prédio disponha de diversos recursos de acessibilidade, existem outros itens previstos na NBR 9050 que carecem de ajustes para pleno atendimento.
	HIDROSSANITÁRIO	3	Somente o 5º andar havia um banheiro acessível, os demais espaços da AGU (6º, 8º e anexo) não possuem banheiro com recursos de acessibilidade.
	ELÉTRICO / LÓGICO	-	
	CFTV / ALARME	-	
	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA	-	
	REFORÇO ESTRUTURAL	-	

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

As áreas correspondentes a AGU são 5º, 6, 8º e parte do anexo. Há uma implementação significativa de condições de acessibilidade no prédio conforme apontado neste relatório, porém para atendimento a NBR 9050 em sua totalidade caberia ainda algumas modificações na edificação. Alguns ambientes coletivos como auditórios, refeitórios, e vestiários carecem de maiores intervenções e/ou de definição de outros espaços para utilização. Contudo, a maioria dos ambientes de uso comum: corredores e salas de trabalho, estão em boas condições de acessibilidade com pequenas pendências de sinalização. Rotas de fuga e escadas de incêndio também precisam de algumas intervenções, principalmente de sinalização, para adequação a norma. O sanitário acessível atende em boa parte o previsto na norma mas também carece de algumas adaptações para atendê-la plenamente, e por existir em apenas um andar seria necessário construir outros nos demais andares. Em resumo: o prédio oferece boas condições de acessibilidade porém carece de algumas intervenções para atendimento pleno a NBR 9050.

ANDRE MARQUES SARMENTO:12468629728

Assinado digitalmente por ANDRE MARQUES SARMENTO:12468629728
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDQ, OU=RFB e-CPF A3, CN=ANDRE MARQUES SARMENTO:12468629728
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2026.08.17 11:51:42-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Nº da Foto	Pavimento	Discriminação
1	térreo	Calçada de acesso
2	térreo	Calçada de acesso e entrada do estacionamento
3	térreo	Catracas de acesso
4	térreo	Hall dos elevadores
5	5 andar	corredores internos
6	6 andar	Escada comum
7	6 andar	Escada de incêndio
8	8 andar	Auditório
9	5 e 6 andar	Copa
10	6 andar	banheiros coletivos
11	anexo	Elevador PCD
12	5º andar	Banheiro PCD
13	térreo	Vestiário - armários
14	térreo	Vestiário - banheiros/chuveiro
15	térreo	Estacionamento - vagas demarcadas
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		




FOTO 01



FOTO 02




FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05





FOTO 06




FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Indicador de Acessibilidade		Presença do recurso na edificação (sim / não)
1	Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)	sim
2	Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)	sim
3	Rebaixamento de calçadas	sim
4	Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação	sim
5	Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)	sim
6	Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)	não
7	Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas	sim
8	Corredores com largura adequada e sem obstáculos	sim
9	Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos	não
10	Piso tátil (interno e externo)	não
11	Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)	não
12	Rotas de fuga acessíveis	não
13	Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)	não