




Hidrelétricas

Pontos de monitoramento

Região 02

Região 03

Tributário

PMQS-TM

Trecho Região

Região 2

Região 3

Limite estadual

**LEGENDA**

'Violção do valor máximo permitido (VMP) - DN COPAM CERH 01/2008

Os resultados analíticos de metais são disponibilizados com prazo de pelo menos 3 dias após a coleta da amostra e os físico químicos com prazo de 2 dias.

Portanto nem todos resultados podem estar disponíveis nos reportes diários.

Os controles de qualidade aplicados para os dados diários foram avaliados na primeira de três etapas de QA/QC e podem sofrer alterações.

**DADOS CARTOGRAFICOS**

FONTES:

- IBGE, 2017;
- ANA, 2018;
- ESRI, 2019;

**ESCALA GRÁFICA**

0 2 4 8 Km

Geographic Coordinate System - SIRGAS 2000

**CROQUI DE LOCALIZAÇÃO**

CLIENTE: VALE

RELATÓRIO: **ARCADIS** Design & Consultancy for natural and built assets

**REPORT DE QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL**

07/2020

**TÍTULO:**

**RESULTADOS ANALÍTICOS**

**FE, AL, MN (TOTAL E DISSOLVIDO), TURBIDEZ E OD**

|                 |             |           |                     |
|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
| RESP. TÉCNICO:  | ELABORAÇÃO: | VERSÃO:   | FORMATO/ORIENTAÇÃO: |
| K.M.            | M.C.A.      | FINAL     | A2 / VERTICAL       |
| CÓDIGO PROJETO: | ESCALA:     | FOLHA:    | DATA:               |
| 50.435          | 1:300.000   | FIGURA 01 | FEV / 2020          |

C:\Users\matheus.armond\ARCADIS\Vale - Brumadinho Arcadis - 14. GDB\_ArcGIS\03\_Projetos\Mapas\_Relatorio\InformeDiario\1.03.01.50435.ID.G0001.Rev.1\_ResultadosPontos\_A2\_300k.mxd

Alterado por:matheus.armond

Em: 11/02/2020