




Hidrelétricas

Pontos de monitoramento

Região 02

Região 03

Tributário

PMQS-TM

Trecho Região

Região 2

Região 3

Limite estadual

LEGENDA

Violado do valor máximo permitido (VMP) - DN COPAM CERH 01/2008

Os resultados analíticos de metais são disponibilizados com prazo de pelo menos 3 dias após a coleta da amostra e os físico químicos com prazo de 2 dias.

Portanto nem todos resultados podem estar disponíveis nos reportes diários.

Os controles de qualidade aplicados para os dados diários foram avaliados na primeira de três etapas de QA/QC e podem sofrer alterações.

Nota: resultados de físico-químicos para o dia 17/08 não disponibilizados pelo laboratório até o fechamento dos dados.

DADOS CARTOGRÁFICOS

FONTES:
-IBGE, 2017;
-ANA, 2018;
-ESRI, 2019;

ESCALA GRÁFICA
0 2 4 8 Km
Geographic Coordinate System - SIRGAS 2000

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

CLIENTE: VALE

RELATÓRIO: **ARCADIS**
Design & Consultancy for natural and built assets

REPORT DE QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL
20/08/20

TÍTULO:
FE, AL, MN (TOTAL E DISSOLVIDO), TURBIDEZ E OD

RESULTADOS ANALÍTICOS

RESP. TÉCNICO: K.M.

ELABORAÇÃO: M.C.A.

CÓDIGO PROJETO: 50.435

VERSÃO: FINAL

ESCALA: 1:300.000

FOLHA: FIGURA 01

FORMATO/ORIENTAÇÃO: A2 / VERTICAL

DATA: FEV/2020

C:\Users\matheus.armond\ARCADIS\Vale - Brumadinho Arcadis - 14. GDB_ArcGIS03_Projetos\Mapas_Relatorio\InformeDiario\1.03.01.50435.ID.GI.0001.Rev.1_ResultadosPontos_A2_300k.mxd Alterado por:matheus.armond Em: 11/02/2020