

**Alocação de Água -  
22/06/2017 - Canudos-BA.**

ANA – Coordenação de Marcos  
Regulatórios e Alocação de  
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento  
da Alocação de Água:

Wilson Rebelo de Araújo -  
DNOCS - (71) 99274-2244

José Alves da Paixão (Neném) -  
ADIVB - (75) 99165-7933

João Evangelista Macedo -  
CIVAB/AALIC - (75) 99104-0599

Antônio Balbino Macedo - CIVAB -  
(75) 99182-8769

Reinaldo Almeida de Carvalho -  
ADIVB - (75) 99288-4555

Amilton José da Paixão Santana  
- Entorno - (75) 99192-3259


João Batista da Silva Lima -  
Entorno - (75) 99183-7959

Almir Romão Araújo - Criador de  
peixe - (75) 99125-5388

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE COCOROBÓ

**Maio/2018**

## Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



| Mês    | Volume Esperado (hm³) | Volume Observado (hm³) | Mês    | Volume Esperado (hm³) | Volume Observado (hm³) | Mês    | Volume Esperado (hm³) | Volume Observado (hm³) |
|--------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| mai/18 | 70,83                 | 70,83                  | set/18 | 57,06                 |                        | jan/19 | 38,20                 |                        |
| jun/18 | 68,01                 |                        | out/18 | 52,06                 |                        | fev/19 | 34,19                 |                        |
| jul/18 | 65,20                 |                        | nov/18 | 47,36                 |                        | mar/19 | 30,75                 |                        |
| ago/18 | 61,47                 |                        | dez/18 | 42,77                 |                        | abr/19 | 27,84                 |                        |

**Comissão de Acompanhamento  
da Alocação de Água  
(continuação)**

José Jilmar Reis Martins - Usuário do rio no Perímetro - (75) 99182-6364

Rômulo Sá Araújo - Prefeitura de Canudos - (75) 99224-3744

Laécio Malaquias da Silva - STTR Canudos - (75) 99157-2020

Manoel Pereira de Oliveira - Irrigante - (75) 99200-6301

Ruy Silva Rodrigues - Sec. Meio Ambiente - (75) 99116-6530

Amilton L. Bomfim - Sec. de Agricultura - (75) 99187-3116

Jilson Cardoso MAcedo - Câmara de Vereadores - (75) 99133-8617

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE COCOROBÓ

**Maio/2018**

### Usos Esperados

| Usos (l/s)  | mai        | jun        | jul        | ago        | set        | out        | nov        | dez        | jan         | fev         | mar         | abr         | média       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abastecimento público   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Usos no entorno do reservatório   | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19          | 19          | 19          | 19          | 19          |
| Perímetro Irrigação Vaza Barris (canal principal)                         | 729        | 729        | 729        | 729        | 729        | 729        | 729        | 729        | 729         | 729         | 729         | 729         | 729         |
| Usos a jusante do PIVB até a confluência com o riacho Água Branca         | 120        | 120        | 120        | 120        | 120        | 120        | 120        | 120        | 120         | 120         | 120         | 120         | 120         |
| Perenização do rio Vaza Barris até a confluência com o riacho Água Branca | 40         | 40         | 40         | 40         | 40         | 40         | 40         | 40         | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| <b>Total Captado</b>  | <b>908</b> | <b>2340</b> | <b>2225</b> | <b>1738</b> | <b>1620</b> | <b>1266</b> |

### Usos Observados

NA - Não se Aplica; SI - Sem informação

| Usos (l/s)  | mai         | jun      | jul      | ago      | set      | out      | nov      | dez      | jan      | fev       | mar      | abr      | média     |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Abastecimento público   | 0           |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          | 0         |
| Usos no entorno do reservatório   | SI          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          | SI        |
| Perímetro Irrigação Vaza Barris (canal principal)                         | 876         |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          | 876       |
| Usos a jusante do PIVB até a confluência com o riacho Água Branca         | 120         |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          | SI        |
| Perenização do rio Vaza Barris até a confluência com o riacho Água Branca | 40          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          | SI        |
| <b>Total Captado</b>  | <b>1038</b> | <b>0</b> | <b>SI</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>94</b> |

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE COCOROBÓ

**Maio/2018**

## Encaminhamentos da Alocação de Água

| Atividade |   | Responsável   | Prazo / Periodicidade                    | ATENDIDA | ATENÇÃO | NÃO ATENDIDA |
|-----------|---|---|--|----------|---------|--------------|
| <b>1</b>  | <b>Monitoramento</b>  |   |  |          |         |              |
| 1.1       | Medição e envio dos volumes de água acumulados no açude Cocorobó                                  | DNOCS   | Diário                                   | ATENDIDA |         |              |
| 1.2       | Medição e envio das vazões defluentes (canal principal do PIVB e canal de restituição)            | DNOCS   | Diário                                   |          |         | OBS 1        |
| 1.3       | Medição e envio das vazões defluentes na seção da régua da Cabeça do Boi                          | ANA/INEMA   | Diário                                   |          | OBS 2   |              |
| 1.4       | Medição de volumes captados para Canudos e comunidades rurais pela EMBASA e envio dos dados à ANA | EMBASA  | Informar em caso de captação excepcional | ATENDIDA |         |              |
| 1.5       | Informação do quantitativo do abastecimento por carros pipa no açude                              | Prefeitura de Canudos, Uauá e Monte Santo e Exército Brasileiro | Mensal                                   | ATENDIDA |         |              |
| <b>2</b>  | <b>Instrumentação</b>   |   |  |          |         |              |
| 2.1       | Execução de serviços de recuperação das estruturas hidromecânicas da barragem                     | DNOCS   | jul/05                                   |          | OBS 3   |              |
| 2.2       | Complementação da seção de réguas para medição do nível d'água do reservatório                    | ANA   | Imediato                                 |          | OBS 4   |              |

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE COCOROBÓ

**Maio/2018**

## Encaminhamentos da Alocação de Água

| Atividade |  | Responsável                                | Prazo / Periodicidade | ATENDIDA | ATENÇÃO | NÃO ATENDIDA |
|-----------|--|--|-----------------------|----------|---------|--------------|
| <b>3</b>  | <b>Regulação de usos</b>   |  |                       |          |         |              |
| 3.1       | Suporte técnico em Canudos/BA para regularização dos irrigantes e aquicultores (tanques escavados) do entorno do reservatório e a jusante da estação fluviométrica Cabeça de Boi | ANA e Secretaria de Agricultura de Canudos | 60 dias               |          | Yellow  |              |
| 3.2       | Divulgação dos procedimentos para regularização dos aquicultores (tanques-rede) dos tanques-rede   | ANA  | Imediato              | Green    |         |              |
| <b>4</b>  | <b>Diversos</b>  |  |                       |          |         |              |
| 4.1       | Reuniões da Comissão de Acompanhamento   | Comissão de Acompanhamento                 |                       | Mensal   | Yellow  |              |
| 4.1       | Elaboração de projeto e orçamento para a modernização do PIVB  | ADIVB                                      | 2018                  |          | Yellow  |              |

### OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1) Não foi informada a vazão do canal de restituição.
- 2) A leitura ainda não está sendo registrada. Fase de treinamento do leiturista.
- 3) A ANA liberou recursos para a recuperação pelo DNOCS e a contratação está em fase de licitação.
- 4) Instalação prevista em contrato entre ANA e empresa especializada. Fase final da contratação.