



Coordenadoria de Conteúdo Local

FISCALIZAÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL

Bloco: SEAL-T-417 (Bacia Sergipe Alagoas)

Informações do Contrato de Concessão

| | | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Rodada de Licitação: | 7ª | Contrato de Concessão: | 48610.009206/2005-66 |
| Bloco: | SEAL-T-417 | Data de Assinatura do Contrato: | 12/01/2006 |
| Bacia: | Sergipe Alagoas | Término da Fase de Exploração: | 13/03/2009 |
| Operador: | Aurizônia Petróleo S.A. | | |

Informações do Processo Administrativo de Fiscalização

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Fato gerador da fiscalização: | Encerramento da Fase de Exploração | | |
| Processo Administrativo: | 48610.001301/2014-11 | Data de abertura do Proc. Adm.: | 31/01/2014 |
| | | Data de conclusão da Fiscalização: | 11/12/2015 |

Resumo da Fiscalização/Aplicação de Penalidade Contratual

A fiscalização indicou o cumprimento dos percentuais contratuais mínimos de conteúdo local, ensejando o encerramento do referido processo administrativo.

Informações do Processo Administrativo Sancionador (em caso de multa)

| | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------|-----------|
| Processo Administrativo: | N/A | Multa aplicada: | N/A |
| Número do Auto de Infração | N/A | Multa recolhida: | N/A |
| Data de Emissão do Auto de Infração: | N/A | Situação: | Sem Multa |

Detalhamento dos Compromissos Ofertados e Conteúdo Local Realizado

| Subsistema | Item | | Subitem | CL Ofertado | CL Realizado |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| Geologia e Geofísica | Aquisição | | - | 30% | 100,00% |
| | Interpretação e Processamento | | - | 70% | 100,00% |
| Perfuração, Avaliação e Completação | Afretamento de Sonda | | - | 90% | 100,00% |
| | Perfuração + Completação | CL Ofertado | Cabeça de Poço | 88% | * |
| | | 84% | Revestimento | 92% | 100,00% |
| | | CL Realizado | Coluna de Produção | 88% | * |
| | | 100,00% | Equipamentos de Poço | 88% | 100,00% |
| | | | Brocas | 5% | 100,00% |
| | Sistemas Auxiliares | CL Ofertado | Sistema Elétrico | 90% | 100,00% |
| | | 87% | Sistema de Automação | 85% | * |
| | | CL Realizado | Sistema de Telecomunicações | 100% | 100,00% |
| | | 100,00% | Sistema de Medição Fiscal | 80% | 100,00% |
| | | | Instrumentação de Campo | 80% | * |
| Apoio Operacional | Apoio Logístico (Marítimo/Áereo/Base) | | - | 90% | 100,00% |
| CONTEÚDO LOCAL GLOBAL DA FASE DE EXPLORAÇÃO | | | | 80% | 100,00% |

* Não foram declarados investimentos neste item/subitem