



**Coordenadoria de Conteúdo Local**  
**FISCALIZAÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL**  
**Bloco: REC-T-240 (Bacia Recôncavo)**

**Informações do Contrato de Concessão**

<b>Rodada de Licitação:</b>	9ª	<b>Contrato de Concessão:</b>	48610.001442/2008-87
<b>Bloco:</b>	REC-T-240	<b>Data de Assinatura do Contrato:</b>	12/03/2008
<b>Bacia:</b>	Recôncavo	<b>Término da Fase de Exploração:</b>	03/05/2011
<b>Operador:</b>	Cowan Petróleo e Gás S.A.	<b>CNPJ</b>	08560890/0001-06

**Informações do Processo Administrativo de Fiscalização**

<b>Fato gerador da fiscalização:</b>	Encerramento da Fase de Exploração		
<b>Processo Administrativo:</b>	48610.011781/2015-09	<b>Data de abertura do Proc. Adm.:</b>	13/11/2015
		<b>Data de conclusão da Fiscalização:</b>	21/03/2016

**Resumo da Fiscalização/Aplicação de Penalidade Contratual**

A fiscalização indicou que os percentuais contratuais mínimos de conteúdo local não foram plenamente atingidos, recomendando a instauração de processo administrativo sancionador e lavratura de auto de infração, nos termos da Lei nº 9.847/1999 e Decreto nº 2.953/1999.

Adotados os procedimentos destinados a assegurar os princípios do contraditório e ampla defesa, aplicou-se multa conforme detalhamento abaixo. Após a comprovação do recolhimento da multa procedeu-se ao encerramento do referido processo administrativo.

**Informações do Processo Administrativo Sancionador (em caso de multa)**

<b>Processo Administrativo:</b>	48610.002383/2016-74	<b>Multa aplicada:</b>	R\$	135.097,84
<b>Número do Auto de Infração</b>	633-000-16-33-460262	<b>Multa recolhida:</b>	R\$	94.568,49
<b>Data de Emissão do Auto de Infração:</b>	17/03/2016	<b>Data de recolhimento:</b>	09/09/2016	
		<b>Situação:</b>	Paga com desconto legal	

**Detalhamento dos Compromissos Ofertados e Conteúdo Local Realizado**

Subsistema	Item		Subitem	CL após Neutralização <sup>1</sup>	CL Realizado	
Geologia e Geofísica	Aquisição		-	20%	97,44%	
	Interpretação e Processamento		-	95%	79,45%	
Perfuração, Avaliação e Completação	Afretamento de Sonda		-	90%	*	
	Perfuração + Completação	CL após Neutralização <sup>1</sup>	Cabeça de Poço	45%	*	
			Revestimento	100%	*	
			0%	Coluna de Produção	80%	*
			CL Apurado	Equipamentos de Poço	60%	*
			*	Brocas	5%	*
	Sistemas Auxiliares	CL após Neutralização <sup>1</sup>	Sistema Elétrico	80%	*	
			Sistema de Automação	60%	*	
			Sistema de Telecomunicações	40%	*	
			CL Apurado	Sistema de Medição Fiscal	60%	*
			*	Instrumentação de Campo	40%	*
Apoio Operacional	Apoio Logístico (Marítimo/Áereo/Base)		-	100%	*	
CONTEÚDO LOCAL GLOBAL DA FASE DE EXPLORAÇÃO				32%	89,80%	

\* Não foram declarados investimentos neste item/subitem

1: Neutralização conforme Resolução ANP nº 20/2016