



**Coordenadoria de Conteúdo Local**  
**FISCALIZAÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL**  
**Bloco: RIOP-T-41 (Bacia Rio do Peixe)**

**Informações do Contrato de Concessão**

<b>Rodada de Licitação:</b>	9ª	<b>Contrato de Concessão:</b>	48610.001449/2008-07
<b>Bloco:</b>	RIOP-T-41	<b>Data de Assinatura do Contrato:</b>	12/03/2008
<b>Bacia:</b>	Rio do Peixe	<b>Término da Fase de Exploração:</b>	10/03/2011
<b>Operador:</b>	Petróleo Brasileiro S.A.	<b>CNPJ:</b>	33.000.167/0001-01

**Informações do Processo Administrativo de Fiscalização**

<b>Fato gerador da fiscalização:</b>	Encerramento da Fase de Exploração	<b>Data de abertura do Proc. Adm.:</b>	15/12/2015
<b>Processo Administrativo:</b>	48610.013177/2015-17	<b>Data de conclusão da Fiscalização:</b>	27/07/2016

**Resumo da Fiscalização/Aplicação de Penalidade Contratual**

A fiscalização indicou que os percentuais contratuais mínimos de conteúdo local não foram plenamente atingidos, recomendando a instauração de processo administrativo sancionador e lavratura de auto de infração, nos termos da Lei nº 9.847/1999 e Decreto nº 2.953/1999. Adotados os procedimentos destinados a assegurar os princípios do contraditório e ampla defesa, aplicou-se multa conforme detalhamento abaixo. Após a comprovação do recolhimento da multa procedeu-se ao encerramento do referido processo administrativo.

**Informações do Processo Administrativo Sancionador (em caso de multa)**

<b>Processo Administrativo:</b>	48610.011485/2016-81	<b>Multa aplicada:</b>	R\$ 1.983.285,94
<b>Número do Auto de Infração</b>	146 000 16 33 460263	<b>Multa recolhida:</b>	R\$ 1.390.762,83
<b>Data de Emissão do Auto de Infração:</b>	10/10/2016	<b>Data de recolhimento:</b>	05/01/2017
		<b>Situação:</b>	Paga com desconto legal

**Detalhamento dos Compromissos Ofertados e Conteúdo Local Realizado**

Subsistema	Item		Subitem	CL após Neutralização <sup>1</sup>	CL Realizado
Geologia e Geofísica	Aquisição		-	75%	71,17%
	Interpretação e Processamento		-	60%	83,55%
Perfuração, Avaliação e Completação	Afretamento de Sonda		-	90%	48,25%
	Perfuração + Completação	CL após Neutralização <sup>1</sup>	Cabeça de Poço	80%	92,48%
			Revestimento	100%	79,78%
		64%	Coluna de Produção	97%	*
		CL Apurado	Equipamentos de Poço	40%	*
		57,68%	Brocas	5%	46,73%
	Sistemas Auxiliares	CL após Neutralização <sup>1</sup>	Sistema Elétrico	60%	*
			Sistema de Automação	60%	*
		0%	Sistema de Telecomunicações	40%	*
		CL Apurado	Sistema de Medição Fiscal	60%	*
		*	Instrumentação de Campo	40%	*
Apoio Operacional	Apoio Logístico (Marítimo/Áereo/Base)		-	90%	8,06%
CONTEÚDO LOCAL GLOBAL DA FASE DE EXPLORAÇÃO				34,91%	65,77%

\* Não foram declarados investimentos neste item/subitem

1: Neutralização conforme Resolução ANP nº 20/2016