

Fotos e informações adicionais dos poços da área de Carnaubais

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 21/02/2006 e 24/02/2006. Foram visitados 4 poços na área de Carnaubais.

1-CV-1-RN

- Poço arrasado, com a área parcialmente ocupada por residências.
- Nota-se ainda sinal do que teria sido o antepoço.
- Acesso em boas condições.



Foto 1 (Poço 1-CV-1-RN)

1-CB-5-RN

- Poço em praça de lugarejo.
- Cabeça de revestimento com haste.
- Água e energia adjacentes.
- Acesso bom.



Foto 2 (Poço 1-CB-5-RN)

3-CB-8-RN

- Poço completamente arrasado sem nenhum remanescente, com a caatinga herbácea e a pastagem em regeneração.
- Sem água de superfície nas proximidades e com energia a cerca de 500 m.
- Acesso em estrada de areia em alicive, em boas condições.



Foto 3 (Poço 3-CB-8-RN)

3-CB-9-RN

- Área do poço com vegetação ruderal.
- Antepoço preenchido e revestimento cortado ao nível do terreno; poço aberto até o primeiro tampão.
- Energia e água a cerca de 800 m, no lugarejo onde está o poço anterior.
- Acesso já degradado e tomado por vegetação de caatinga.



Foto 4 (Poço 3-CB-9-RN)