

Fotos e informações adicionais dos poços da área de Chauá

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 21/02/2006 e 24/02/2006. Foi visitado 1 poço na área de Chauá.

1-BRSA-326-RN

- Área do poço em boas condições.
- Poço com ponta de revestimento e haste.
- Acesso em boas condições. Sem indícios de água nas proximidades.
- Energia a 500m.



Foto 1 (Poço 1-BRSA-326-RN)



Foto 2 (Área do poço 1-BRSA-326-RN)