

Fotos e informações adicionais dos poços da área de Foz do Rio Doce

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 14/02/2006 e 16/02/2006. Foi visitado 1 poço na área de Foz do Rio Doce.

2-FRD-1-ES

- Poço arrasado e antepoço não encontrado, provavelmente tamponado.
- A área é ocupada por árvores frutíferas e algumas árvores nativas.
- Não há acesso direto à área da base.
- Situado a alguma distância (cerca de 100m) de rodovia importante que atende às atividades de reflorestamento.
- Energia a 100m e sem vestígios de água.



Foto 1 (Área de provável localização do poço 2-FRD-1-ES)