



Fotos e informações adicionais dos poços da área de Jaó

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 14/02/2006 e 16/02/2006. Foi visitado 1 poço na área de Jaó.

1-ATV-1-ES

- Poço abandonado e arrasado, sem remanescentes aparentes.
- Área sem acesso, porém de pastagem.
- Não tem energia próxima e a água poderia vir de valas de drenagem.
- Não foi possível aproximação para fotos.